

लम्बे (स्टेपल) रेशे अच्छे गुण वाले धागा का यार्न बनाते हैं, अधिक मेहगें लेकिन अधिक दीर्घायु के भी होते हैं। इन उच्च क्वालिटी के धागे से बने कपड़े को सूती मटेरियल के केस में 'कोम्बेड' ("combed") तथा वूल के केस में 'वोरस्टेड' ("worsted") कहते हैं। घुमाव की संख्या, रूप तथा टिकाऊपन (ड्युरेबिलिटी) को प्रभावित करती है। अधिक घुमाव का धागा मजबूत होगा तथा लचीला-परत का कपड़ा बनायेगा।


धागे का रेशा कई मीटर लम्बा तक खड़ा होता है, जो या तो रसायनिक घोल में से निकाला जाता है, जिससे मानव निर्मित रेशा प्राप्त होता है, या रेशम के कीड़े का (कोकून) में से निकाला जाता है। रेशा का यार्न लचीला, पतला तथा चिकना होता है। (Fig 2)

मूल प्रकार की बुनाई (Basic types of weave)

उद्देश्य- इस पाठ के अन्त में आप निम्न के योग्य होंगे


- मूल प्रकार के बुनाई के लक्षणों का वर्णन करना तथा आरेख बनाने में।

धागों की आयताकार गुँथने की बुनाई को **वीविंग (Weaving)** कहते हैं। **वार्प यार्न (Warp yarns)** लूम से बंधे रहते हैं तथा क्रॉसवाइस (आड़े में) या **वेफ्ट यार्न (Weft yarns)** से भरे रहते हैं। (Fig 1)




बुनाई की अंतिम संरचना, वार्प तथा वेफ्ट यार्न की गुँथने की विधि पर निर्भर करेगा। बुनाई तीन मूल प्रकार के होते हैं। अन्य अधिकांश प्रकार के परिवर्तनीय होते हैं।



सादी बुनाई (Plain weave), सबसे सरलतम तथा सबसे सामान्य प्रकार की बुनाई है। होरीजेन्टल धागा (वेफ्ट या फिलर) क्रमिक सीधे धागों (वार्प यार्न) के ऊपर तथा नीचे एकान्तर रूप से गुजरता है। इस प्रकार के बुनाई का उदाहरण मस्लिन (मलमल) या तफ्ता (टफेटा) है। (Fig 2)




टुइल बुनाई (Twill weave), सादी बुनाई की अपेक्षा अधिक निकट बुना रहता है। वार्प तथा वेफ्ट धागे, कपड़े के फेस पर रिज या रूब बनाने के लिए गुँथे होते हैं। प्रत्येक क्रमिक लाइन पर वेफ्ट एक कदम दाँये या बाँये चलता है। इनके उदाहरण हैं डेनिम तथा गोबरडीन। (Fig 3)



धागे को या तो अकेले या बुनने के पूर्व दो या अधिक धागे को ट्विस्ट करके उपयोग किया जा सकता है (ply yarn)। (Fig 3)



सेटिन धागो (Satin weave), धागे में एक सेट है, धागे के अन्य सेट के ऊपर तैरता है। वार्प यार्न पर प्रभाव बनाने के लिए चार या आठ वेफ्ट यार्न से गुजरता है, लेकिन साथ ही वेफ्ट, सेटिन बुनाई बनाना भी सम्भव है। फिर वेफ्ट यार्न कपड़े के फेस पर प्रीडामिनेन्ट (प्रधान) होता है। उदाहरण है (अधिक सामान्य वार्प सेटिन बुनाई के लिये) सेटिन (Satin), दामस्ट (Damast), शिफॉन (Chiffon)। (Fig 4)





बिना-बुने कपड़े (Non-woven fabrics) में ग्रेन नहीं होते हैं। इन्हें, रेशों को एक साथ दबाकर बनाया जाता है, उदाहरण फेल्ड, प्लास्टिक फिल्म तथा विलीन इंटरफेसिंग।

अनेक फेब्रिक को बनने के बाद उनके बाडी को बढ़ाने, श्रीकेंज (San-forized) (सेन्फोइज्ड) या सिकुडन (crease-resistant) (क्रीस रजिस्टेंस), रोकने के लिए परत में कड़कपन देने के लिए या उन्हें आसान रखरखाव वाला बनाने, जल निरोधक, स्टेन रजिस्टेंट या कीटानुनाशक बनाने के लिए बुनाई करने के बाद उन्हें फिनिश दी जाती है। कुछ अन्य फिनिश भी होती हैं, जैसे मन्द,चमकदार, स्ट्रेच, रफ, कड़क, कोमल, पतला, खुरदुरा, चमकीला, कठोर तथा लेमिनेटेड। फेब्रिक को उनके क्रमशः फिनिश से लेबल किया जाता है।

नेप्पड़ फेब्रिक (Napped fabrics) में एक दिशा में बाल की तरह रेशे होते हैं। यह प्रभाव विशेष बुनाई तथा फिनिशिंग की विधि से प्राप्त होता है। जैसे वेलवेट, फेस क्लाय तथा वूल ब्रांड क्लाय। इन कपड़ों को एक तरफा कपड़ा (one way fabrics) फलेनल कहते हैं।

कपड़ों को महसूस करने में विविधता मिलती है, उदाहरण के लिए रफ से स्मूथ तक की रेन्ज में। यह प्रभाव कपड़े के संरचना के कारण होता है। संरचना, कपड़े के सतह के अपीरेंस (रूप) पर तथा उसकी विशेषताएं, बाड़ी या हेंग को संकेत करता है। संरचना, कपड़े के धागे, बुनाई तथा फिनिश से उत्पन्न होता है।





कपड़े की पहचान (Identification of fabrics): फेब्रिक के सही तथा उल्टे साइड को पहचानने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लक्षण सहायक होंगे। फेब्रिक के दोनों साइडों को परस्पर अगल बगल रखे।

फेब्रिक के राइट साइड पर

- डिजाइन अधिक ब्राइट तथा साफ होती है
- Selvedge (कपड़े का फिनिश किनारा) डार्क होता है
- Piles (पाइल्स) दिखाई देते हैं

यदि आप, उदाहरण के लिए, काटन की तरह कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो आप रेशे के प्रकार के बारे में जानकारी, सामान्यतः मटेरियल के सेलवेज पर ही लिखी हुई पायेंगे।

लेकिन कुछ कपड़ों पर लेबल नहीं लगा रहता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के टेस्ट (परीक्षण), कपड़े को ज्ञात करने में मदद करते हैं। दो टेस्ट, जो करने में कठिन नहीं हैं, का वर्णन नीचे किया गया है।

बर्निंग टेस्ट (जलना) (Burning test): ट्वीजर (Tweezer) (छोटी चिमटी) की सहायता से कुछ धागे या कपड़े के छोटे टुकड़े को फ्लेम (ज्वाला) में क्षैतिज जलाये। जलाने के प्रकार, उसकी खुशबू तथा जलने के बाद, शेष बचा मटेरियल, फाईबर के प्रकार के बारे में जानकारी देगा।

ड्राई टियरिंग टेस्ट (Dry tearing test): फेब्रिक के एक टुकड़े को काट कर हाथ से सही आकार दें। फटे हुए किनारों के सिरे के रेशों की लम्बाई, रेशों के प्रकार की जानकारी देता है। यह टेस्ट, काटन तथा लेनिन के बीच अंतर स्पष्ट करने में मदद करेगा। (जब कि बर्निंग टेस्ट, इन कपड़ों के लिए यही लक्षण देता है)।

	जलना (Burning)	खुशबू/अवशेष (Small/residue)	ड्राई टीयर टेस्टिंग (Dry tear testing)
सूती	शीघ्र तथा चमकीला जलता है	जलते हुए पेपर की तरह/ग्रे रंग के राख का पाऊंडर शेष बचता है	फटे किनारों पर छोटे रेशे दिखते हैं
लेनिन	शीघ्र तथा चमकीला जलता है	जलते हुए पेपर की तरह/ग्रे रंग का राख का पाऊंडर शेष बचता है	फटे सिरे, काटन की अपेक्षा अधिक लम्बे होते हैं
ऊन	धीरे धीरे जलता है	सींग या बाल के जैसे जलता है/ काली राख शेष बचती है	
सिल्क	धीरे धीरे जलता है	सींग या बाल के जैसे जलने की खुशबू/ काली रवेदार राख शेष बचती है	
पॉलिस्टर	पिघलता है तथा सिकुड़ता है	कोई खुशबू नहीं/भूरे रंग का ढेर शेष बचता है, ज्वाला, कठोर तथा क्रश नहीं किये जा सकते	
नॉयलान	सिकुड़ता है तथा ज्वाला से दूर पिघलता है	कोई खुशबू नहीं/कठोर अवशेष बचते हैं, फाईबर की बूंदें बनती हैं, जिन्हें क्रश (कुचला) नहीं जा सकता है	

रेशों के हिस्सों का वर्गीकरण

फाइबर तथा स्रोत	विशेष	विशिष्ट कपड़े तथा उपयोग	सावधानी (Care)
प्राकृतिक रेशे (Natural fibres)			
सूती कॉटन के पौधे के (पॉड) बीज में से	मजबूत होता है तब जब गीले को सोखता है। शरीर से गर्मी खींचता है, डाई से अच्छे आकर्षण बढ़ाने का प्रयत्न करता है। यदि उपचार न किया जाये तो सिकुड़ता है। सूरज की रोशनी से कमजोर होता है।	गर्मी में पहनने के लिए उपयोग होता है। सीजन गार्मेंट्स सदा बहार कपड़े, वर्क क्लॉथ, उदाहरण: कोटाराय, डेनिम, पॉपलिन, टेरी, आरगेडी, सीर-सॉकर, सावधानी के निर्देश	अधिकांश सूती को धोया जा सकता है, रंगीन कपड़ों को गर्म पानी में तथा अन्य को ठंडे पानी में धोये। हॉट सेटींग पर टम्बल ड्राई (झटकार के सूखाना), क्लोरिन ब्लीच का उपयोग किया जा सकता है, नम स्थिति में आयरन करें।
लिनन फ्लक्स पौधे से (Flax plant)	मजबूत, पानी सोखता है। जब तक उपचार न किया जायें तब तक सिकुड़ता है। डाई के साथ कम क्रिया। सिकुड़ने तथा खिंचने की कम प्रवृत्ति। फफूँदी से बिगड़ता है।	कपड़े में सामान्यतः कोर्स टेक्सचर तथा प्राकृतिक लसचर होता है। शरीर से गर्मी खींचता है। बुनाई बहुत कम से अधिक भार तक होती है। गर्मी तथा बंसत ऋतु में उपयोग होता है। अनेक घरेलू वस्तुओं में भी उपयोग होता है।	क्रिस्प फिनिश सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः ड्राईक्लीन किया जाता है। यदि कोमलता को प्राथमिकता दी जाये तो, धोया जा सकता है। धोते समय सामान्यतः सुकड़ता है।
सिल्क वर्म (कीड़े) के कुकून से	मजबूत, पानी सोखता है। शरीर की गर्मी सोखता है, सुकड़ने का प्रतिरोध करता है। डाई के साथ अच्छी क्रिया लेकिन ब्लीच कर सकता है। फफूँदी से अप्रभावित होता है। धूप तथा पसीने से कमजोर होता है।	लगजरीयस (विलासी) चमकीला कपड़े अनेक भारों में उपलब्ध। ड्रेस, सूट, ब्लॉउस तथा लाइनिस के लिए उपयोग होता है। उदाहरण: ब्रोकेड, चिफान, क्रीप, सेटिन, टवीड, (ऊनी वस्त्र), जर्सी।	सामान्यतः ड्राईक्लीन किया जाता है। यदि धोया जाना हो तो, माइलड सड (साबुन का पानी) में सामान्यतः हाथ से धोया जाता है। क्लोरीन ब्लीच से बचे, कम ताप पर आयरन करें।
ऊन (Wool) भेड़ के रोंआ से	तुलनात्मक कमजोर, असाधारण रूप से पानी सोखता है। शरीर की गर्मी को धारण करता है। सुकड़ता नहीं है। डाई के साथ अच्छी क्रिया। कीटनाशक कवच (Moths Proofing) की आवश्यकता होती है। उपचार न करने पर सिकुड़ता है।	अनेक भार, टेक्सचर बनावट में फेब्रिक मिलते हैं। स्वेटर, ड्रेस, शूट तथा कोट के लिए उपयोग होता है। उदाहरण: क्रीप, फ्लेनल, फ्लीस, गेबर्डिन, मिलटन, टवीड, जर्सी।	सामान्यतः ड्राईक्लीन किया जाता है। गुनगुने तथा साबुन के झाग के पानी में कई स्वेटर्स को धोया जा सकता है। न निचोड़े, क्लोरीन ब्लीच का उपयोग न करें। कुछ ऊन को मशीन में धोया जा सकता है। अनुदेश का पालन करें।
मैनमेड कपड़े (fibres) का चयन			
नॉयलान	मजबूत, कम पानी सोखता है। शरीर की गर्मी धारण करता है। रिकलिंग, (झुरिया), मिट्टी, कपड़े तथा फफूँदी का प्रतिरोधी, पिल होने की प्रवृत्ति, ऊँज को स्थैतिक एकत्र करता है।	कपड़े का टेक्सचर तथा भार की अधिक मात्रा। अन्य फाइबर के साथ प्रायः मिलता है। लिंगरी, लाइनिंग, स्विम सूट, ब्लॉउस तथा ड्रेस के लिए उपयोग होता है। उदाहरण: फर, सेटिन, जर्सी।	गुन-गुने पानी में हाथ या मशीन से धोया जा सकता है। मंद मशीन साइकल का उपयोग करें। स्टेटिक इलेक्ट्रीकसिटी को कम करने के लिए कपड़े के साफ्टनर का उपयोग करें। टम्बल ड्राई या ड्रिप ड्राई, कम ताप पर आयरन करें।
पॉलिस्टर	मजबूत, कम पानी सोखता है, शरीर की गर्मी धारण करता है, सिकुड़ना, खिंचाव, सिकुड़न, कीड़े तथा फफूँदी का प्रतिरोधी, हीट-सेट प्लीट इलेक्ट्रीकसिटी सुरक्षित रखता है। उदाहरण: क्रीप, डबल निट।	अनेक भार तथा बनावट में कपड़ों की अधिक बेरायटी। पोशाकों के लिए उपयोग होता है। स्टेटिकसूट एकत्र करता है। शूट, स्पोर्ट्स वेयर, लिंगरी, लाइनिंग, कर्टेन, श्रेड, टचअप के लिए कुशन सिटिंग के लिए फिलिंग।	अधिकांश पालिस्टर गुनगुने पानी में हाथ या मशीन से धुले जाते हैं। टम्बल ड्राई या ड्रिप ड्राई, स्टेटिक इलेक्ट्रीकसिटी को कम करने के लिए, फेब्रिक साफ्टनर का उपयोग करें। कुछ या बिल्कुल नहीं आयरनिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। मध्यम ताप का उपयोग करें।

विभिन्न देशों में टेक्सटाइल को लेबल करने का नियंत्रण करने का उद्देश्य, रेशे के प्रकार की जानकारी देना है। जिसे कपड़ों को बनाने में उपयोग किया गया है। पोशाकों में फाइबर की जानकारी, कॉलर पर या साइड

सीम में फिक्स लेबल पर लिखी रहती है। फेब्रिक में यह कपड़े के मुड़े हुए किनारे पर लिखी रहती है। यदि उत्पाद को पैकेज (उदा साँक्स मोज़े) में बेचा जाये तो जानकारी उसकी पैकिंग में होगी।

100% रेशम
80% नॉयलॉन 20% एलास्टीन
न्यूनतम 85% रेशम
60% रेशम साथ में ऊनी और विस्कोस
85% सूती 15% दूसरे रेशे
बाहरी कपड़े : 100% नया ऊन लाइनिंग : 100% रेशम

मटेरियल जो 100%, केवल एक ही रॉ मटेरियल से बने हो उनको शुद्ध ("Pure") या ऑल ("All") से वर्णित किया जा सकता है। 7% का एलाउन्स, दृष्टिगोचर सजावटी सामग्री के लिए दिया जाता है। शेपिंग, आकार देने के लिए उपयोग होने वाले इन्टरलाईनिंग (अस्तर) को पहचानने की आवश्यकता नहीं है।

मिश्रित उत्पाद से, घटक (Constituent) रेशो के भार से प्रतिशत लिया जाना चाहिए। रेशो को घटते क्रम में सूची बनानी चाहिए।

उन टेक्सटाइल के लिए जो अनेक फाइबर से बने हैं, जिसमें से एक कम से कम 85% है, तो यह कहना पर्याप्त होगा कि उसका "न्यूनतम कन्टेन्ट 85%" है।

यदि मिश्रण में कोई भी रेशो 85% न हो तो, डोमिनेन्ट (प्रबल) फाइबर को घटते हुए क्रम की सूची में दिये गये अन्य घटकों के साथ प्रतिशत शेयर देना पर्याप्त होगा।

यदि एक या अधिक घटका 10% से कम मात्रा में उपस्थित हो तो, उन्हें अन्य रेशों की तरह नामित किया जा सकता है।

लाइन वाले कपड़ों में, मुख्य लाइनिंग मटेरियल के फाइबर की मात्रा दी जानी चाहिए।

हाथ की सिलाई के प्रकार तथा उनके उपयोग (Types of hand stitches and their use)

उद्देश्य- इस पाठ के अन्त में आप निम्न के योग्य होंगे

- हाथ की सिलाई के नाम बताने तथा वर्गीकृत करने में
- उनके उपयोग का वर्णन करने में।

बेसिक स्टिचिस (Basic stitches) मूल सिलाई को (Constructive) (रचनात्मक) तथा (Decorative) सजावटी स्टिचिस में वर्गीकृत किया गया जिन्हें कढ़ाई में उपयोग किया जाता है। रचनात्मक सिलाई को आगे अस्थायी तथा स्थायी सिलाईयों में विभाजित किया गया है।

अस्थायी सिलाईयाँ (Temporary stitches): बास्टिंग या टेकिंग, अस्थायी सिलाई है जिसे स्थायी सिलाई बनाने के पूर्व मटेरियल की दो या अधिक लेयर्स को एक साथ पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह सिलाई क्षैतिज होती है तथा उसे दांये से बायें सिला जाता है। यह एक मात्र सिलाई है जिसे एक गाँठ (Knot) से प्रारंभ किया जाता है। बासटिंग के लिए विपरीत (Contrasting) रंग के धागे का उपयोग करें जिससे कि सरलता से देखा तथा हटाया जा सके। सिलाई की लम्बाई, धागे के भार तथा टुकड़ों को कितनी मजबूती से एक साथ जोड़ा जाना है, पर निर्भर करते हुए परिवर्तनीय होती है। बासटिंग का अन्त करने के लिए एक के ऊपर एक दो सिलाई करें। बासटिंग की सिलाई अनेक प्रकार की होती है।

ईवन बासटिंग (Even) (सम) कम लम्बाई तथा फोल्ड के लिए उपयोग की जाती है।

अनईवन (Uneven) असमान बासटिंग का उपयोग अधिक लम्बाई के लिए किया जाता है।

डायगोनल (Diagonal) (विकर्ण) बास्टिंग का उपयोग तब किया जाता है जब कपड़े की अनेक तहों को एक साथ सिला जाना हो।

पैडिंग (Padding) स्टिच का उपयोग लाइनिंग तथा आन्तरिक लाइनिंग को पकड़ने के लिए कोट में किया जाता है।

टेल्स के टेक्स (Tailor's tacks) - धागे के निशान (मार्क) मूलतः असमान बास्टिंग सिलाई होती है। इनका उपयोग कपड़े की निचली परत पर मार्क को हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है।

स्थायी सिलाईयाँ (Permanent stitches): स्थायी सिलाईयों में सिलाई प्रारंभ तथा समाप्त करते समय गाँठ लगाने से बचे। एक छोटे पिछली सिलाई

से प्रारंभ करें। यदि उसे स्थायी सिलाई से गुप्त बनाया जा सके या उल्टे साइड पर (लगभग 2 या 3 cm) कुछ लम्बाई का धागा बाहर छोड़े, जिसे से प्रथम कुछ स्थायी सिलाईयों से पकड़ा जा सकें। सिलाई का अंत करने के लिए उल्टे साइड पर धागा ले तथा उसे लूप से पकड़े।

रनिंग स्टिच (Running stitch) हाथ की सभी सिलाईयों में से सरलतम है जिसका उपयोग हाथ के बने शीम टक, गोदरिंग, क्विलटिंग तथा मरम्मत के लिए किया जाता है।

बैक स्टिच (Back stitch) मजबूत तथा मशीन की सिलाई के लिए अवस्थापित होती है।

पिक स्टिच (Pick stitch) (हाफ बैक स्टिच) का उपयोग फाइन मटेरियल पर किया जाता है।

ओवर कास्टिंग का उपयोग रॉ (कच्चा) सिरों पर उन्हें मुड़ने से रोकने के लिए सिंगल या डबल कि जाती है।

हेमिंग (Hemming) का उपयोग मटेरियल के मुड़े सिरों को पकड़ने के लिए किया जाता है इसका सबसे सामान्य उपयोग हेम्स (Hems) के लिए है। हेमिंग उल्टी साइड पर या कभी - कभी सही साइड पर छोटे स्लाटिंग सिलाई की तरह दिखती है। इन सिलाईयों को फाइन तथा स्थान पर मजबूती से पकड़ने के लिए पर्याप्त निकट दूरी पर होना चाहिए। हेम प्रारंभ करने के पूर्व धागे को एक के ऊपर एक अनेक छोटे सिलाईयों से जोड़े। हेमिंग को पूरा करने के लिए उसे मजबूती पकड़ने के लिए अनेक सिलाइयाँ करें। सिलाई के लिए अधिक लम्बाई का धागा उपयोग न करें। धागों में गाँठ न पड़े इसलिए धागों में अधिकतम लम्बाई को 70 cm से अधिक नहीं होना चाहिए। यह धागे को खींचते समय सुई से होनी वाली दुर्घटना से बचने के लिए सहायक भी होता है।


इस्त्री करने के उपकरण (Pressing equipment)

उद्देश्य- इस पाठ के अन्त में आप निम्न के योग्य होंगे


- इस्त्री करने के उपकरण के नाम तथा उनके अनुप्रयोग बताने में
- इस्त्री करने के महत्व का वर्णन करने में

इस्त्री करने के उपकरण (Pressing equipment)

इलेक्ट्रिक आयरन (Electric iron): यह समांतर साइड के तथा तेज नोक (Pointed nose) के साथ, विशेष आकार की होती है। आयरन की निचली प्लेट भारी, हार्ड तथा स्मूथ पालिश की होती है, जिससे कि इस्त्री किये जाने वाले कपड़े पर सरलता से चल सके। इसमें नॉन कंडक्टिंग (कुचालक) हेंडल तथा टेम्परेचर रेगुलेटर (Temperature regulator) (ताप नियंत्रक) या थर्मोस्टेट (Thermostat) होता है। (Fig 1)





इस्त्री करने का बोर्ड/प्रेसिंग टेबल (Ironing board/pressing table) (foldable): यह या तो लकड़ी या मेटल का बना, समतल हार्ड बोर्ड होता है। बोर्ड काटन से भरा होना होता है, तथा सूती कपड़े से कवर होता है, तथा यह ऊँचाई परिवर्तन करने के लिए एडजस्टेबल स्टैंड पर फिक्स रहता है। (Fig 2)




टेलर्स हेम (Tailor's ham): यह गोल सिरे के साथ, मजबूती से पैक किया हुआ कुशन है। यह बस्ट, डार्ट तथा गोल सीम जैसे आकारों के क्षेत्र को प्रेस करने के लिए उपयोग होता है: यह कोनों को मोल्ड करने के लिए भी उपयोग होता है। (Fig 3)


प्वाइंट प्रेशर (Point presser): यह तेज प्वाइंट का लकड़ी का बोर्ड होता है तथा इसका उपयोग कॉलर में सीम को प्रेस करने तथा कॉलर, कफ इत्यादि में तेज प्वाइंट बनाने में मदद करने के लिए उपयोग होता है। (Fig 4)



स्लीव बोर्ड (Sleeve board): यह संकिर्ण, लम्बे, समतल परत का बोर्ड है, जिस पर सीम तथा वस्त्रों के संकिर्ण सेक्शन के डीटेल्स, जैसे ट्राउजर के स्लीव तथा लेग को सरलता से प्रेस किया जा सकता है। (Fig 5)



नीडल बोर्ड (Needle board): यह एक बोर्ड है, जिस पर लकड़ी के बोर्ड पर छोटी सुईयाँ एकत्रित रहती हैं। इसका उपयोग पाईल तथा नेप कपड़े को प्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। (कोर्डराय, वेलवेट/मलमल) (Fig 6)



प्रेसिंग (Pressing), सिलाई करते समय तथा इसके बाद की भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रेस करने से सिकुड़न (रिंकल्स) हट जाते हैं, क्रीज, तेज हो जाती है, बड़ी बल्की लेयर्स तथा खुली सीम्स, सीधी हो जाती है। प्रेसिंग से फेब्रीक सिकुड़ या फैल सकता है।

सम्मिलित होने वाले मुख्य घटक हैं, ऊष्मा, प्रेशर तथा नमी। इस घटकों को कपड़े के साथ अनुरूप होना होता है, जो बाद में प्रेस हो जाते हैं। प्रेसिंग निम्न के समय की जाती है।

- पोशाक को बनाते समय (फ्लेट सीम, डार्ट को प्रेस करने, कम्पेन्ट को आकार में प्रेस करने इत्यादि)
- पोशाक की सिलाई करने के बाद, फिनिश करने के लिए।

आयरनिंग तथा प्रेसिंग (ironing & Pressing) में अंतर: आयरनिंग वह विधि है जिसमें आयरन को फेब्रिक के साथ लम्बाई या चौड़ाई की दिशा में ढकेला जाता है। आयरनिंग विधि का उपयोग पोशाक के बनाने के बाद किया जाता है।

प्रेसिंग वह विधि है जिसमें आयरन को फेब्रिक पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे की गति देते हुए, ऊपर उठाया तथा नीचे लम्बाईनुसार और आड़े दिशा में सेट किया जाता है। प्रेसिंग, सभी पोशाकों को बनाने की प्रक्रिया के समय की जाती है।

सुरक्षा एहतियात (Safety precautions)


- आयरन के कार्ड (डोरी) को आपके कार्य पर (ड्रेग) खिंचने न दें।
- आपके पास जिस तरह का आयरन है, उस पर निर्भर करते हुए, जब उसका उपयोग नहीं हो तो, या तो आयरन स्टैंड का उपयोग करें या उसे तिरछा करके रखें।
- आयरन बोर्ड के कवर को जलने न दें।
- यदि स्टार्च, आयरन से चिपक जाये तो उसे ठंडा होने दें तथा फिर उसे साबुन से या नॉन स्क्रचिंग पाउडर (Non-scratching scouring powder) या बैकिंग सोडा से रगड़ें।
- भाप के आयरन के लिए डिस्टिल्ड वॉटर का उपयोग करें : जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उसे खाली कर दें।
- यह सुनिश्चित करें कि आयरन के किसी भी भाग से तार तथा प्लग पिन में विद्युत का लीकेज तो नहीं है।

- विराम के समय आयरन की गर्म सरफेस को कभी भी आयरनिंग टेबल पर न रखें, आयरन को खड़ी स्थिति में रखना चाहिए।

आपके कपड़े में कम ऊष्मा प्रतिरोधी फाइबर (Less heat resistant fibre) के लिए अपने आयरन पर रेग्युलेटर या कंट्रोल को सही सेट करें। आयरन पर तापमान सदैव साफ साफ अंकित नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें गर्म से ठंडा इस क्रम में ग्रेड किया जाना चाहिए, लेनिन - काटन - रेयान - वूल - सिल्क - नॉयलान (तथा अन्य कृत्रिम/प्राकृतिक रेशे)।

वेट प्रेसिंग (Wet pressing) को स्टीम आयरन से सरलता से किया जा सकता है, नहीं तो कपड़े पर पानी सीधे छिड़क दें तथा आयरन करने के पूर्व एक मिनट के लिए छोड़ दें।


वेट प्रेसिंग की दूसरी विधि में डेम्प (नम) कपड़े की सहायता से की जा सकती है। यह लेनिन या वूल फेब्रिक के लिए उपयोग की जाती है। स्प्रेन रेयॉन, एम्बास्ड तथा ग्लेज्ड फेब्रिक जैसे कुछ फेब्रिक के लिए यह अच्छा होगा कि उसे सूखा प्रेस किया जाये। (Fig 7)



बनाते समय प्रेस करने की तकनीक (Techniques for pressing during construction)

- बंद सीम, चुन्नट या हेम वाले किनारों के साथ वास्टिंग पर बार-बार प्रेस करने की आवश्यकता होती है। प्रथम बार सूखा, हल्का प्रेस करने के बाद वास्टिंग को हटायें तथा फेब्रिक पर बनाये गये मार्क, सेट होने के पूर्व नमी से पुनः प्रेस करें। पित्स पर कभी प्रेस न करें।
- ग्रेन से प्रेस करें, बायस कम्पोनेन्ट्स पर भी ग्रेन्स के साथ प्रेस करें।
- कैची को प्रेस बोर्ड पर हाथ के निकट रखें, जिससे कि किसी भी प्वाइंट से खिंचाव को काटा जा सके, जो पर्याप्त रूप से नहीं कटे हो। कोने या कर्व जिन्हे ट्रिम या काटना हो, यदि वे काटने के पूर्व, अच्छी तरह से नम हो तथा प्रेस हो तो उनकी (फ्रे) किनारे के रेशे होने की सम्भवना कम होती है।
- गारमेन्ट के पीस को प्रेस करने के बाद उसे कोट के हैंगर पर पिन करके रखें या सूखने के लिए सावधानी से रखें जिससे कि आपको उसे दुबारा प्रेस न करना हो।
- अपने बाँये हाथ में सिलाई के लाइन पर मजबूती से फोल्ड करते हुए गैदर को प्रेस करें। धीमे कार्य के लिए ऊष्मा को कम करें।
- जब पूरी सिकुड़न को हटाना हो तो, आयरन के साइड को सिलाई के लाइन के समान्तर निकट पकड़ें।
- प्रेस बटन, एब्राइडरी, लेस, बिडिंग, ब्रेडिंग को टर्किश टॉवेल की लेयर जैसे, पर साफ्ट पैड को उल्टे साइड से लगाकर प्रेस किया जाता है।

Fig 8



- कॉलर, कफ, बेल्ट तथा पॉकेट को पहले उल्टे साइड से प्रेस करें, फिर उन्हें, प्रेस क्लाथ के ऊपर बहुत हल्के से फिनीश करे। पहले किनारों के साथ मजबूती से प्रेस करें, बास्टिंग को हटाये, फिर से प्रेस करे। बाहरी किनारे से अंदर की तरफ कार्य करें। (Fig 8)
- यदि आप (प्रोफेशनल एपीयरेंस) व्यवसायिक रूप चाहते हों तो स्लीव में लम्बी क्रीस पर प्रेस न करें, इसके बदले स्लीव बोर्ड का उपयोग करें।

वर्क को प्रेस करने का क्रम (Order of pressing work)

- पहले पॉकेट, फेसिंग, सीम, लाइनिंग तथा शोल्डर पैड जैसे आंतरिक पार्ट्स को प्रेस करें।
- फिर आस्तीन को प्रेस करें।
- पार्ट्स जो उन्हें ट्रिम करते हैं के पूर्व, रफेल्स (चिन्ह) तथा गोदर को प्रेस करें।
- लोअर ब्लॉउज के पूर्व, योक तथा शोल्डर सीम को प्रेस करें।
- लम्बी पोशाक के निचले भाग के (स्कर्ट से पहले ब्लाउस) पूर्व, ऊपरी भाग को प्रेस करें।
- कॉलर को सामान्यतः अंत में प्रेस किया जाता है क्योंकि, चेहरे के बाद, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- अंत में, कोई भी ऐसी क्रीस को हटाये जो आक्समात बन गई हो। स्लीव में या डार्ट के नीचे या बिना प्रेस किये प्लीट्स में क्रीस न डालें।

सिकुड़ने की विधि (Method of Shrinking)

उद्देश्य- इस पाठ के अन्त में आप निम्न के योग्य होंगे

- सिकुड़ने की विधि तथा उसके उपयोगों का वर्णन करने में।

फेब्रिक को जब प्रथम बार पानी में डुबाया जाये तो उसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति रहती है। अतः कपड़े को सिलने के पूर्व थ्रिंक कर लेना चाहिए। पहले से थ्रिंक किये हुए मटेरियल में थ्रिंक का उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है।

सनफोराइज्ड (Sanforized) कपड़े की स्थिति में थ्रिंकेज की आवश्यकता नहीं होती है। सूती रेशम ऊन इत्यादि जैसे नॉन सनफोराइज्ड कपड़े को विभिन्न विधियों द्वारा थ्रिंकिंग किया जाता है।

थ्रिंकिंग के बाद रिकल्स (सिलवटे) को हटाने के लिए अच्छी तरह से प्रेस किया जाना चाहिए।

थ्रिंकिंग की अनेक विधियां हैं। कपड़े को कुछ घण्टों के लिए पानी में डुबों कर रखे या फेब्रिक पर भाप दें।

विभिन्न कपड़ों के लिए सिकुड़ने का उपचार (Shrinking treatment for different fabrics): सफेद कपड़ों (काटन, लेनन) को कम से कम चार घण्टों के लिए गर्म पानी में डुबाकर रखना चाहिए। एक समान सिकुड़ने के लिए कपड़े की स्थिति को एक या दो बार बदलना चाहिए।

यही उपचार रंगीन कपड़ों के लिए भी है, सिवाय यह की इन्हें गुनगुने पानी में डुबाना चाहिए। ऊनी कपड़ों के लिए दोनों में से किसी एक विधि का पालन करते हुए भाप से थ्रिंकेज ट्रीटमेंट दिया जाता है।

एक गीली टर्किश टॉवल को ऊनी कपड़ों की दो लेयर के बीच रखा जाता है, जिससे की सही साइड, गीली टॉवल को स्पर्श करें। प्रेस किये हुए कपड़े को ऊपरी परत पर फैलाये तथा उसे गर्म आयरन से प्रेस करें। गीली टॉवल से उत्पन्न भाप से थ्रिंकेज सुनिश्चित होता है।

अन्य विधि में कपड़े पर गीला मलमल कपड़े को एक साथ लपेटें। फिर गीले मलमल को हटाये तथा कपड़े को गर्म आयरन से प्रेस करें।

पूर्वोपाय (Precautions)

- सोकिंग के लिए उपयोग किये गये बर्तन तथा सुखाने के लिए उपयोग किये गये तार को जंग तथा मिटटी से मुक्त होना चाहिए।
- दो विभिन्न रंगों के कपड़ों को एक साथ नहीं डुबाना चाहिए।
- सुखाने के कार्य को छाया में करना चाहिए।

साड़ी की फाल (Sari fall)

उद्देश्य- इस पाठ के अन्त में आप निम्न के योग्य होंगे

- साड़ी की फाल के कपड़ों के प्रकार तथा उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करने में।
-

साड़ी की फाल, कम चौड़ाई वाला कपड़े का लम्बा टुकड़ा होता है, जो साड़ी की लगभग आधी लम्बाई तक फैला रहता है। यह साड़ी के निचले किनारे को प्रारम्भ में घिसने तथा फटने से रोकता है। यह साड़ी को अच्छी तरह से गिराता है तथा लटकाता है, विशेषतः पतली तथा हल्की बुनाई वाली साड़ी के कपड़े को।

यह साड़ी के गिरने वाले सिरे या निचले भाग से जुड़ी रहती है। उपयोग किया गया कपड़ा सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। सूती, टेरकोसा, तथा पालिएस्टर। काटन फाल का उपयोग काटन साड़ी के लिए तथा टेरकोसा का उपयोग पालिएस्टर, सिल्क तथा सीफान साड़ी के लिए किया जाता है।

ऐसी साड़ी की फाल का चयन करें जो, साड़ी के रंग तथा कपड़े को मेच करे (अर्थात् काटन से काटन तथा पालिएस्टर से सिंथेटिक)।

क्योंकि साड़ियों को फाल लगाने के पूर्व श्रिकं नहीं किया जाता है, इसलिए पालिएस्टर फाल को सूती साड़ी पर नहीं सिलना चाहिए तथा काटन के फाल को पालिएस्टर की साड़ी पर नहीं सिलना चाहिए। यह आसमान सिकुड़ने के कारण साड़ी के रूप को सिकुड़ने से प्रभावित करती है।

लगाने के लिए पूर्व में सिकुड़ी हुई साड़ी तथा साड़ी की फाल का उपयोग करें, नहीं तो श्रिकेज का उपचार तथा प्रेसिंग (दबाना) करना होगा।

यदि चयन की गई साड़ी की फाल, खराब क्वालिटी की हो तो यह साड़ी से पहले फट सकती है। फाल का रंग फीका हो सकता है, जिसके कारण साड़ी को क्षति पहुंच सकती है।

पूर्वोपाय (Precautions)

- अच्छी गुणवत्ता की फाल लगाये।
- सूती फाल को सिलने के पूर्व सदैव सिकुड़ने दें तथा प्रेस करें।
- जहां तक संभव हो, फाल को साड़ी के रंग तथा कपड़े में मेच करना चाहिए।
- साड़ी के फाल को सिलते समय साड़ी या फाल को न खींचें।