

64 : Which type of transformer used in arc welding? | आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है?

- A : Step up | स्टेप अप
- B : Step down | स्टेप डाउन
- C : One - to - one | वन टू वन
- D : Capable of increasing supply voltage | आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने में सक्षम

65 : Which position is advantageous for easy welding? | आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति लाभप्रद है?

- A : Flat | समतल
- B : Vertical | खड़ा
- C : Over head | ओवर हेड
- D : Horizontal | क्षैतिज

66 : Which one of the following is used to convert AC to DC supply in a welding machine? | वेल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?

- A : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट
- B : Motor generator set | मोटर जनरेटर सेट
- C : Engine generator set | इंजन जनरेटर सेट
- D : Welding transformer | वेल्डिंग ट्रांसफार्मर

67 : What is the metal used to make earth clamp in a welding machine? | वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है?

- A : Iron | लोहा
- B : Brass | पीतल
- C : Aluminium | अल्युमीनियम
- D : Copper alloy | ताँबा मिश्रित धातु

68 : How much current should be set, to weld a 10 mm thick plates, by arc welding? | आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 मिमी मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करंट सेट किया जाना चाहिए?

- A : 70 Amps
- B : 80 Amps
- C : 90 Amps
- D : 110 Amps

69 : What is the term for the depth of fusion, from the surface of the weld metal plate? | वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए शब्द क्या है?

- A : Leg length | लेग की लंबाई

B : Fusion zone | फ्यूजन ज़ोन

C : Penetration | पेंनेट्रेशन

D : Heat affected zone | गर्मी प्रभावित क्षेत्र

70 : What should be the angle for a double bevel butt joint? | डबल बेवल बट जॉइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए?

- A : 45°
- B : 35°
- C : 25°
- D : 20°

71 : What is the name of joint if two members welded in the same plane? | यदि एक ही लैवल में दो मेम्बर को वेल्ड किया जाता है, तो जॉइंट का नाम क्या है?


- A : Lap joint | लैप जॉइंट
- B : Tee joint | टी जॉइंट
- C : Butt joint | बट जॉइंट
- D : Edge joint | एज जॉइंट

72 : What is the symbol of welding? | वेल्डिंग का प्रतीक क्या है?



- A : Spot weld | स्पॉट वेल्ड
- B : Fillet weld | फिलेट वेल्ड
- C : Single J butt | सिंगल जे बट
- D : Backing run / weld | बैकिंग रन / वेल्ड

73 : What is the shape of weld finish symbol? | वेल्ड फिनिश प्रतीक का आकार क्या है?



- A : Convex symbol | उत्तल प्रतीक
- B : Contour symbol | कंटूर प्रतीक
- C : Concave symbol | अवतल प्रतीक
- D : Contour surface chipped | कंटूर सतह चिप्पड

74 : What is defined as vertical position of groove welding? | ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया गया है?

- A : 1G
- B : 2G
- C : 3G
- D : 6G

75 : Which type of metal is used in a welding cable? | वेल्डिंग केबल में किस प्रकार की धातु का उपयोग किया जाता है?

- A : Iron | लोहा
- B : Brass | पीतल
- C : Bronze | कांसा
- D : Copper | तांबा

76 : Which of the following gas is used in TIG welding? | TIG वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है?

- A : Helium | हीलियम
- B : Oxygen | ऑक्सीजन
- C : Hydrogen | हाइड्रोजन
- D : Carbon dioxide | कार्बन डाइऑक्साइड

77 : Which of the accessories should be worn during overhead welding? | ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए?

- A : Helmet | हेलमेट
- B : Sun glass | सन ग्लास
- C : Hand screen | हाथ की स्क्रीन
- D : Welding goggles | वेल्डिंग चश्मे

78 : Which one of the following do not assist fire? | निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है?

- A : Fuel | ईंधन
- B : Oxygen | ऑक्सीजन
- C : Ignition | इग्निशन
- D : Nitrogen | नाइट्रोजन

79 : Which type of polarity is used in aluminium welding? | एल्यूमीनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?

- A : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट
- B : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर
- C : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता
- D : Straight polarity | सीधी ध्रुवता

80 : What is polarity? | पोलैरिटी क्या है?

- A : Circuit of current | करंट का सर्किट
- B : Direction of current | करंट की दिशा
- C : Open circuit of current | करंट का खुला सर्किट
- D : Opp direction of current | करंट की विपरीत दिशा


81 : What is the effect due to long arc in welding shown in drawing? | ड्राइंग में दिखाए गए वेल्डिंग में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है?

- A : Normal penetration | सामान्य पेनीट्रेशन
- B : More penetration | अधिक पेनीट्रेशन
- C : Less penetration | कम पेनीट्रेशन
- D : Less weld deposit | कम वेल्ड जमा

82 : Which type of polarity used in bare wire electrode? | नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है ?


- A : Straight polarity | सीधी ध्रुवता
- B : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता
- C : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर
- D : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट

83 : What is the name of the weld joint showing the symbol "A"? | A प्रतीक दिखाने वाले वेल्ड जॉइंट का नाम क्या है?



- A** : Backing weld | बैकिंग वेल्ड
B : Square butt weld | स्क्वायर बट वेल्ड
C : Single J butt weld | सिंगल जे बट वेल्ड
D : Single V butt weld | एकल वी बट वेल्ड

84 : What is the name of the type of joint for the symbol shown in "D"? | D में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है?




- A** : Concave fillet | अवतल फिलेट

- B** : Convex double "V" butt | उत्तल डबल "वी" बट
C : Flat (Flush) Single V butt weld | फ्लैट (फ्लश) सिंगल वी बट वेल्ड
D : Flat (Flush) V butt weld with backing run | फ्लैट (फ्लश) वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ

85 : What are the two types of MS pipes? | एमएस पाइप के दो प्रकार क्या हैं?

- A** : Forged pipe / Rolled pipe | फोर्ज्ड पाइप / रोल्ड पाइप
B : Strip rolled / moulded type | स्ट्रिप रोल्ड / मोल्डेड टाइप
C : Bent sheet pipe / Hot forged | बेंट शीट पाइप / हॉट फोर्ज्ड
D : Seamless pipe / Resistance welded pipe | सिमलेस पाइप / रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप

86 : What is the name of the type of joint for the symbol shown in "C"? | C में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है?



- A** : Concave fillet | अवतल फिलेट
B : Convex double "V" butt | उत्तल डबल "वी" बट
C : Flat (Flush) Single V butt weld | फ्लैट (फ्लश) सिंगल वी बट वेल्ड
D : Flat (Flush) V butt weld with backing run | फ्लैट (फ्लश) वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ

87 : Which type of electrode produces short arc length? | किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है?

A : Heavy coated electrodes | हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड

B : Light coated electrodes | लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड

C : Medium coated electrodes | मध्यम कोटेड इलेक्ट्रोड

D : Super heavy coated electrodes | सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड

88 : Which type of arc length produces deep penetration weld? | किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनेट्रेशन वेल्ड पैदा करती है?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Medium arc length | मध्यम आर्क की लंबाई

D : Too long arc length | बहुत लंबी आर्क की लंबाई

89 : What is the conversion function of a rectifier? | एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है?

A : AC to AC

B : DC to DC

C : AC to DC

D : DC to AC

90 : Which arc length produces correct fusion? | किस आर्क की लम्बाई सही फ्यूजन पैदा करते हैं?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Normal arc length | सामान्य आर्क की लंबाई

D : Too long arc length | बहुत लंबी आर्क की लंबाई

91 : Which type of polarity is used in welding non ferrous metals? | अलौह धातुओं को वेल्डिंग करने में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?

A : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर

B : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता

C : Straight polarity | सीधी ध्रुवता

D : DC Motor generator | डीसी मोटर जनरेटर

92 : Which is used for arc welding if there is no electric power supply? | यदि बिजली की आपूर्ति नहीं है तो आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है?

A : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट

B : Transformer set | ट्रांसफार्मर सेट

C : Motor generator set | मोटर जनरेटर सेट

D : Engine generator set | इंजन जनरेटर सेट

93 : What is the angle of electrode while welding in vertical position? | ऊर्ध्वाधर स्थिति में वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का कोण क्या रहता है?

A : 60° to 70°

B : 70° to 80°

C : 80° to 90°

D : 90° to 100°

94 : Which type of arc produces humming sound? | किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Normal arc length | सामान्य आर्क की लंबाई

D : Too long arc length | बहुत लंबी आर्क की लंबाई

95 : Which types of arc length used in thin sheet metals? | पतली शीट धातुओं में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उपयोग किया जाता है?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Medium arc length | सामान्य आर्क की लंबाई

D : Deep short arc length | गहरी छोटी आर्क की लंबाई

96 : Which type polarity used in sheet metal welding? | शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?

A : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट

B : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर

C : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता

D : Straight polarity | सीधी ध्रुवता

97 : Which polarity is used in welding with heavy and super heavy coated electrodes? | भारी और सुपर भारी कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?

A : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर

B : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता

C : Straight polarity | सीधी ध्रुवता

D : AC Motor generator | एसी मोटर जनरेटर

98 : Which polarity used in welding cast iron? | कास्ट आयरन की वेल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है?

- A : Rectifier set | रेक्टिफायर सेट
- B : AC Transformer | एसी ट्रांसफार्मर
- C : Reverse polarity | विपरीत ध्रुवता
- D : Straight polarity | सीधी ध्रुवता

99 : What should be the angle of electrode in the flat position welding? | प्लैट स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए?

- A : 50° to 70°
- B : 60° to 70°
- C : 70° to 80°
- D : 80° to 90°

100 : What should be the angle of electrode in horizontal position welding? | क्षैतिज स्थिति वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कोण क्या होना चाहिए?

- A : 45° to 55°
- B : 55° to 65°
- C : 70° to 80°
- D : 80° to 90°

102 : What is the size of nozzle suitable for welding 50mm dia pipe, with 3.15mm wall thickness? | 3.15 मिमी मोटी दीवार के साथ 50 मिमी व्यास वाली पाइप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या है?

- A : 5
- B : 7
- C : 10
- D : 13

103 : What is the purpose of wrapping the weld cable around the job in welding? | वेल्डिंग में जॉब के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है?

- A : To control arc blow | आर्क ब्लो में नियंत्रण करने के लिए
- B : To control arc speed | आर्क की गति को नियंत्रित करने के लिए
- C : To control arc length | आर्क की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए
- D : To control distortion | विकृति को नियंत्रित करने के लिए


104 : What is the purpose of fixing run on, run off plates in arc welding? | आर्क वेल्डिंग में प्लेटों को रन ऑन, रन ऑफ करने का उद्देश्य क्या है?

- A : Control arc blow | आर्क के झटका का नियंत्रण
- B : Control porosity | सरंध्रता का नियंत्रण
- C : Control distortion | विकृति का नियंत्रण
- D : Control over heating | ताप का नियंत्रण

105 : Which defect can be controlled by keeping a magnetic bridge on the top of the groove joint? | ग्रूव जॉइंट के ऊपर एक चुंबकीय पुल रखकर किस दोष को नियंत्रित किया जा सकता है?

- A : Arc blow | आर्क का झटका
- B : Distortion | विरूपण
- C : Uneven bead | असमान बीड
- D : Slag inclusion | स्लैग इनक्लूशन

106 : What defect you find in the given figure? | दिए गए चित्र में आपको क्या दोष लगता है?



- A : Arc blow | आर्क का झटका
- B : Over lap | ओवर लैप
- C : Under cut | अंडर कट
- D : Distortion | विरूपण

108 : Which among the joints are covered under fillet group? | कौन से जॉइंट फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं?

- A : T joint, Lap joint | टी जॉइंट, गोद जॉइंट
- B : T joint, Corner joint | टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट
- C : Corner joint, Edge joint | कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट
- D : T joint, Lap joint, Corner joint, Edge joint | टी जॉइंट, लेप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट

109 : What happens if the root gap is lesser than one sixth of plate thickness? | यदि रूट की लम्बाई, प्लेट की मोटाई से एक बटे छः कम है, तो क्या होगा?

A : More chances of distortion | विकृति की अधिक संभावना

B : More penetration will result | अधिक पेनीट्रेशन परिणाम देगा

C : Likely defects like blowhole, porosity | ब्लोहोल, पोरोसिटी जैसे दोष

D : Base metal not fused till the bottom of joint | बेस मेटल जॉइंट के तल तक फ्यूज नहीं होगा

110 : Which arc length produces popping sound? | किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Normal arc length | सामान्य आर्क की लंबाई

D : Too long arc length | बहुत लंबी आर्क की लंबाई

111 : What arc length should be used to reduce the spatter? | स्पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई का उपयोग किया जाना चाहिए?

A : Long arc length | लंबी आर्क की लंबाई

B : Short arc length | लघु आर्क की लंबाई

C : Normal arc length | सामान्य आर्क की लंबाई

D : Too long arc length | बहुत लंबी आर्क की लंबाई

112 : What is the indication of wrong polarity in DC welding? | डीसी वेल्डिंग में गलत ध्रुवता का संकेत क्या है?

A : Electrode become red hot | इलेक्ट्रोड लाल गर्म हो जाते हैं

B : Electrode will freeze with the job | जॉब के साथ इलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा

C : Excess spatters and poor penetration | अतिरिक्त स्पेटर और खराब पेनीट्रेशन

D : It will produce edge of plates melted off | यह प्लेटों के किनारे से पिघल कर निकलेगा

113 : How do you name the depression formed at the end of the weld? | आप वेल्ड के अंत में बने डिप्रेशन का नाम कैसे देते हैं?


A : Crack | क्रैक

B : Crater | क्रेटर

C : Pin hole | पिन होल

D : Blow hole | ब्लो होल

114 : What will be the effect of magnetic fields shown in the figure below? | नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव होगा?



A : Electrode gets over heated | इलेक्ट्रोड अधिक गर्म हो जाता है

B : Electrode sticks to base metal | बेस धातु पर इलेक्ट्रोड चिपक जाता है

C : Excess melting of base metal | बेस मेटल का अतिरिक्त पिघलना

D : Arc is deviated from its original path | आर्क इसके मूल पथ से भटक जाता है

115 : Which defect will occur, when the equipment is changed for AC to DC supply in arc welding? | आर्क वेल्डिंग में, उपकरण को एसी से डीसी में बदलने पर कौन सा दोष होगा?

A : Arc blow | आर्क ब्लो

B : Over lap | ओवर लैप

C : Weld crack | वेल्ड क्रैक

D : Distortion | विरूपण