


रिवेट - प्रकार एवं उपयोग (Rivets - types & uses)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- रिवेटिंग का अर्थ बताना
- रिवेट के उपयोग बताना
- रिवेट के फीचर के नाम बताना
- विभिन्न प्रकार के रिवेटों के नाम बताना।

रिवेटिंग (Riveting) (Fig. 1)

स्थायी जोड़ बनाने के लिए रिवेटिंग एक पद्धति है। रिवेटिंग के लिए जोड़े जाने वाले प्लेट ड्रिल और पंच किये जाते हैं। दूसरी तरफ का हेड भागों को जोड़कर बनाया जाता है।



रिवेट की मुख्य विशेषताएं जिसको सेल्फ पीयर्सिंग रिवेटिंग में प्रयोग किया जाता है। वो हैं :-

शंक व्यास एवं रिवेट की लंबाई

रिवेट हेड का आकार तथा टेल की डिजाइन

रिवेट की धातु एवं कठोरता

क्रेटिंग एवं प्लेटिंग का प्रकार

रिवेट का प्रकार (Types of rivets)

- 1 ठोस एवं गोल रिवेट
- 2 अर्द्ध खोखली रिवेट
- 3 ब्लाइंड रिवेट
- 4 आस्कर रिवेट
- 5 ड्राइव रिवेट
- 6 फ्लेश रिवेट
- 7 फ्रिक्सन रिवेट
- 8 रिवेट अलॉय शिपर स्ट्रेन्थ एवं ड्राइविंग स्थिति
- 9 शेल्फ पीयरसिंग रिवेट

उपयोग (Uses)

रिवेट एक बंधक है जिसका इस्तेमाल मेटल शीटों को जोड़ने के लिए फेब्रिकेशन कार्यों में जैसे-पुल बनाने में, जहाज तथा क्रेन बनाने में, संरचनात्मक स्टील कार्य, बॉयलर एवं हवाई जहाज में उपयोग होते हैं।

भाग (Parts) (Fig. 2)

निम्नलिखित भाग रिवेट में होते हैं।

हेड, बाडी और टेल

सामग्री (Materials)


रिवेटिंग में शैंक को निरूपति करके रिवेट को जोड़ा जाता है। यह लचीले सामग्री से बनाये जाते हैं।

उदाहरण के लिए (Examples)

लो कार्बन स्टील, कांसा, तांबा और एल्यूमिनियम

रिवेट हेड शेप (Rivet head-shapes)



स्नेप हेड (Snap-head) (Fig 3)



यह रिवेट आम तौर से संरचनात्मक (Structural) काम के लिए प्रयोग में आता है। रिवेट के उल्टी छोर हेड के समान बना होता है।

पेन हेड (Pan head) (Fig 4)

ये बहुत ही मजबूत रिवेट है। उल्टी छोर स्नेप हेड शेप में फिनिश किया हुआ होता है। पेन हेड रिवेट बाडी कंस्ट्रक्शनों में उपयोगी होते हैं।



रिवेट अनुपात (Rivet Proportions)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- विभिन्न रिवेट डायामीटर के आधार पर होल साइज बताना
- प्लेट/शीट के मोटाई के मुताबिक रिवेट डायामीटर को चुन पायेंगे
- विभिन्न डायामीटर के रिवेट प्लेट साइजों के लिए लंबाई की गणना कर पायेंगे।

अच्छे और बेहतर रिवेटेड जाइंटों को पाने के लिए निम्नलिखित बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं।

छेद की साइज रिवेट के अनुरूप ड्रिल करनी चाहिए।

जाइंट की जाने वाली प्लेट/शीट के मोटाई के अनुपात में रिवेट की डायामीटर होनी चाहिए।

प्लेट/शीट के मोटाई के अनुसार रिवेट की टाइप और लंबाई होनी चाहिए।

रिवेट और होल के साइज (The size of the rivet and hole)

रिवेट के डायामीटर के अनुरूप ही ड्रिल की जाने वाली होल छेद की साइज होती है।


डायामीटर को निर्धारित करने के लिए आम तौर से अपनाये जाना वाला फार्मुला है।

$$D_{\min} = T$$

$$D_{\max} = 2T$$

वास्विक साइज, वास्विक जोड एवं सर्विस कंडिशन पर निर्भर करता है।

रिवेट के आम डायामीटर से होल का साइज थोड़ा बड़ा होगा।



हॉट वर्किंग के लिए छेद, कोल्ड वर्किंग की अपेक्षा रिवेटों के लिए ज्यादा क्लियरंस होगा।

रिवेट की लंबाई (Length of rivets) (Fig 1)

शेक लंबाई ही रिवेट की लंबाई है। रिवेट किये जाने वाले प्लेटों के कड़ेपन के अनुसार तथा रिवेट हेड के टाइप के अनुसार यह बदलेगा।

शॉप फ्लोर में स्नेप हेड रिवेट की लंबाई के लिए काम में लाये जाने वाला फार्मुला

टेबल

रिवेट के लिए होल डायमीटर

Rivet nominal dia	2	3	4	5	6	8	10	12	15	15-40
Hole dia	2.2	3.2	4.2	5.3	6.3	8.5	11	13	16.5	Holes largethan the nominal dia by 1.5. to 2.0mm

$$L = T + 1.5 D$$

काउंटरशैंक हेड रिबेट की लंबाई (Fig 2)


$$L = T + 0.6 D$$

L = शैंक लंबाई

T = कुल उपयोग किये प्लेटों की मोटाई

D = रिबेट डया

$D1$ = छेद डया



रिबेट किये गये जाइंट (Riveted Joints)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विभिन्न प्रकार के रिबेट किये गये जाइंट को बताना
- रिबेट किये गये जाइंट के विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को बताना
- चैन रिबेट और जिगजाग रिबेटिंग के भेद को बताना।


निर्माण और फेब्रिकेशन कार्यों में कई प्रकार के रिबेट का उपयोग किया जाता है।

आम तौर से काम में लाये जाने वाले जाइंट हैं

- सिंगल रिबेट लैप जाइंट
- डबल रिबेट लैप जाइंट
- सिंगल स्ट्रेप बट्ट जाइंट
- डबल स्ट्रेप बट्ट जाइंट


सिंगल रिबेटेड लैप जाइंट (Single riveted lap joint) (Fig 1)

यह बहुत सरल और आम तौर पर सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रिबेट जाइंट है। मोटी और पतली प्लेटों को जोड़ने के लिए इस जाइंट का उपयोग किया जाता है। इसमें जोड़े जाने वाले प्लेट के छोरों पर ओवर लैप किये जाते हैं और लैप के बीच में रिबेटों की एकल पंक्ति रखी जाती है।



डबल रिबेटेड लैप जाइंट (Double riveted lap joint) (Fig. 2)

इस प्रकार की जाइंट में रिबेटों को दो पंक्ति में रखा जाता है। आवेर्लैप दो पंक्तियों के रिबेट को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है।





डबल रिबेट (जिगजैग) लैप जाइंट (Double riveted (Zigzag) lap joint) (Fig 3)

यह जाइंट सिंगल लैप जाइंट से मज़बूत जाइंट प्रदान करता है। इस जाइंट में रिबेटों को स्क्वायर या त्रिकोणीय विन्यास में रखा जाता है। स्क्वायर विन्यास में रिबेटों को रखने की क्रिया चैन रिबेटिंग कहलाती है तथा त्रिकोणात्मक या त्रिकोणीय विन्यास में रिबेटों को रखने की क्रिया जिगजैग रिबेटिंग कहलाती है।

सिंगल स्ट्रेप बट्ट जाइंट (Single strap butt joint) (Fig 4)

इस पद्धति का उपयोग हम उन स्थितियों में करते हैं जहाँ पुर्जों के किनारों को रिबेटिंग द्वारा जोड़ा जाए।



इसमें स्ट्रेप नामक एक अलग धातु का उपयोग किया जाता है जो दो पुर्जों के किनारों को जोड़ कर रखता है।

डबल स्ट्रेप बट जाइंट (Double strap butt joint) (Figs 5 & 6)



ये जाइंट पुर्जों के किनारों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। यह सिंगल स्ट्रेप बट जाइंट से मज़बूत जोड़ है। इस जाइंट में दो कवर प्लेट होते हैं जो समायोजित किये जाने वाले पुर्जों के दोनों तरफ रखे जाते हैं।

हैंड रिबेटिंग के लिए टूल (Tools for Hand Riveting)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- हैंड रिबेटिंग के विभिन्न टूलों का नाम बताना
- विभिन्न हैंड रिबेटिंग टूल के उपयोग बताना।

कुशल रिबिट जाइंट बनाने के लिए निम्नलिखित औज़ारों का उपयोग किया जाता है।




जब सिंगल या डबल ट्राप रिबेटेड बट जाइंट के लिए काम में लाये जाते हैं तथा तब रिबिटों को व्यवस्थित किया जाता है।

सिंगल रिबिट अर्थात् बट्ट जाइंट को दोनों तरफ एक ही कतार में एवं डबल या त्रिपल रिबिट जाइंट का गठन ज़िगज़ैग रूप में किया जाता है।

रिबेट सेट (Rivet set) (Fig 1)

छिद्र में रिबेट को सेट करने एवं दो प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रिबेट सेट का उपयोग किया जाता है। टिन प्लेट या शीट को जोड़ने के लिए अर्थात् रिबिट करने के लिए छोटे रिबेट की आवश्यकता है।



डाली (Dolly)


इसका उपयोग पहले से बने रिबेट हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है ताकि रिबेट हेड के शेप को कोई नुकसान न हो।

स्नेप (Snap)

रिबेट स्नेप का उपयोग रिबेटिंग के दौरान रिबेट को अंतिम आकार देने के लिए किया जाता है। स्नेप द्वारा विभिन्न आकार के रिबेट हेड बनाया जा सकता है।


कंबाईड रिबेट सेट (Combined rivet set) (Fig 2)

यह एक उपकरण है जिसका उपयोग रिबेट के हेड को सेट करने और रूप देने में किया जाता है।



ड्रिफ्ट (Drift) (Fig 3)


इस औज़ार का उपयोग रिबेट के लिए किये गए छिद्रों को एलाइन (एक लाइन में) करने के लिए किया जाता है।



हैंड रिबेटर (Hand riveter) (Fig 4)


इसमें एक लीवर मेकानिज्म होता है जो जबड़ों के बीच में दबाव डालता है जिससे हैंडल को प्रेस किया जाता है।

इसका उपयोग प्रायः तांबा या एल्युमिनियम के रिबेटिंग के लिए किया जाता है।



पॉप रिबेटर (Pop riveter) (Fig 5)

इस औज़ार का उपयोग हाथों द्वारा पॉप रिबेट को रिबेटिंग करने के लिए किया जाता है। इस औज़ार के ट्रिगर से रिबेट को दबाकर रिबेट को बारीक चूर्णों (Mandrel) को अलग किया जाता है इस तरह दूसरी ओर रिबेट का हेड बनता है।



जाइंटों में रिबेटों का स्पेसिंग (Spacing of Rivets in Joints)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- रिबेट और जाइंट के एड्ज (छोर) के दूरी को निर्धारित करना
- जब रिबेट एड्ज से बहुत दूर या बहुत पास हों तो उसके असर को बताना
- जाइंटों में रिबेट की पिच बताना
- जाइंटों में रिबेट बहुत पास या बहुत दूर होने पर पिच पर पड़ने वाला असर बताना।


रिवेट और उनके छिद्रों को अंतर जॉब पर निर्भर करता है। इस सामान्य स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

रिवेट के सेंटर तक का स्थान या दूरी (Distance from the edge to the centre of the rivet) (Fig 1)

मेटल के एड्ज से रिवेट के सेंटर तक का स्थान या दूरी रिवेट के डायामीटर का कम से कम दुगुना होना चाहिए।

इसका उद्देश्य किनारों में दरार आने से रोकना है। एड्ज से अधिकतर दूरी प्लेट के मोटेपन से 10 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

एड्ज से काफी अधिक दूरी हो तो उससे गेपिंग हो जाता है।




रिवेट का पिच (Pitch of rivet)

रिवेटों के बीच में निम्नतम दूरी रिवेट के डायामीटर का तिगुना होना चाहिए। (3D)


यह दूरी सभी रिवेट को बिना रूके गति करने में सहायक होते हैं।

बहुत पास पास रहने वाले रिवेट धातु को चीर के सेंटर लाइन को चीर देते हैं। (Fig 2)



रिवेटों के बीच में अधिकतम दूरी मेटल के मोटेपन के 24 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि रिवेट के बीच अधिक दूरी हों तो रिवेट और शीट के बीच बकलिंग होगा। (Fig 3)



रिवेट जोड़ में त्रुटियाँ (Defects in Riveted Joints)




उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- रिवेटिंग त्रुटियों और उनके कारणों को समझाना।

रिवेटेड जाइंट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ताकि जाइंट में कोई खराबी न हो।

रिवेटिंग के संबंध में नीचे कुछ त्रुटियाँ और प्रतिरोधक प्रभाव दर्शाये गए हैं।

रिवेटिंग डिफेक्ट के कारण	परिणामित दशाएं
रिवेट छिद्र एक सीध में न होने पर	
रिवेट बहुत छोटा होने पर	
छेद बहुत बड़ा होना	
ड्रिलिंग में बर्त होना	
प्लेटों के बीच में बर्त होना	

रिवेटिंग डिफेक्ट के कारण	परिणामित दशाएं
रिवेट ठीक तरह से सेट नहीं होना	
रिवेट काफी लंबा होना।	
रिवेट हेतु केंद्र से बाहर निर्मित होना	

कार्किंग और फुलरिंग (Caulking and fullering)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे


- कार्किंग और फुलरिंग के उद्देश्यों को बताना
- कार्किंग और फुलरिंग के बीच में भेद बताना।

द्रव कंटेनर को रिसाव रहित बनाने के लिए द्रव कंटेनर को कार्किंग और फुलरिंग किया जाता है।

कार्किंग (Caulking) (Fig 1)

कार्किंग एक ऐसा आपरेशन है जो रिवेट के हेड और प्लेट के एड्ज को पास पास लाकर मेटल से मेटल को जोड़ बनाता है।

रिवेट का हेड के किनारों को कसकर दबाया जाता है और एक कार्किंग टूल के जरिये प्लेट पर फैलाया जाता है जिससे वो चपटे ठंडे चिज़ल से लगता है।




फुलरिंग (Fullering) (Fig 2)

फुलरिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें प्लेट के कोनों को दबाकर सतह के बराबर किया जाता है।

जब कार्किंग टूल प्लेट जैसा मोटा लगता है तब उसे फुलरिंग का नाम दिया जाता है।

पहली प्लेट के किनारों को पूरी तरह से दूसरी प्लेट में कसकर दबाया जाता है।

एक बेहतर द्रव-मजबूत जोड़ फुलरिंग से प्राप्त होता है।



कार्किंग ऑपरेशन को प्लेटों के किनारों के साथ - साथ रिवेट हेड के किनारों पर भी किया जाता है लेकिन फुलरिंग ऑपरेशन केवल प्लेट के किनारों पर ही किया जाता है। प्लेटों पर कार्किंग और फुलरिंग को सरल बनाने के लिए प्लेटों के किनारों को 80° से 85° तक झुकाया या मोड़ा जाता है।

रिवेट जॉइंट की मजबूती (The strength of riveted joint)

एक रिवेट जॉइंट केवल सबसे कमजोर भाग के रूप में मजबूत है और इसे ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित चार तरीकों में से किसी भी एक प्रकार से वह विफल हो सकता है।





रिवेट को काटना

धातु को मोड़ना

धातु को बांटना

प्लेट का टूटना और फटना।

नीचे दी गई सारणी में इन चार अवांछित प्रभावों को बताया गया है।

रिवेटेड जोड़	प्रभाव	कारण	बचाव
	रिवेट की शियरिंग (Shearing)	प्लेट की मोटाई की तुलना में रिवेट का छोटा व्यास। जिस प्लेट में रिवेट डाला जाना है रिवेट का व्यास उस प्लेट की मोटाई से अधिक होना चाहिए।	सही डायामीटर वाले रिवेट का चयन करें जो प्लेट के मोटेपन के मुताबिक बराबर हो
	धातु को मोड़ना (Crushing)	प्लेट के मोटेपन के तुलना में रिवेट का डायामीटर बड़ा है, जब रिवेट को ड्राइव करते हैं तो वो उभर कर सामने के मेटल को मोड़ देता है।	मेटल प्लेट के मोटेपन के बराबर सही डायामीटर का रिवेट चुने।
	धातु को बांटना या अलग करना (Splitting)	प्लेट के छोर के बहुत नजदीक रिवेट होल पंच या ड्रिल किये जाने से रिवेट के सामने विभाजित होकर मेटल बेकार हो जायेगा।	छोर से सही दूरी पर रिवेट को ड्रिल या पंच करें और रिवेट के डायामीटर के मुताबिक सही लेप अलाउंस दें।
	प्लेट को तोड़ना या फाड़ना (टियरिंग) (Tearing)	रिवेट छेदों के बहुत नजदीक होने से प्लेट कमजोर हो जाता है। रिवेट के सेंटर लाइन के पास प्लेट टूट जाता है।	सही स्पेसिंग में रिवेट छेदों को पंच या ड्रिल करें। इसके अलावा छेद से फाइनल एसंबली (अंतिम जोड़) के पहले सभी बरों को हटाना चाहिए।

विशेष शीट मेटल रिवेट और उनके प्रयोग (Special Sheet Metal Rivets and their Applications)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- नलीदार रिवेटों के प्रकार और उपयोग बताना
- हैंक रिवेट बुश को बताना
- स्पीड नटों के उपयोग बताना।

नलीदार रिवेट (Tubular rivet) (Fig 1, 2 & 3)

नलीदार रिवेट का उपयोग जरूरी दक्षता को हटाने के लिए किया जाता है और इस रिवेट को ठोस रिवेट के सहारे की आवश्यकता नहीं है।

नलीदार रिवेट का एक प्रकार पॉप रिवेट भी है। जब इसे रिवेटिंग गन के साथ पकड़ा जाता है तब रिवेट रिवेटिंग गन के छिद्र में घुस जाता है तथा गन के स्टेम को वापस गन में खींच लिया जाता है जबकि गन के नोज़ल को फ्लैज हैड के विपरीत खींचता है। रिवेट नली संयुक्त होकर एक नया हैड बनाता है जिसे स्टेम-हैड कहा जाता है और परिणाम स्वरूप प्लेटों के एक साथ कसकर बांधता है। अंत में रिवेट स्टेम पर लगने वाला बल स्टेम के व्यास पर रिवेट के हैड की नीचे के हिस्से को फैलाता है।






Fig 2



MDN130182

Fig 3



APPLICATION OF TUBULAR RIVETS

MDN130183

एक दूसरे प्रकार के नलीदार रिबेट में एक स्टेम हेड है जो रिबेट नली के बाहर स्पेजिंग स्टेज के बाद टूटता है और इस तरह मध्यस्थ छेद साफ हो जाता है। यह जरूरी है कि नलीदार रिबेट के पोला भाग और नली से ड्रेनेज (निकास) होता रहे।

हैंक रिबेट बुश ('Hank' rivet bushes) (Fig 4, 5 & 6)

पतली शीट मेटल में गहरा टैप किया गया छेद और डायामीटर तथा थ्रेड फॉर्म की व्यवस्था करने के लिए यह बुश जरूरी है और इन्हें अच्छे स्कू के साथ जोड़कर काम में लाया जाता है। जहाँ मानक नटों को फिट नहीं किया जा सकता

हैंक बुश को फिट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप (कदम) जरूरी हैं।

पेनल में पहले ड्रिल किए गए छेद को रखें।

सेंटर पंच होल की स्थिति को मार्क करें।

आवश्यक आकार के ड्रिल से ड्रिल करें। होल को बुश शैंक के क्लियरेंस साइड्स का होना चाहिए।


बर्ों को हटायें

हैंक बुश को नीचे की ओर से फिट करें।

रिवेटिंग आपरेशन को सपोर्ट करें।


बाल पीन हैमर की सहायता से बुश के शैंक को फैलायें बुश को शैंक के समान फैलाने के लिए शैंक के हेड पर चोट मारें।

Fig 4




MDN130184

Fig 5



MDN130185

Fig 6




MDN130186

हैमर के समतल सतह का उपयोग करना तथा हैमर का उपयोग सही तरीके से उपयोग करके शैंक को फैलाएं।

स्पीड नट (Speed nut) (Fig 7)

नट विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये कई पदार्थ जैसे स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील आदि से बनी होती है। स्पीड नट धातु की एक चौड़ी पट्टी होती है जिसे इस तरह से मोड़ा जाता है कि एक या एक से अधिक थ्रेड आपस में फंसे ना और इसे नीचे के भाग की तरफ से ऊपर के दबाया जाता है जिसे दोनो प्लेटों के थ्रेड आपस में फंस कर लॉक हो जाते हैं।

स्पीड नट का उपयोग आमतौर पर मोटे थ्रेड या सेल्फ लॉकिंग नट के रूप में किया जाता है। यदि स्पीड नट के थ्रेड अधिक कसे हुए हैं तो इसे अधिक दबाव द्वारा और कस दिया जाता है जिससे यह सेल्फ-लॉकिंग का कार्य करता है। इसका उपयोग ज्वाइंट लॉकिंग की कमी और ज्वाइंट को मिलाने के लिए किया जाता है।



बोल्ट तथा स्टड (Bolts and studs)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- उस स्थिति को बताना जिसमें बोल्ट तथा नट का उपयोग होता है
- बोल्ट तथा नट के उपयोग करने के लाभ बताना
- विभिन्न प्रकार के बोल्ट्स को पहचानना
- विभिन्न प्रकार के बोल्ट्स के अनुप्रयोग बताना
- उस स्थिति को बताना जिसमें बोल्ट प्रयुक्त किए जाते हैं
- स्टड के सिरों पर विभिन्न पिच की थ्रेड होने का कारण बताना।

बोल्ट तथा नट (Bolts and nuts) (Fig 1)

यह सामान्यतः दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ने में उपयोग होते हैं।


जब बोल्ट तथा नट उपयोग किए जाते हैं तो यदि थ्रेड खराब हो गई हो तो, नया बोल्ट तथा नट उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कम्पोनेंट में सीधे फिट किए गए स्कू के केस में जब थ्रेड खराब हो तो, कम्पोनेंट का अधिक मरम्मत या बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है।

अनुप्रयोग के प्रकार पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार के बोल्ट उपयोग किए जाते हैं।



क्लीयरेंस होल के साथ बोल्ट (Bolts with clearance hole) (Fig.2)


क्लीयरेंस बोल्ट के द्वारा बंधक व्यवस्था (Fastening arrangement) का सबसे सामान्य तरीका है। फास्टनिंग के लिए किया गया छिद्र का आकार बोल्ट से बड़ा होना चाहिए।



बॉडी फिट बोल्ट (Body fit bolt) (Fig.3)


इस प्रकार के बोल्ट की एसेम्बली तब की जाती है जब वर्कपीस के नीचे आपेक्षित मूवमेंट को रोकना होता है। चूड़ी वाले भाग का व्यास, बोल्ट के शैंक के व्यास से कुछ छोटा होता है।

सही तरीके से फिटिंग प्राप्त करने के लिए बोल्ट का शैंक और बोल्ट के लिए किया गया छिद्र सही तरीके से मशीन से करना चाहिए।



एंटी फेटीग बोल्ट (Anti-fatigue bolt) (Fig.4)

इस प्रकार का बोल्ट तब उपयोग किया जाता है जब एसेम्बली पर लगातार क्रमवार लोड की स्थिति हो। इंजन की एसेम्बली में केनक्टिंग रॉड का बड़ा सिरा इस अनुप्रयोग का उदाहरण है।



कुछ स्थानों पर शैंक का व्यास होल के संपर्क में होता है तथा बाहरी भाग क्लीयरेंस देने के लिए सहायक होता है।

स्टड (Studs) (Fig.5)


स्टड उन एसेम्बली में उपयोग होता है जिन्हें बार बार अलग करना होता है।

अधिक टाईट करने पर थ्रेड की पिच में परिवर्तन से थ्रेड पिच या नट के किनारों को फिसलने से बचाता है। यह कास्टिंग को खराब होने से बचाता है।

लॉकिंग डिवाइस (Locking Devices)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- लॉकिंग डिवाइस क्या है यह बताना
- उन प्रभाव के नाम बताना, जब सही लॉकिंग डिवाइस का उपयोग नहीं होना
- विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस के नाम बताना
- आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाली लॉकिंग डिवाइस का उपयोग बताना।



B.I.S. निर्देशक के अनुसार बोल्ट का नाम (Designation of bolts as per B.I.S. specifications)

हैक्सागोनल हैड बोल्ट को उसके थ्रेड, आकार, लंबाई, गुण वर्ग और भारतीय मानक संख्या द्वारा पहचाना जाता है।

उदाहरण (Example)

एक हैक्सागोनल बोल्ट जिसे आकार M10, लम्बाई 60mm और गुण धर्म 4.8 के रूप में नामित किया जाता है।

हैक्सागोनल बोल्ट M10x60 - 4.8-IS: 1363 (Part 1)

प्रॉपर्टी क्लास का वर्णन (Explanation about property class)

स्पेसिफिकेशन का भाग 4.8 प्रॉपर्टी क्लास (मैकेनिकल प्रॉपर्टी) का संकेत करता है। इस केस में यह स्टील का बना हुआ है जिसकी न्यूनतम टेंसाइल स्ट्रेंथ = 40kgf/mm² स्क्वेयर है तथा न्यूनतम यील्ड स्ट्रेंथ = 0.8 है।

नोट (Note)

इण्डियन स्टैण्डर्ड बोल्ट तथा स्कू 3 ग्रेड - A, B, & C, में बने होते हैं। 'A' ग्रेड से बने बोल्ट सबसे अधिक शुद्ध होते हैं तथा बाकि कम ग्रेड के बोल्ट की शुद्धता भी समान होती है।

हालांकि B.I.S. विनिर्देश में कई पैरामीटर हैं, जिनके नाम के सभी पहलुओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है तथा यह वास्तव में बोल्ट तथा थ्रेड युक्त फास्टरों की कार्यात्मक आवश्यकता पर निर्भर करता है।

डेजिगनेशन सिस्टम पर अधिक जानकारी के लिए IS: 1367, पार्ट XVI 1979 को देखें।

लॉकिंग डिवाइस (Locking devices)

लॉकिंग डिवाइस एक डिवाइस है जिसमें थ्रेड युक्त फास्टर को लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वह ढीला ना हो। घूर्णन वाली भागों में कम्पन के कारण थ्रेड युक्त फास्टर में एक प्रवृत्ति है कि वह ढीला और फिसल जाता है। जब कसे हुए पूर्ण ढीला हो जाते हैं तब उन्हें क्षति पहुँचती है। लॉकिंग डिवाइस की कुछ विशेषताओं को उदाहरण देकर समझाया गया है।

माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने के बाद लॉक नट स्पिंडल के मूवमेंट को रोकता है। बॉयलरो और गैस सिलेंडरों के मामले में भाप या गैस का रिसाव नट की लॉकिंग की वजह से रूकता है।

लॉक नट ऑटोमोबाइल में असेम्बल भाग में ढीला होने से रोकता है।

लॉक नट का वर्गीकरण (Classification of lock-nuts)

लॉक नट को दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है।


- सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस
- घर्षण लॉकिंग डिवाइस

स्लॉट के रूप में विशेष व्यवस्था इस प्रकार के नट में किया गया है। इस नट में स्पिलीट पिन लगाकर नट को लॉक किया जाता है।

स्लाटेड नट पटभुजाकार में होता है। केसल नट के मामले में, नट का ऊपरी सिरा बेलनाकार आकार होता है।

विंग नट्स Wing-nuts (Fig. 1)

विंग नट्स का उपयोग लाईट ड्यूटी एसेम्बली में उपयोग किया जाता है जिसे बार-बार हटाने या फिक्स करने की आवश्यकता होती है। चित्र के अनुसार यह हाट फोर्ज कास्ट (टाइप A) तथा कोल्ड फोर्ज (टाइप B) में मिलते हैं।




थंब नट्स (Thumb-nut) (Fig. 2)

थंब नट्स का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है, जहां बार-बार एडजेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। यह उन स्थानों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ हाथ से टाईट करना पर्याप्त हो। चित्रानुसार यह दो टाईप, टाईप A तथा टाईप B में मिलते हैं।

कैप नट्स (Cap nut) (Fig. 3)


कैप नट्स का उपयोग बोल्ट्स के हैड के थ्रेड को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है तथा यह सुरक्षित कार्य करने के लिए प्रोटेक्टर की तरह भी कार्य करता है। यह देखने में सुंदर होत है।

Fig 2



MDN130192

Fig 3




MDN130193

कालर के साथ हेक्सागोनल नट्स (Hexagonal nuts with collar) (Fig. 4)

इन नट के एक हैड पर मशीन किया हुआ कालर होता है। यह एसेम्बली में अतिरिक्त वीयरिंग सरफेस में उपयोग होता है। कालर वाशर की तरह कार्य करता है। जहाँ बार बार टाईट या ढीला करना आवश्यक हो। यह नट उस स्थान पर उपयोग किया जाता है।

Fig 4




MDN130194


हेक्सागोनल वेल्ड नट्स (Hexagonal weld nuts) (Fig. 5)

इन नट्स का उपयोग प्लेट वर्क पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है :

- एक स्पाईगॉट रिंग होता है जो प्लेट के रिंग में फिट होता है।
- तीन प्रोजेक्शन होते हैं जो वेल्ड की जाने वाली सतह पर एक समान सम्पर्क की व्यवस्था करते हैं।
- वेल्डिंग के समय थ्रेड को बचाने के लिए हैड पर काउण्टर शंक होला होता है।



केसल नट (Fig 6) ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव इंजन को अचानक झटके और कंपन से बचाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।





सरक्लिप (Circlip) (Fig. 7)

यह ज्यादातर इंजन के भागों को शाफ्ट या बोर पर बनाएं रखने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। एक स्लॉट में इन सरक्लिपों को बिठाने के लिए विशेष रूप का प्लाइर इस्तेमाल करते हैं जो तेजी से सरक्लिप को असेम्बली और अलग करने की सुविधा प्रदान करता है।

चक नट (Chuck nut) (Fig. 8)


जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है वैसा ही चक नट को साधारण नट के समान उपयोग किया जाता है।



चक नट को लॉक नट भी कहते हैं। दोनों नट एक दूसरे के खिलाफ और बोल्ट के खिलाफ लॉक या वेज किया जाता है। यह जोड़ को ढीला होने से रोकता है।


सेल्फ लॉकिंग नट (Self-locking nut) (Fig. 9)

यह स्पेशल नट है जिसमें नट के ऊपरी भाग में नाईलोन या फाईबर की रिंग लगी रहती है। इसका रिंग या आंतरिक व्यास बोल्ट की थ्रेड के कोर व्यास से छोटा होता है।



वायर लॉक (Wire lock) (Fig. 10)

इन्हें हल्के इंजनियरिंग काम में इस्तेमाल किया जाता है इसमें गुव के अंदर वायर को जोड़ कर मोड़ दिया जाता है।




नट को सील के साथ लगाया जाता है।

हल्के कामों में स्थायी लॉक लगाने में इन लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है।

स्प्लिट पिन (Split pin) (Fig 11)

स्प्लिट पिन को स्टील वायर का अर्धगोलाकार अनुभाग से बनाया गया है और चित्र के अनुसार मोड़ा जाता है। इसे बोल्ट कि ड्रिल छिद्र में घुसाया जाता है ताकि वह बोल्ट की ऊपरी सिरा में दबाव डालें और नट को घूमने से रोकें।




स्वान या वायल्स नट (Sawn nut (Wiles nut))

इस नट में लॉक के लिए आठ पार स्लाट कटा रहता है। इसके ऊपरी भाग के क्लीयरेंस होल के साथ स्कू फिट किया हुआ रहता है। नट के निचले भाग में मेचिंग थ्रेड होती है। नट का कसना नट के लिए पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है।

सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस (Positive locking device) (Fig 12)


घर्षण लॉकिंग डिवाइस



सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस (Positive locking device) (Fig 13)

पॉजिटिव लॉकिंग डिवाइस से लॉकिंग कार्य पॉजिटिव है। इस लॉकिंग डिवाइस को फिट करना मुश्किल है और यह ज्यादा समय लेता है। लेकिन इस प्रकार के लॉकिंग डिवाइस का उपयोग उन महत्वपूर्ण ज्वाइंट में करना आवश्यक होता है। जहाँ सामान्य लॉकिंग डिवाइस के फेल हो जाने से दुर्घटना होने की संभावना हो।

Fig 13



उदाहरण - क्लचस, ब्रेकस, कंट्रोल आदि।

सकारात्मक लॉकिंग डिवाइस हैं :

- स्टेण्डर्ड हैक्सागोनल नट एवं पिन किया हुआ क्रॉस-ड्रिल
- स्टेण्डर्ड स्लाटड नट
- स्टेण्डर्ड केस्टल नट
- हैक्सागोनल नट और लॉकिंग प्लेट
- वायरिंग बोल्ट हैड


घर्षण लॉकिंग डिवाइस (Frictional locking devices) (Fig 14)

इस लॉक नट को आसानी से फिट कर सकते हैं तथा यह समय कम लेता है।

घर्षण लॉकिंग डिवाइस हैं :

- लॉक नट (चक नट)
- स्प्रिंग वाशर
- वेज लॉक नट
- सिमोन्डस लॉक नट


Fig 14



आमतौर पर इस्तेमाल किए गए लॉकिंग डिवाइस (Commonly used locking devices)

विंग नट (Wing-nut) (Fig 15)

विंग नट का उपयोग इंजन के उन भागों पर किया जाता है। जिसे बार बार फिट करना एवं खोलना आवश्यक है। विंग नट को खोलने एवं कसने के लिए किसी भी औज़ार या रिंच की आवश्यकता नहीं होती है। विंग नट को बनाने के लिए उसी पदार्थ को लिया जाता है जिस पदार्थ के प्रायः बोल्ट बनाये जाते हैं।



थंब नट (Thumb-nut)


थम्ब नट को स्पिंडल की गति लॉक को करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रोमीटर की सही रीडिंग लेने के लिए स्पिंडल की गति को रोकने के लिए थंब नट का उपयोग होता है।

लॉकिंग रिंग (Locking ring)

लॉकिंग रिंग का उपयोग लेथ मशीन के टेपर नोज़ल स्पिंडल में चक को लॉक करने के लिए किया जाता है।

केसल नट (Castle nut) (Fig 16)



हैक्सागोनल नट के ऊपर बेलनाकार कॉलर बना होता है जिसमें कुछ स्लॉट कटे होते हैं। जो कि नट को लॉक करने में सहायक होते हैं।



स्लिट पिन के साथ स्लेटेड एवं केसल नट (Slotted and castle nut with a split pin)

केसल नट को स्लिट पिन की सहायता से लॉक किया जाता है। स्लिट पिन के स्टील मटेरियल से दिए गए लंबाई, आकार तथा भारतीय मानक संख्या के आधार पर बनाया जाता है।


स्लिट पिन की लंबाई को पिन होल के नीचे से छोटे लैंग तक मापा जाता है।



स्लिट पिन का उपयोग स्लाटिड नट, कासिल नट, हैक्सागोनल नट, क्लेविज पिन इत्यादि को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है।


ग्रूव्ड नट (पैननिंग नट) (Grooved nut (Penning nut)) (Fig 19)

यह हैक्सागोनल नट होता है जिसका निचला भाग बेलनाकार बना होता है। इसमें एक ग्रूव होता है जिससे नट को लॉक करने के लिए सेट स्कू का उपयोग किया जाता है।



लॉकिंग प्लेट (Locking plate) (Fig 20)


नट को ढीला होने से बचाने के लिए हैक्सागोनल नट के बाहरी भाग में नट लॉकिंग प्लेट्स फिक्स की जाती है।



लग के साथ लॉक वाशर्स (Lock washers with lug) (Fig 21)


इस व्यवस्था में लग को व्यवस्थित करने के लिए लॉकिंग होल ड्रिल किया जाता है।

नट के साथ वाशर को मोड़कर नट के मूवमेंट को रोका जाता है।




टैब वाशर्स (Tab washers) (Fig 22)

टैब वाशर्स का उपयोग नट को लॉक करने में किया जाता है जो कोने के निकट स्थित हो।



स्प्रिंग वाशर्स (Spring washer) (Fig 23)

स्प्रिंग वाशर्स सिंगल या डबल क्वाइल के साथ मिलते हैं। ये एसेम्बल के नीचे वाशर की तरह लगाए जाते हैं। नट की सरफेस के सापेक्ष व ढीले होने से बचाने का कार्य करती हैं।



की तथा स्पलाई (Keys and Splines)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- टार्क के ट्रांसमीशन में उपयोग होने वाली के विभिन्न प्रकार की कीज बताना
- स्पलाईन्स के नाम बताना।

की (Key) और स्पलाईन्स (Keys and splines)

की और स्पलाईन्स का उपयोग घूमती हुई शाफ्ट से हब/व्हील, या हब/व्हील से शाफ्ट को टार्क देने के लिए किया जाता है। (Fig 1)

संचारण की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार की स्पलाईन्स (तख्ता) का उपयोग किया जाता है।

हालो सैडल की (Hollow saddle key)




इस की (Key) का एक फेस शाफ्ट की सरफेस को मेच करने के लिए वक्र या टेढ़ा होता है इसमें 1 से 100 का टेपर होता है तथा ये हाफ की वे (Half key way) के अंदर डाला जाता है। (Fig 2)

हब शाफ्ट पर घर्षण के कारण पकड़ी रहती है। यह लाईट ड्यूटी ट्रांसमीशन के लिए लाभदायक है।

फ्लैट सैडल की (Flat saddle key)

इस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है।

एसेम्बली में इस की को फिट करने के लिए शाफ्ट की समतल सतह को मशीनकृत किया जाता है। (Fig. 3) की को शाफ्ट के फ्लैट सरफेस तथा हब के की वे के बीच रखा जाता है। यह हैलो सैडल की अपेक्षा मजबूत मानी जाती है। यह हैवी ड्यूटी ट्रांसमीशन के लिए उपयुक्त नहीं है।



सर्कुलर टेप की (Circular taper key) (Fig 4)




इस केस में शाफ्ट तथा हब दोनों में उन पर अर्ध वृत्ताकार की वे कटा रहता है। (Fig.4) टेपर की को एसेम्बली के समय अंदर डाला जाता है। यह की भी केवल हल्के ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है।

शंक की (Sunk key) (Fig 5 & Fig 6)

इस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है तथा यह शाफ्ट तथा हब दोनों में कटे हुए की वे में फिट होती है। शंक की या तो पैरलल या टेपेड होती है। (Figs.5 and 6)





गिब-हेड की (Gib-head key) (Fig 7)

यह दूसरे प्रकार की संक की है इससे की को स्थायी करने तथा निकालने के लिए हेड होता है। (Figs 7a तथा b)




फेदर की (Feather key) (Fig 8)

यह गोल सिरों वाली पैरलल की है। यह तब उपयोग होती है जब हब/पुल्ली को कुछ दूरी तक शाफ्ट पर अक्षीय स्लाइड करना होता है। (Figs 8a,b and c) की को में a,b,c दर्शाए गए चित्र के अनुसार की-वे में टाईट फिट करना चाहिए।



कुछ एसेम्बली में ट्रांसमिशन के लिए सरेटेड शाफ्ट भी उपयोगी रहती है। (Figs 11a and b)



वुडरफकी (Woodruff key) (Fig 9)

यह अर्धवृत्ताकार की होती है तथा उन शाफ्ट पर फिट होती है जिनमें मेचिंग रीसेस कटा होता है। की का ऊपरी भाग बाहर निकला हुआ होता है तथा यह हब पर कटे हुए की वे में फिट होती है। (Fig 9)

यह शाफ्ट पर टेपर फिटिंग के लिए विशेषतः उपयोगी होती है।

स्लाइड शाफ्ट तथा सरेटेड शाफ्ट (Splined shaft & serrated shaft)


स्लाइड हब के साथ सिंगल मल्टी स्लाइड शाफ्ट मोटर के उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी होती है। जहाँ आवश्यक हो शाफ्ट के किनारों को विभाजित किया जा सकता है। (Figs 10a and b)

सरक्लिप्स (Circlips)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- सरक्लिप्स का कार्य निर्दिष्ट करना
- विभिन्न प्रकार की सरक्लिप्स का निर्दिष्ट करना
- अन्य बंधन उपकरणों पर सरक्लिप्स के क्या फायदे हैं यह बताना
- सरक्लिप्स बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग करते हैं यह बताना।

सरक्लिप्स एक बंधन उपकरण है जो लॉकिंग डिवाइस को सहारा प्रदान करता है, यह घूमने वाले भागों को स्थिति प्रदान करता है और उसे सीमित करता है। (Fig 1) उन्हें रिटेंयरिंग रिंग्स भी कहते हैं।




ये रिंग सामान्यतः अच्छे गुण के पदार्थ से बनाया जाता है ताकि वह अधिक डिग्री में मोड़ा जा सके और वह उसकी मौलिक आकार पर फिर आ जाए। यह सरक्लिप को एक युक्त या खाली जगह में वापस आने की अनुमति देता है तथा इसे एक विकृत हालत में एक ओर से लगाया जा सकता है ताकि वह कार्यात्मक रूप से भाग को कसकर पकड़े। इनकी उत्पादन स्प्रिंग स्टील से होती है जिसमें उच्च तन्यता और अधिक मजबूती होती है।

सरक्लिप्स के प्रकार (Types of circlips)

ये दो प्रकार के हैं


इंटरनल सरक्लिप्स (Internal circlips) (Fig.2)

इस प्रकार के रिंग को बोर या हाऊसिंग में लगाया जाता है।



एक्सटर्नल सरक्लिप्स (External circlip) (Fig.3)

इन प्रकार की रिंग को शाफ्ट, पिन, स्टड और एक समान भागों में लगाया जाता है।



ये दोनों फास्टर अन्य प्रकार के फास्टर से ज्यादा फायदेमंद होती है जैसे :-

- अन्य प्रकार के फास्टर से तुलना करने पर उनकी लागत अपेक्षाकृत कम है।
- इनके उपयोग करने से कच्चा सामग्री की बचत और असेम्बली के पार्ट्स में मशीन संचालन आसान से करते हैं।
- दो या अधिक भागों को का कार्य एक सरक्लिप से कर सकते हैं।
- सरक्लिप की असेम्बली के लिए जो टूल बनाया गया है वह इसके जल्दी असेम्बली बनाने में मदद करता है जिसको एक असकुशल श्रमिक भी आसानी से कर सकता है।

सामग्री (Material)

रिटेंयरिंग रिंग या सरक्लिप का कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि असेम्बली एवं डिअसेम्बली के दौरान उसकी विकृत होने की योग्यता कैसी है तथा इसके मटेरियल में स्प्रिंग प्रोपर्टी अच्छी होनी चाहिए। सरक्लिप का निर्माण स्प्रिंग व स्टील से किया जाता है जो कि ज्यादा तन्यता तथा ईल्ड स्ट्रेन्थ प्रदान करता है।


वाशर के प्रकार तथा उपयोग (Washers - Types and uses)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- वाशर का प्रयोजन बताना
- वाशर के प्रकारों को बताना
- प्रत्येक प्रकार के वाशर का उपयोग बताना
- BIS के अनुसार वाशरों को स्पेसिफाई करना।

उद्देश्य (Purpose)

बोल्टेड जोड़ (bolted joint) में नट के नीचे वाशर लगाना आम बात है। (Fig 1)



वाशर निम्न में सहायक है- (Washers help to)

- घर्षण-पकड़ (frictional grip) बढ़ाने में
- कम्पन के कारण नट ढीला होने से बचाने में
- कार्य-खण्ड को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए
- बड़े क्षेत्र में बल वितरित करने में

वाशर के प्रकार (Types of washers)

कई तरह के वाशर उपलब्ध हैं

सादा अथवा चपटा वाशर (plain or flat washer)

टेपर वाशर

स्प्रिंग वाशर

टैब वाशर

दाँतेदार लॉक वाशर (toothed washer)

प्लेट या चपटा वाशर (Plain or flat washer) (Fig 2 & 3)



इन वाशरों का प्रयोग प्लेन सतह वाली असेम्बली को बोल्ट करने के लिए किया जाता है। वाशर का व्यास, मोटाई, तथा छिद्रों का व्यास (bore diameter) बोल्ट के व्यास के समानुपात में होते हैं। (IS:2016) मशीनिंग किए हुए अथवा पंच किए हुए प्लेट वाशर उपलब्ध हैं।

मशीनड वाशर (Machined washers)

इनका इस्तेमाल भी मशीनिंग किए हुए अवयवों को जोड़ने में किया जाता है, इन वाशरों के एक तरफ अथवा दोनों तरफ चैम्फर किया रहता है। इन्हें ताप उपचारित एवं अपघर्षित कर लिया जाता है।


पंच किए हुए (punched) वाशर (Punched washers)


इनमें चैम्फर नहीं होता तथा साधारणतः संरचना के कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं।



टेपर्ड वाशर (Tapered washer) (Fig 4 & 5)



इनका इस्तेमाल संरचनात्मक संयोजन में किया जाता है जिसमें टेपर सतहें होते हैं। जैसे बीम चैनल आदि। ये वाशर बोल्ट शीर्ष अथवा नट को छिद्र पर पूर्ण रूप से बैठाने में सहायक होते हैं।






स्प्रिंग वाशर (Purpose) (Fig 6 & 7)

स्प्रिंग वाशर का इस्तेमाल कंपन के कारण नट को ढीला होने से बचाने के लिए किया जाता है। इन्हें स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है और संपीडित करने पर यह बोल्ट और नट के बीच तनाव उत्पन्न करता है।




टैब वाशर (Tab washer) (Fig 8)

इन वाशरों का इस्तेमाल नट को लॉक करने में किया जाता है।



दॉतेदार लॉक वाशर (Toothed lock washers) (Fig 9)

इन वाशरों में खांचे कटे होते हैं जिन्हें मोड़ (twist) दिया जाता है। इन्हें नट एवं संयोजन (assembly) के बीच रखने पर यह दोनों सम्पर्क सतहों के बीच घर्षण करता है। यह नट को ढीला होने से बचता है।



स्पेसिफिकेशन (Specification)

भारतीय मानक IS:2016-1967 के अनुसार किसी वाशर को उसके नाम प्रकार, साइज एवं मानक संख्या तथा पदार्थ से नामित (designate) किया जाता है -

उदाहरण (Example)

10.5mm साइज, पीतल के मशीनीकृत वाशर का नाम इस प्रकार है-
[मशीनीकृत वाशर 10.5 IS:2016]- पीतल

टिप्पणी (Note)

विभिन्न प्रकार के वाशर के विस्तृत विशिष्टियों के लिए निम्नलिखित IS विशिष्टियां देखिए-


टेपर वाशर	- IS:5374 तथा IS:5372
टैब वाशर	- IS:8068
दॉतेदार लॉक वाशर	- IS:5371
प्लेन वाशर (plain washer)	- IS:2016)

विभिन्न प्रकार के स्क्रू, नट, स्टड और बोल्ट (Different types of screws, nuts, studs and bolts)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- हेवी ड्यूटी असेम्बली में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के मशीन स्क्रू के नाम बताना
- लाइट असेम्बली वर्क में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के मशीन स्क्रू के नाम बताना
- विभिन्न प्रकार के मशीन स्क्रू के उपयोगों को बताना
- विभिन्न प्रकार के सेट स्क्रूओं के नाम बताना

मशीन स्क्रू तब उपयोग होता है जब असेम्बली में नट का उपयोग नहीं किया जा सकता हो तथा असेम्बली के कम्पोनेंट में स्क्रू को कसने के लिए थ्रेडेड होल हो। (Fig 1)



मशीन स्क्रू के प्रकार (हेवी ड्यूटी) (TYPES OF MACHINE SCREWS (Heavy duty))

- हेक्सागोनल हैड स्क्रू
- हेक्सागोनल साकेट हेड केप स्क्रू
- स्क्वायर हेड काउण्टरसिंक हेड स्क्रू

ये हेवी ड्यूटी स्क्रू है।


हेक्सागोनल हैड स्क्रू (Hexagon head screws)

ये तब उपयोग होते हैं जब स्क्रू के हेड प्रोजेक्सन से असेम्बली में अवरोध उत्पन्न न हो। (Fig 1)

हेक्सागोनल साकेट हेड केप स्क्रू (Hexagon socket head cap screws)

ये तब उपयोग होते हैं जब स्क्रू के हेड को सर्फेस के ऊपर के प्रोजेक्सन से बचाना हो। (Fig 2) इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हेड साकेट केप स्क्रू 1.6 मि.मी. से 36 मि.मी. तक की रेंज में मिलते हैं।


हेक्सागोनल हैड स्क्रू तथा हेक्सागोनल साकेट हेड स्क्रू स्टील के बने होते हैं। विद्युत के कार्य में उपयोग होने वाले हेक्सागोनल हैड स्क्रू पीतल के बने होते हैं।




काउण्टरसिंक हेड स्क्रू (Countersink head screws)

सामान्य उपयोग में चार प्रकार के काउण्टर सिंक हेड स्क्रू होते हैं। जो निम्नलिखित हैं :-

- स्लॉटेड काउण्टरसिंक हेड स्क्रू (Fig 3)
- क्रॉस रीसेस्ड काउण्टरसिंक हेड स्क्रू (Fig 4)




- स्लॉटेड रैज्ड काउण्टरसिंक हेड स्क्रू (Fig 5)
- क्रॉस-रीसेस्ड, रैज्ड काउण्टरसिंक हेड स्क्रू (Fig 6) (उठा हुआ)



काउण्टर सिंक स्क्रू थ्रेडेड होल से मैचिंग कम्पोनेन्ट को सही तरह से एलाइन करने के योग्य होते हैं। (Fig 7)

Fig 7



MDN130217


असेम्बली के ऊपरी हिस्से को स्कू पेंच के हैड के प्रोजेक्शन से बचाया जाता है। BIS स्पेसिफिकेशन विभिन्न प्रकार के काउंटर शिंक है स्कू को निम्नखिलित श्रेणियों में शामिल करता है।

- स्लाटेड काउंटर शिंक हेड स्कू M1 - M20
- क्रस -रीसेस काउंटर शिंक हेड स्कू M1.6 से M10
- स्लाटेड रैज्ड काउंटर शिंक हेड स्कू M1 से M20
- क्रस रीसेस रैज्ड काउंटर शिंक हेड स्कू M1.6 से M10

स्क्वायर हेड स्कू (Square head screws)

स्क्वायर हेड स्कू उन स्थानों पर उपयोग होते हैं जहां असेम्बली को बार-बार हटाना या पुनः फिट करना होता है। इन स्कूओं को रेंच के उपयोग से अधिक टार्क पर टाइट किया जाता है। (Fig 8) स्क्वायर हेड स्कू कालर के साथ भी मिलते हैं। इसमें इस केबेस पर वाशर होता है जो हेड से जुड़ा समाकलित भाग होता है। इस कालर का उद्देश्य रेंच के प्रतिदिन उपयोग द्वारा काम की सतह को खराब होने से बचाना है।

Fig 8




MDN130218

लाइट (हल्के) वर्क असेम्बली के कार्य में उपयोग होने वाले अन्य प्रकार के मशीनड स्कू निम्न है।

— पेन हेड (Fig 9) (Pan head)

— चीज हेड (Fig 10) (Cheese head)

Fig 9



MDN130219

— रैज्ड चीज हेड (Fig 11) (उठा हुआ) (Raised cheese head)

— राउण्ड हेड (Fig 12) (Round head)

Fig 11





Fig 12



MDN13021B

ये स्कू स्लाटेड हेड या क्रस रीसेस के जैसे भी मिलते हैं।


लाइट ड्यूटी वर्क में सामान्य उपयोग होने वाले स्कू 10 मि.मी. चूड़ी के व्यास में मिलते हैं।

ये स्कू स्टील, स्टेनलेस स्टील या पीतल के बने होते हैं। ये स्कू या तो सामान्य परिष्करण, जिंक लेपित या क्रोम प्लेटेड होते हैं।

सेट स्कू तथा ग्रब स्कू (SET SCREWS AND GRUB SCREWS)


हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्कू (Hexahonal socket set screws) (Fig 13)

Fig 13



MDN13021D


ये बिना हेड वाले सॉकेट स्कू हैं तथा ये विभिन्न कार्य आवश्यक, प्वाइंट्स के साथ मिलते हैं। (Fig 14)



यें प्वाइंट या तो मेटल के अंदर फंसते हैं या वर्क की सरफेस को खराब किये बिना टाइट होते हैं। ये पुल्ली, कलर इत्यादि को शाफ्ट से जोड़ने के लिए उपयोग किये जाते हैं। ये उच्च स्ट्रेन्थ के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होते हैं जहां पर स्थान सीमित हो।

स्क्वायर सेट स्कू (Square set screws) (Fig 15)


इन सेट स्कू का हेक्सागोन साकेट सेट स्कू के समान प्रयोग होता है लेकिन इनका वर्क सरफेस के ऊपर स्क्वायर हेड निकला रहता है।




ये तब उपयोग होते हैं जब असेम्बली में बार-बार खोलने तथा सेटिंग की आवश्यकता हो।

ग्रुब स्कू (Grub screws)

ग्रुब स्कू का हेक्सागोन साकेट सेट स्कू के समान अनुप्रयोग होता है लेकिन यह लाइट होल्डिंग (कमजोर पकड़) के लिए उपयोग होता है। (Fig 16)



ग्रुब स्कू विभिन्न प्रकार के प्वाइंट के साथ भी मिलते हैं। (Fig 17)



थम्ब स्कू (Thumb screws)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- थम्ब स्कू के प्रकार बताना
- थम्ब स्कू के उपयोग बताना
- थम्ब स्कू को BIS के स्पेसिफिकेशन के अनुसार डेसिगनेट करना।



थम्ब स्कू उन स्थानों पर उपयोग होते हैं जहाँ कम्पोनेंट को बार-बार स्थाई करना तथा हटाना होता है। असेम्बली को केवल हाथ से ही टाइट या ढीला किया जाता है।

थम्ब स्कू का उपयोग (Fig 1) में दर्शाया गया है।


प्रकार (Types)

इंडियन स्टैण्डर्ड स्पेसिफिकेशन IS:3726-1972 के अनुसार पाँच प्रकार के थम्ब स्कू होते हैं।


टाइप A थम्ब स्कू पार्शियली थ्रेडेड (Fig 2)




टाइप B थम्ब स्कू सम्पूर्ण थ्रेडेड (Fig 3)




टाइप C स्लॉटेड थम्ब स्कू आंशिक रूप से थ्रेडेड (Fig 4)



टाइप D स्लॉटेड थम्ब स्कू फुली थ्रेडेड (Fig 5)



टाइप E फ्लैट थम्ब स्कू (Fig 6)



चयन किए गए थम्ब स्कू का प्रकार, असेम्बली की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करता है।

साइज (Sizes)

BIS के अनुसार थम्ब स्कू निम्नलिखित साइजों में मिलते हैं।

M1.6, M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 तथा M10

थम्ब स्कू का डेसिगनेशन (Designation of thumb screws)

थम्ब स्कू को उसके प्रकार, थ्रेड के साइज, लंबाई, भारतीय मानक संख्या तथा यांत्रिक गुणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है।

उदाहरण

टाइप 'A', साइज M6, नामिनल लम्बाई 12 मि.मी. तथा गुण वर्ग 4-6 के थम्ब स्कू को निम्नानुसार डेसिगनेट किया जा सकता है।

थम्ब स्कू A M6 x 12 IS:3726-4.6

जब थम्ब स्कू के निर्माण के लिए पीतल या कोई अन्य नान फेरस मेटल उपयोग होता है तो 'ब्रॉस' या नान फेरस मेटल का नाम गुण एवं वर्ग नम्बर को बदलने में उपयोग होगा।

नटों के प्रकार (Types of Nuts)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे



- सामान्य प्रकार के नटों की पहचान करना
- सामान्य प्रकार के नटों की विशेषताएं एवं उनके उपयोग बताना।

विभिन्न प्रकार के नट असेंबली के जरूरत के मुताबिक काम में लाये जाते हैं।

हेक्सागोनल नट (Hexagonal nut) (Figs 1 & 2)


संरचना (स्ट्रक्चरल) और मशीन टूल के निर्माण में इस नट का आम उपयोग होता है।

हेक्सागोनल नट विभिन्न मोटाई में प्राप्त होते हैं। इन नटों को लाक नट के रूप में काम में लाया जाता है।



स्क्वायर नट (Square nut) (Fig 3)

स्क्वायर बोल्टों के लिए स्क्वायर नट दिए जाते हैं। ज्यादातर डिब्बों के निर्माण के लिए स्क्वायर नट का उपयोग किया जाता है।





सेल्फ लॉकिंग नट (सिमण्ड्स लॉक-नट) (Self-locking nuts) (Simmonds lock-nut)

इस नट में एक आंतरिक ग्रूव होता है जिस पर एक तंतु या नाइलान से बना रिंग लगाया जाता है। रिंग नट को बोल्ट को कस कर पकड़ता है और लॉकिंग डिवाइस के रूप में काम में आता है। सेल्फ लॉकिंग नट को सेट के साथ काम में नहीं लाया जाता है।

टी-नट (T-nuts)

टी-नट स्टडों के साथ मशीन टूल में वर्कपीस या फिक्सिंग बार होल्डिंग डिवाइस के लिए काम में लाए जाते हैं।

स्लॉटेड और केसल नट (Slotted and castle nuts) (Fig. 4)



राउंड नट (Round nuts) (Figs 5)

विशेष अनुप्रयोगों के लिए भिन्न प्रकार के राउंड नट मिलते हैं।

स्लॉटेड राउंड नट (Slotted round nut) (Figs 6, 7, 8, 9 & 10)

हुक रेंच के लिए स्लॉटेड राउंड नट

साइड में सेट पिन होल के साथ राउंड नट

सम्मुख छिद्र वाला राउंड नट






Fig 7



FACE WRENCH

MDN130237


Fig 9



PIN WRENCH

MDN130239


Fig 8



HOOK WRENCH

MDN130238

Fig 10



ADJUSTABLE FACE
PIN WRENCH

FACE PIN WRENCH

MDN13023A

टूटे हुए स्टडों को हटाने की विधियाँ (Methods of Removing Broken Studs)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- स्टड टूट जाने के कारण समझाना
- टूटे हुए स्टडों को हटाने की विभिन्न विधियाँ बताना।

जहाँ कहीं कोई छेद में बोल्ट प्रविष्ट ना हो या कोई लम्बी बोल्ट उस स्थान पर अनावश्यक हो तो उस बोल्ट के स्थानों पर स्टडों का उपयोग होता है। इंजन सिलेण्डरों को कवर प्लेट से ढकने के लिए या सिलेण्डर को जोड़ने के लिए सामान्यतया स्टडों का उपयोग करते हैं।

स्टड/बोल्ट टूटने के कारण (Reasons for breakage of stud/bolt)

किसी /नट को कसने के लिए अत्यधिक टॉर्क का प्रयोग स्टडों पर किया जाना।

यह अत्यधिक संक्षारित रहता है।


स्टड का थ्रेड एवं होल के थ्रेड का भिन्न-भिन्न होना।

थ्रेड में सही आकार में होते हैं।

टूट स्टड को निकालने की पद्धति (METHODS OF REMOVING BROKEN STUDS)

प्रिक पंच पद्धति (Prick punch method) (Fig 1)

अगर कोई स्टड सतह के किनारे से टूट गया हो तो, इसे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर प्रिक पंच और हथोड़े के इस्तेमाल से इसे हटा सकते हैं।





वर्गाकार रूप में फाइल करना (Filing square form) (Fig 2)

जब कोई स्टड इस प्रकार टूटकर सतह से थोड़ा ऊपर प्रक्षेपित भाग पर वर्गाकार रूप बनाएं, जो कोई मानक स्पेनर के अनुरूप हो तो उसे स्पेनर से स्टड को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर हटा सकते हैं।


वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग (Using square taper punch) (Fig 3)

टूटे स्टडों को एक छेद ड्रिल करके भी हटाया जा सकता है (छेद का व्यास स्टड के व्यास के आधा होना चाहिए) वर्गाकार टेपर पंच को छेद के भीतर घुमाएं, जैसा कि Fig 3 में दिखाया गया है। सही स्पेनर की सहायता से स्टड को ढीला करने के लिए घड़ी की विपरीत दिशा में पंच को घुमाएं।



आसानी से बाहर निकालने की प्रक्रिया (Ezy-out method) (Fig 4)

इजी आऊट एवं स्टड एक्सट्रेक्टर एक हस्त औज़ार है यह टेपर रिमर की तरह होता है। यह 5 भागों के सेट में उपलब्ध होता है। दिए गए आकार के ड्रिल को स्टड एक्सट्रेक्टर में छिद्रीत किया जाता है।





छेद को ड्रिल करने के बाद दी गई आसान-प्रक्रिया का उपकरण इस पर समायोजित करके घड़ी की विपरीत दिशा में टेप रेंच द्वारा घुमाएं। जैसा कि यह छेद के भीतर विपरीत दिशा में घूम-घूम कर पकड़ में ढीलापन पैदा करे जिससे टूटा हुआ स्टड बाहर निकल आएगा।

ड्रिल का छेद बनाना (Making drill hole) (Fig 5)

टूटे स्टड के मध्य बिंदु का पता कर केंद्र के बिच मूल व्यास के बराबर एक ड्रिल होल करें ताकि थ्रेड बन जाए (Fig 5), स्क्रबर के बिंदु से थ्रेड के बुरादों को हटाकर थ्रेड की फिनीशिंग के लिए उसे टेप करें।

अगर सारे तरीके असफल हो जाए तो, स्टड के समरूप एक छेद बनाएं उस छेद को टेप द्वारा फिर से चूड़ीकृत करें। सही आकार का स्टड जैसा कि (Fig 6) में दिखाया गया है बनाकर इसे स्थित करें।



स्कू पिच गेज (Screw Pitch Gauge)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे

- स्कू पिच गेज के उद्देश्य को बताना
- स्कू पिच गेज के फीचरों को बताना
- स्ट्रेड एडज के मुख्यता के बारे में बताना
- फीलर गेज के आकार और उपयोग का विवरण देना।

प्रयोजन (Purpose)

थ्रेड के पिच को पहचानने के लिए स्कू पिच गेज को काम में लाया जाता है।

थ्रेडों के रूपरेखा की तुलना के लिए भी इसे काम में लाया जाता है।


निर्माणात्माक फीचर (Constructional features)

एक सेट के रूप में असेम्बल किये गये कई ब्लेड होते हैं तथा इनमें पिच बने होते हैं। प्रत्येक ब्लेड एक खास स्टैन्डर्ड थ्रेड पिच के लिए हैं। ब्लेड पतली स्प्रिंग स्टील शीट से बनाये जाते हैं।

कुछ स्कू पिच गेज सेटों में ब्रिटिश स्टैन्डर्ड थ्रेड में (BSW, BSF इत्यादि) चेक करने के लिए ब्लेड किनारे लगे होते हैं जो मेट्रिक साइज के होते हैं।

प्रत्येक ब्लेड में थ्रेड का प्रोफाइल 25 मिमी. से 30 मिमी. कटा है। ब्लेड का पिच प्रत्येक ब्लेड में अंकित है। केस पर पिचों के स्टैन्डर्ड और रेंज अंकित हैं।

स्कू पिच गेज को काम में लाते समय सही चेंकिंग करने के लिए ब्लेड की पूरी लंबाई थ्रेड पर लगाने चाहिए। (Fig 1)



स्कू पिच गेज इस्तेमाल करते समय सही परिणाम पाने के लिए, ब्लेड की पूरा लंबाई चूड़ियों के ऊपर रखना चाहिए। (Fig 2)

