

विद्युत घंटी और बजर (Electric Bell and Buzzer)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विद्युत घंटी की व्याख्या करना
- कार्य करने तथा विद्युत प्रवाह रोकने वाली घंटी और सिंगल स्ट्रोक घंटी का अध्ययन करना
- बजर का प्रकार एंव बजर के कार्य की व्याख्या करना।


विद्युत घंटी (Electric bell)

एक विद्युत घंटी मैके निकल छंटी है जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से कार्य करना है जब उससे करंट पास होता है तब वह एक बुंजिंग सांउड देता है इसे ट्रेन के रोड क्रासिंग पर ऊपयोग किया जाता है इसके अलावा टेलीफोन, फायर अलार्म स्कूल एंव घरों में छटी के रूप में भी ऊपयोग किया जाता है इन्हे इलेक्ट्रानिक साउंडर के साथ बदल दिया गया है।

विद्युत प्रवाह रोकने वाली घंटी (Interrupter Bell)

यह एक विद्युत प्रवाह रोकने वाले घंटी है जो करंट के प्रवाहित होने पर लगातार आवाज करते रहते हैं।

इनके निम्न भाग चित्र (1) में दिखाए गए हैं।



- घंटी या गेंग (1)
- आर्म (2)
- इलेक्ट्रोमैग्नेट (3)
- खीच (4)
- सेल (5)
- इलेक्ट्रीकल कान्टेक्टर (6)

कार्य (Working)

घंटी (1) गेंग (1) कप के आकार या हाफ स्फियर के आकार की होता है जो एक स्प्रिंग लोडेड आर्म (2) तथा मेटल बाज के साथ लगा रहती है और अंत में एक क्लेपर के साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी जुड़ी होती है सामान्य अवस्था में क्लेपर घंटी से दूरी रहता है तथा आर्म भी थोड़ा दूर रहता है (3)।

जब एक इलेक्ट्रिक करंट जब वाहिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जब स्वीच को बंद किया जाता है (4), तब एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है जो आयरन आर्म में लगे क्लेपर की आर्किपिंट करता है तथा उस बेल की ओर धकेलता है जिससे वहाँ लगे इलेक्ट्रिक का टेक्ट (6) खुलता है तथा फिर क्लेपर आर्म को आर्किपिंट करता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट का प्रभाव रुकता है जिससे वह डीमैग्नेटाइज हो जाता है तथा दसके कारण क्लेपर बेल से दूर चला जाता है जिससे फिर से कान्टेस्ट क्लोज हो जाता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट में फिर से करंट बहने लगती है जिससे मैग्नेट क्लेपर को फिर से खिचता है तथा बेल पर चोट करता है यह प्रक्रिया 1 सेकेण्ड में कई बार दुहाराया जाता है परिणामस्वरूप लगातार घंटी बजती है।

सांउड की ट्यून घंटी के आकार और साइज पे निर्भर करता है या उसके सामान्य आवृति पर जब बहुत सारे बेल एक साथ बनाए जाते हैं विभिन्न साइज और आकार के गैंग से तो सांउड भी विभिन्न प्रकार के निकलते हैं।

सिंगल स्ट्रोक घंटी (Single stroke bell)

एक और प्रकार के छंटी को सिंगल स्ट्रोक छंटी कहा जाता है जिससे करंट को रोकने वाले काटेक्ट नहीं लगे रहते प्रत्येक बार हैमर गेंग को चोट करता है जब जब सर्किट को क्लोज किया जाता है इन्हे सीगनल या दूकानों में ऊपयोग किया जाता है।

इस प्रकार के छंटी में जब करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरता है यह क्लैपर को बेल या गेंग से खीचता है यह लगातार नहीं बजता है बल्कि सिर्फ एक बार बजता है जब तक करंट दसमें प्रवाहित हो छंटी गेंग और स्पाइरल चिम्स (spiral chimes) जैसे प्रत्येक यंत्र में इस प्रकार ध्वनि दिया जा सकता है।

स्प्रिंग घंटी (Sprung bell)

सिंगल स्ट्रोक बेल का साधारण विकसित रूप स्प्रिंग बेल है अधिकतर घरों में नौकरों को बुलाने के लिये यांत्रिक रूप से यह चलाये जाते हैं हैवी बेल के अंतरिक भाग में लगे हल्का स्प्रिंग एक स्ट्रोक बाद लगातार बजता है।

इलेक्ट्रिक बजर (Electric buzzer)

बजर या बीपर (Beeper) एक ऑडियो सिग्नल डिवाइस है जो कि यांत्रिक, इलेक्ट्रो मेक्रेनिकल या पिजोइलेक्ट्रिक (Piezoelectric) प्रकार का हो सकता है।

बजर के प्रकार (Types of buzzers)

इलेक्ट्रिक बजर का आविष्कार 1831 में जोसेफ हेनरी द्वारा किया गया है। यह मुख्य रूप से उच्च ध्वनि के साथ जोर बेल के रूप में प्रयोग किया जाता है।

मेटल गेंग को छोड़कर सभी युक्तियाँ जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक बेल में होता है इलेक्ट्रोमे के निकल आधारित होती है उसी तरह बजट में एक रिले लगा रहता है जो उसमें बहने वाली करंट को रोकता है इस इकाई को हम दीवार या छत में लगा कर सांउड प्राप्त करने के लिए ऊपयोग करते हैं।

सामान्य बजर से एक अच्छा न लगने वाली आवाज आती है जो इलेक्ट्रो मैक्निकल बजट होता है बजर को चलाने के लिए एक सॉस चाहिए ज्याय बजट एक मैक्निकल बजट का उदाहरण है।

पीजोइलेक्ट्रिक बजर (Piezoelectric buzzer)

एक पीजोइलेक्ट्रिक एलीमेंट एक आसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिया गया है या अन्य आवाज संकेत सॉस में पीजोइलेक्ट्रिक आडियो एम्पलीफायर प्राप्त होता है इस प्रकार का सांउड सामान्यतः यह दर्शाता है कि एक बटन को दबाया गया है किसी रिंग को टच किया गया है बीप साउंट के लिए

बजार का उपयोग (Application of buzzers)

आजकल बजट का निम्न ऊपयोग होता है।


- मार्डन खिलौनों एंव मनोरंजन खेलों में
- निरीक्षण पेनल पट।
- शिक्षा हेतु
- आवाज लगाने वाले पेनल पर
- खेलों को चालू रोकने एंव बंद करने हेतु
- माइक्रोवेव ओवन और अन्य घरेलू उपकरणों में
- खेल प्रतियोगिताओं में
- सफ्टाई अलार्म के रूप में।

बजार का कार्य (Working of buzzer)

एक सामान्य बजर का कनेक्शन Fig 2 में दिखाया गया है जब सर्किट बंद होता है वैट्री से करंट क्वाइल से होकार गुजरता है एक बोल्ट के आकार


में करंट (इलैक्ट्रोमैग्नेट) धूमता है चित्र में दर्शाए अनुसार नेल फाइल एंव सोडा केन (Fig 2) से होते हुए तो सोलेनाइड तुरंत चुम्बकीय हो जाता है जब तक नेल फाइल भी चुम्बकीय हो जाता है तब वह क्वाइल को अपनी और आकर्षित करता है नेल फाइल एंव सोडा केन ज्यादा देर तक जुड़े नहीं रहते कनेक्शन टूट जाता है तथा करंट का बहाव रुक जाता है (Fig 3) जिसे क्वाइल डिमेन्टेइज हो जाता है तथा तेल फाइल अपने पहले पोजिशन पर वापस आ जाता है जब वह सोडा केन को टच करता है एक आवाज उत्पन्न होता है।

Fig 2



ELN261012

Fig 3



ELN261013

उसके बाद सर्किट पूर्ण होने पर फिर करंट बहता है तथा यही प्रक्रिया दोहराई जाती है हर बार तेल सोडा केन को चोट करता तथा वापस आता है तब आवाज निकलती है यह आवाज इलेक्ट्रोमैग्नेट तथा तेल के बीच दूरी पर निर्भर करता है विभिन्न प्रकार की आवाजे निकलती है।

हीटिंग एलीमेंट, हीटर/इमर्शन हीटर, विद्युत स्टोव और हॉट प्लेट (Heating element, heater/immersion heater, electric stove and hot plate)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- विद्युत हीटर और उसके प्रकारों का विवरण देना
- टेबल का संदर्भ लेते हुए दिए गए वोल्टेज और वोल्टेज के लिए उपयुक्त नाप और लम्बाई के 'हीटिंग एलीमेंट' वायर का चयन करना
- एक्सोस्ड एलीमेंट प्रकार के इलेक्ट्रिक हीटर के विभिन्न भागों का वर्णन करना
- मरम्मत के समय बरती जानेवाली सावधानियाँ का वर्णन करना
- नाइक्रोम वायर की विशेषताएँ बताना
- सोल्डरिंग आयरन, रस्म हीटर और इमर्शन हीटर का वर्णन करना
- विद्युत स्टोव, हॉट प्लेट का वर्णन करना ।

विद्युत हीटर (Electric heater) : खाना पकाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है । विद्युत ऊर्जा को ऊपरा में बदल कर । विद्युत हीटर ऐसा ही एक उपकरण है, जो इस काम को सरलता से कर सकता है ।

प्रकार (Types) : विद्युत हीटर के दो प्रकार होते हैं :

- एक्सपोस एलीमेंट हीटर (Exposed element type heater)
- एनक्लोज एलीमेंट हीटर (Enclosed element type heater)

एलीमेंट (Element) : एक्सपोस एलीमेंट हीटर का एलीमेंट नाइक्रोम तार का बना होता है । इसकी प्रतिरोधकता (resistivity) अधिक होती है और यह 900°C के तापमान पर भी काम कर सकता है । नाइक्रोम उच्च तापमान में भी आक्सीडाइज (oxidise) नहीं होता ।

टेबल 1

नाइक्रोम वायर के नाप

SI. No.	Size of wire		Resistance in ohms per metre at 500°C	Current in amperes to produce 500°C
	SWG	*Dia in mm		
1	18	1.18	0.9744	12.6
2	20	0.90	1.7355	8.6
3	22	0.71	2.8707	6.3
4	24	0.56	4.6587	4.45
5	26	0.45	6.9553	3.5
6	28	0.375	10.2690	2.8
7	30	0.315	14.665	2.3
8	32	0.28	19.291	1.99

*Size equivalent to SWG is as per IS No. SP:2 - 1982.

240V वोल्ट की सप्लाई के लिए अलग-अलग वोल्टेज के हीटर बनाए जाते हैं । वोल्टेज का फार्मूला यह है

$$W = V \times I = I^2 R \text{ Watts.}$$

इस फार्मूलों से यह स्पष्ट है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा । 2000W वाले हीटर का एलीमेंट वायर 1000W वाले हीटर एलीमेंट की तुलना में अधिक मोटा होगा । वायर की मोटाई (diameter) बढ़ा देने से उसका प्रति मीटर प्रतिरोध कम हो जाता है । नाइक्रोम वायर की लम्बाई के अनुसार उसका प्रतिरोध टेबल 1 में दर्शाया गया है ।

नाइक्रोम वायर के माप का चुनाव (Selection of nichrome wire size (Diameter)) : दिये गये वॉल्टेज और वोल्टेज से करंट का मान जात किया जा सकता है । फिर सारणी 1 को देखकर उस करंट रेटिंग के अनुसार उस व्यास (diameter) का वायर ले सकते हैं ।

हीटर एलीमेंट का प्रतिरोध निम्नलिखित फार्मूले $I^2R = W \text{ watts}$ से ज्ञात होगा

$$\text{या } \text{Resistance} = \frac{W}{I^2} \text{ Ohms,}$$

लम्बाई (Length) : नाइक्रोम वायर की लम्बाई ज्ञात करने के लिए ज्ञात प्रतिरोध को टेबल 1 से प्रतिरोध प्रति मीटर की सहायता लेंगे ।

Length required =

$$= \frac{\text{Calculated resistance}}{\text{resistance per metre of selected dia of wire}} \text{ Metres}$$

उदाहरण : 500°C पर काम करने वाले 250 V, 1000 w के हीटर के एलीमेंट की लम्बाई ज्ञात करिए । (टेबल 1 की सहायता से)

टेबल 1 में विभिन्न मोटाई वाले वायर के लिए करंट क्षमता दिखाई गई है ।

दिया गया है :

$$\text{सप्लाई वोल्टेज } V = 250 \text{ volt}$$

$$\text{पॉवर } W = 1000 \text{ watts}$$

$$\text{तापमान} = 500^\circ\text{C.}$$

नाइक्रोम वायर के तालिका 1

$$\text{हीटर द्वारा लिया गया करंट} = I$$

$$I = W \div V$$

$$= 1000 \div 250$$

$$= 4 \text{ amp}$$

$$\text{Resistance of heating element} = R$$

$$R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{250}{4}$$

$$= 62.5 \text{ ohms}$$

टेबल 1 के कॉलम 5 में वायर का साइज 24 SWG, 4 amps के लिए
It is 24 SWG.

कॉलम 3 के अनुसार माप (24 SWG)

प्रतिरोध 4.6587 ohms प्रति मीटर ।

$$\text{परन्तु कुल प्रतिरोध } R = R = 62.5 \text{ ohms}$$


$$\text{वायर की लम्बाई} = \frac{62.5}{4.6587}$$

$$= 13.42 \text{ m.}$$

अतः 1000 watts, 250 V के हीटर के एलीमेंट की लम्बाई 13.42 m होगी । 24 SWG मिटर नाइक्रोम वायर की आवश्यकता होती है ।

एक्सपोज हीटर के मुख्य भाग (Parts of exposed type heater)


हीटर प्लेट (Heater plate) : यह एक पोर्सेलीन को प्लेट होती है । जिस पर नालियाँ बनी होती हैं । जैसा कि Fig 1 में दिखाया गया है । इसमें नाइक्रोम वायर की क्वाइल को रखा जाता है ।




पोर्सेलीन उच्च तापमान 1300°C में भी टिका रहता है और एक अच्छे कुचालक का काम करता है । इसमें बनी नालियों में नाइक्रोम वायर को डाला जाता है । इन्हें शूवर्स् कहते हैं । इन शूवर्स् में कुछ प्रोजेक्शन भी होते हैं । जो वायर को पकड़े रहते हैं । Fig 1

इसको फ्रेम में लगाने समय सावधानी रखनी होती है । क्योंकि ये काफी नाजुक होती है । हीटर के वाल्टेज के अनुसार प्लेट की मोटाई निश्चित करते हैं । इसकी मोटाई 10 mm से 25 mm तक हो सकती है । वायर के अंतम छोरों को बोल्ट और नट की सहायता से टर्मिनल पर लगाते हैं ।


फ्रेम या बॉडी (Body or frame) : हीटर प्लेट को रखने के लिए बॉडी की आवश्यकता होती है । यह कास्ट आयरन या M.S. शीट की बनी होती है । बॉडी में एक सॉकेट लगा होता है । जैसा Fig 2 में दिखाया है । एक इंसुलेटेड हैंडिल भी लगा होता है ।



कनेक्टिंग लीड (Connecting leads) : लीड के वायर कॉपर के मोटे खुले तार होते हैं । इन्हें पोर्सेलीन बीड से या ग्लास बब्डीडस से इंसुलेट करते हैं । जैसा कि Fig 3 में दिखाया गया है ।




बिड्स अलग-अलग साइज में मिलती हैं । बीड्स के स्थापना पर एसबेस्टोस स्लीव्स या ग्लास बूल लगा सकते हैं । लीड को टर्मिनल से जोड़ते हैं । जैसा Fig 4 में दर्शाया है ।



ग्रिल स्टैंड (Grill stand) : यह कोमियम/निकिल प्लेटेड MS रोड है । बॉडी के ऊपर फँसा दिया जाता है । इसके ऊपर बर्तन रखा जाता है । यह बर्तन और एक्सपोज हीटर के बीच वेरियर की तरह होती है । (Fig 5)


Fig 5



सुरक्षा के लिए, इस स्टैंड को और बॉडी को अर्थ किया जाता है। इसमें ऑयल पैंट नहीं किया जाता क्योंकि इससे अर्थ की कल्टीन्यूट्री दूटती है। फेज वायर के साथ फ्यूज लगाना चाहिए ताकि किसी भी फाल्ट की स्थिति में मानव को शॉक न लगें।

हीटर सॉकिट (Heater socket) : यह उपकरण के प्लग को प्लग करके पॉवर सप्लाई देने के काम आता है। Fig 6 में दिया गया है दो मेल टर्मिनल, जिसमें एक फेज और दूसरा न्यूट्रल के लिए है। सुरक्षा के लिए हीटर की बॉडी को अर्थ कंटक्टर से अर्थिंग देनी चाहिए।

Fig 6



जो प्लग दिखाया है उसमें दो स्प्रिंग लोड़ और दोनों तरफ मेटलिक क्लिप है। जब प्लग लगाते हैं तो ये मेटलिक भाग कान्टेक्ट में आते हैं। यह सॉकिट और क्लिप निकिल प्लेटेड ब्रास से बनाई जाती है ताकि इसमें जंग न लगें। अगर क्लिप का स्प्रिंग ढीला हो जाए तो उसे तुरन्त बदल दे क्योंकि इससे अर्थ कान्टेक्ट उचित कार्य नहीं करेगा।

उपकरक के सॉकिट और पिन कस के लगे होना चाहिए नहीं तो स्पार्किंग और ओवर हीटिंग होती है। स्पार्क होने से टर्मिनल जल जाते हैं और इनमें कार्बन जमता है। तब इन्हें बदलता आवश्यक होता है।

सुरक्षित स्थापना (Safe installation) : हीटर के एलीमेंट और बॉडी के बीच में जो इंसुलेशन प्रतिरोध डालते हैं, उसका मान एक मेगा ओह्म से कम नहीं होना चाहिए।

जो स्विच वॉल सॉकिट को कंट्रोल करता है, वो सप्लाई के फेज में होता है। अतः 'OFF' स्थिति में इसका आइसोलेशन जाँच लेना चाहिए।

उपयोगकर्ता की सुरक्षा (User's safety practice) : हीटर के ऊपर किसी भी खाद्य पदार्थ के अवशेष न हो। अगर एलीमेंट पर ये हो तो साफ

करें। इससे एलीमेंट टूटने और फ्यूज उठने की संभावना रही है। अगर एलीमेंट कोई धातु का टुकड़ा पड़ा रहे तो एलीमेंट शीट हो सकता है।

हीटर की मरम्मत के समय रखने वाली सावधानियाँ (Precautions to be followed while repairing a heater) : ओवर हीट हुए सॉकिट और प्लग की जाँच करें। कार्ड की कंटीन्यूट्री और इंसुलेशन चैक करें। केवल का कोई भाग अधिक खराब दिखे तो समझ जाए की ओवर हीटिंग के कारण खराब हो रही। अधिक लचीला केवल हो तो चैक करें की अंदर कंडक्टर टूटा तो नहीं है। बॉडी या सॉकिट के आसपास जंक न लगे जंक लगे भागों का तुरन्त बदलदें। इन्हें कभी पेंट न करें। प्लग और सॉकिट की फिटिंग कसी हुई होनी चाहिए।

प्लग की जंगलगी सॉकेट अथवा क्लिपों को बदल देना चाहिए। उस पर कभी भी पेइन्ट मत लगाइये पर किसिंग छेदों में जमी जंग को हटाया जा सकता है और पेइन्ट किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो बड़ी साइजों के स्कूलगाइए सॉकेट और प्लग के अधिक गड्ढे पड़े और वेल्डेड सिरों को बदल देना चाहिए और बदले हुए प्लगों की सॉकेट के फिटिंग की जाँच करनी चाहिए।

हीटर की लेट जाँच ले, अगर टूटी हो तो बदल दें। बॉडी और ग्रील प्लेट की अर्थिंग जाँच ले। इंसुलेशन का प्रतिरोध एक मेगा ओह्म से सम नहीं होना चाहिए।

नाइक्रोम वायर (Nickel wire) : अधिकतर विद्युत हीटिंग एलीमेंट नाइक्रोम रिबिन या वायर के बनाए जाते हैं। सभी उपकरणों विद्युत ऊर्जा को तापऊर्जा में बदलने के सिद्धांत पर काम होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। जो 80% निकिल और 20% क्रोमियम से बनाया जाता है। इस निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

विशेषताएँ (Properties)

- i) इसका विशिष्ट (specific) प्रतिरोध अधिक होता है। अतः $9 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ कम लम्बाई के वायर का प्रतिरोध भी काफी होता है।
- ii) ये अधिक तापमान सह लेता है।
- iii) इसकी यांत्रिक शक्ति अच्छी होती है।
- iv) ये उच्च गलनांक वाली धातु है। (high melting point) लगभग 1380°C .
- v) इसका तापगुणांक कम होता है। 0.00017°C .

ज्यादातर, सभी हीटिंग एलीमेंट को 500°C तापमान उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एलीमेंट डिजाइन करते वक्त निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :

- i) वाटेज के अनुसार वायर का साइज और क्षमता निर्धारित होता है।
- ii) वाटेज के आधार पर ही वायर की लम्बाई ली जाती है।


अधिकांश एक सामान्य हीटर जो 2000 W का होता है उसमें 20 SWG का नाइक्रोम वायर डाला जाता है। 1500 W के लिए 22 SWG, 1000 W के लिए 24 SWG और 750 W के लिए 26 SWG का वायर लेते हैं।

सोल्डिंग आयरन (Soldering iron) : सोल्डिंग आयरन ज्वांट को सोल्डर करने के लिए काम में लाए जाते हैं। इस संरचना बहुत ही साधारण होती है। एक माइक्रोशीट पर नाइक्रोम का वायर या रिबन लपेटा जाता है।

इसमें दो एलीमेंट होते हैं, जो आपस में सिरीज या पैरेलल में जुड़े होते हैं। इन्हें एक लोहे की शीट में दबा कर रखा जाता है। और दो टर्मिनल सप्लाई से जोड़ देते हैं। इसकी बॉडी का अर्थ किया जाता है। ये 15W, 25W, 40W, 65W, 125W, 240W के वॉल्टेज में उपलब्ध होती है।

रूम हीटर (Room heater) : रूम हीटर को रेडिएंट हीटर या बार टाइप हीटर भी कहा जाता है। ये किसी कमरे को या किसी भी स्थान को गरम करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

एक साधारण रूप हीटर में चाइना क्ले की बार पर नाइक्रो वायर या रिबन को लपेटा जाता है। इसने अंतिम छोटों को स्क्रू की सहायता से टर्मिनल में कस देते हैं और इस सप्लाई देते हैं। इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए रॉड के पीछे लगे रिफ्लेक्टर को पॉलिश करते हैं। Fig 7 में दर्शाया है।




इस प्रकार के हीटर कई बार चाइना क्ले की बाऊल (कटोरा) में रखे जाते हैं और इसका गोल रिफ्लेक्टर पॉलिश किया हुआ होता है।

हीटर को जिस दिशा में धुमान होतो उसका रिफ्लेक्टर, धूमान पड़ता है। हीटिंग एलीमेंट की संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है।

इमरशन हीटर (विसर्जन) (Immersion heater) : जैसा की नाम से ही स्पष्ट है, इलमशन मतलब विसर्जन हीटर। इस हीटर का उपयोग पानी या अन्य तरल पदार्थ को गरम करने के लिये किया जाता है। इसको सीधा पानी में डूबो देते हैं और पानी गरम हो जाता है। इसका हीटिंग एलीमेंट कंडलीदार होता है। इसके एलीमेंट को कॉपर के ट्यूब में रखा जाता है। और ट्यूब की दिवारों को इंसुलेट करते हैं।


ट्यूब के घेरों को हीट प्रूफ और वॉटर प्रूफ बनाते हैं। ये दोनों घोर को सप्लाई से जोड़ते हैं। इसका कुंडलीदार आकार कम-से-कम जगह लेता है। जैसा Fig 8 और Fig 9 में दर्शाया है। इसे अर्थ भी किया जाता है। ये अलग-अलग आकार और वोल्टेज (250W, 500W, 1000W, 1500W and 2000W) में उपलब्ध हैं।

Fig 8



ELN2610318

Fig 9



ELN2610319

इमरशन हीटर में निम्न अवयव होते हैं (Immersion heater consists of)

- 1 हीटिंग एलीमेंट के साथ मेटल ट्यूब
- 2 बैकेलाइट से बनी टर्मिनल हाऊसिंग
- 3 तीन कोरवाला लचीला कॉर्ड
- 4 इंडिकेटर जो पानी का स्तर बताता है
- 5 तीन पिन वाला प्लग

इमरशन हीटर का उपयोग करने समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए (Precautions in the use of immersion water heater)

- 1 इंडिकेटर तक ही पानी में डुबोना चाहिए। अन्यथा पानी टर्मिनल के अंदर जा सकता है।
- 2 हीटर जब पानी में डूब जाए, तभी सप्लाई 'ON' करना चाहिए।
- 3 सप्लाई 'OFF' करने के बाद तुरन्त पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए।

संभावित दोष (Possible faults)

- 1 एलीमेंट का ढूटना
- 2 एलीमेंट वायर का ट्यूब को घूना
- 3 मेटल ट्यूब का बर्स्ट होना
- 4 टर्मिनल का ढूटना
- 5 कार्ड का ढूटना
- 6 कार्ड से लीकेज होना
- 7 प्लग के टर्मिनल का खुलना।

टेस्टिंग (Testing)

टेस्टिंग के लिए टेस्ट लैम्प का उपयोग करना चाहिए। टेस्ट लैम्प के प्लग टर्मिनल में लगा कर चैक करें। अगर लैम्प न जले मतलब सर्किट ओपन है। इसका आशा यह हो सकता है कि कॉर्ड, टर्मिनल या एलीमेंट ढूटे हुए हैं।

यदि लैम्प फूल जह रहा है तो कही शार्ट सर्किट है। और यदि लैम्प डिम जलता है तो हीटिंग सही स्थिति में है।


अर्थ टेस्ट करने के लिए लैम्प का एक टर्मिनल केज और दूसरा बॉडी पर लगाना चाहिए। यदि लैम्प प्रकाश देता है, उसका अर्थ है कुछ भूदोष है अर्थात् एलीमेंट का कुछ भाग वाटर हीटर की बॉडी को धू रहा है।

विद्युत स्टोव (Electric stove)

विद्युत स्टोव एक घरेलू उपकरण है जो खाना पकाने के काम में आता है। यह 240VAC सप्लाई पर काम करता है। इसके अलग अलग मॉडल अलग-अलग वाटेज के आते हैं। जैसे 750 से 1500 watts. (Fig 10)

विद्युत स्टोव के निम्न भाग होते हैं।


- 1 हीटिंग एलीमेंट (Heating element)
 - 2 इंसुलेटर बेस जिस पर नालियाँ होती हैं।
 - 3 मेटल फ्रेम (Metal frame)
 - 4 पॉवर कार्ड (Power cord)
- हीटिंग एलीमेंट नाइक्रोम वायर की क्वाइल का बना होता है। इसका इंसुलेटर



करने योग्य होना चाहिए जब स्टोव आन हो तो पावर कोर्ड को तपना नहीं होना चाहिए या अधिक गरम नहीं होना चाहिए और रेटेड वोल्टेज आपूर्ति के साथ ही कार्य करना चाहिए। एक आधुनिक इलेक्ट्रिक स्टोव में विविध तापमान के लिए नियंत्रक होता है।

हॉट प्लेट (Hot plate)

हॉट प्लेट एक हीटिंग उपकरण है। जिसमें चपटी तली वाले बर्तन को रखकर खाना पकाया जा सकता है (Fig 11)। इसे 240V AC सप्लाई की जरूरत होती है। ये 1KW और 2KW तक की रेंज में आते हैं। यह खाना पकाने और लेबोर्टरी में उपयोग किये जाते हैं। हॉट प्लेट सिंगल और डबल यूनिट में भी होते हैं।



साधारण हॉट प्लेट में

- 1 बेस (Base)
- 2 प्लेट (Plate)
- 3 हीटर प्लेट (Heater plate)
- 4 हीटिंग एलीमेंट (Heating element)
- 5 स्विच (Switch)


बेस कास्ट आयरन या माइल्ट स्टील का बना होता है। इसका आकार गोल या चौकोर हो सकता है। इसकी प्लेट मोटी व गोलाकार होती है। यह

कास्ट आयरन या लोह के अलाय की बनी होती है। इसका इंसूलेशन किया जाता है। इसे विद्युत इंसूलेटिंग और थर्मल कंडक्टिंग बनाया जाता है। इंसूलेशन के लिए चाइना क्ले, सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस लेते हैं। हीटिंग एलीमेंट में प्लेट के साथ लगा देते हैं और हीटर को मेटल प्लेट से जोड़ देते हैं।

हीटिंग एलीमेंट माइक्रोम वायर होता है या रिबन। हीटिंग एलीमेंट को हीटर प्लेट में स्थित किया जाता है और हीटर प्लेट को मेटल प्लेट से जोड़ा जाता है।

एलीमेंट के दो टर्मिनल सप्लाई के लिए बाहर निकाल लेते हैं। एक यूनिट वाले एलीमेंट में दो टर्मिनल बाहर आते हैं और दो यूनिट वाली में तीन टर्मिनल बाहर आते हैं। ये तीन टर्मिनल में एक कॉमन होता है।

इसके एक रोटरी स्विच होता है जो हीटिंग की रेंज तय करता है। Fig 12 में हॉट प्लेट की विभिन्न कनेक्शन दर्शाये गये हैं।



सुरक्षा और मरम्मत (Care and maintenance)

इसमें हीटिंग एलीमेंट खुला हुआ नहीं होता। इसमें आनेवाली सम्याएँ हैं:

- (1) लीड एलीमेंट का जलना (2) एलीमेंट का टूटना।

- कनेक्शन ढीले नहीं होने चाहिए।
- टर्मिनल पर यदि कोई स्पार्क है तो वह साफ किया जाना चाहिए।
- पॉवर कार्ड की क्षमता रेटेड वोल्टेज में ही चलाना चाहिए।
- हॉट प्लेट को रेटेड वोल्टेज में ही चलाना चाहिए।
- हॉट प्लेट को ठंडा होने तक बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

माइक्रोवेव ओवन (Microwave oven)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :


- माइक्रोवेव ओवन का वर्णन करना
- माइक्रोवेव ओवन के प्रकार्य बताना
- माइक्रोवेव के अनुक्रमिक कार्य स्पष्ट करना
- प्रत्येक अवयवों की कार्यप्रणाली स्पष्ट करना
- समस्याएँ, कारण और निवारण की सूची बनाना।

माइक्रोवेव ओवन (Microwave Oven)

यह एक इलैक्ट्रॉनिक युक्ति है जो माइक्रोवेव ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाती/सुरक्षित रखती है।

परंपरागत ओवन के विपरीत, माइक्रोवेव ऊर्जा बाहरी गर्मी को लागू किये बिना खाना पकाती है। (Fig 1)

Fig 1



माइक्रोवेव ओवन के कार्य (Function of microwave oven)

माइक्रोवेव शार्ट इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स (electromagnetic waves) होती हैं। यह रेडियोफ्रिक्वेन्सी (radio frequency (RF)) की वेव्स होती हैं। और पेपर, ग्लास और प्लास्टिक से होकर गुजर जाती है। यह वेब एल्यूमिनियम और अन्य धातु से प्रतिविधि होती है इसलिये इन धातुओं का उपयोग इसके अंदर नहीं किया जाता है।

उच्च नमी वाले पदार्थ माइक्रोवेव को अवशोषित करते हैं। जैसे ही माइक्रोवेव (लगभग 2450 MHz की आवृत्ति) भोजन में प्रवेश करती है। अणु ऊर्जा के साथ खुद को संरेखित करते हैं चूंकि माइक्रोवेव पोलारिटी (दिशा) हर आधे चक्र में बदलती है, भोजन के अणुओं की भी दिशा बदलती है और वो दोलन (oscillating) करते हैं। (4,900,000,000 per second) इतने उच्च दोलन के होने पर अणुओं के बीच घर्षण होता है। तो गर्मी उत्पन्न होती है। इस प्रकार भोजन पक जाता है।

संचालन क्रम (Operation sequence)

इसका संचालन तीन चरणों में होता है :

- 1 बंद स्थिति (Off condition),
- 2 निःक्रिय स्थिति (Idle condition),
- 3 खाना पकाने की स्थिति (Cooking condition)


बंद स्थिति (Off Condition) : जब नॉब का पॉइन्टर '0' की स्थिति में हो। तब ओवन ऑफ रहता है।

निःक्रिय स्थिति (Idle Condition) : जैसे से ओवन का गेर (दरवाजा) बंद करते हैं। तो इंटरलॉक स्विच, फँट लेच स्विच और रेयर सेफ्टी स्विच को सक्रिय कर देता है। जब टाइमर स्विच से कूकिंग टाइम सिलैक्ट करते हैं तो यह कूल रिले क्वाइल और मोटर के टाइमर को क्लोज (close) कर देता है।

खाना पकाने की स्थिति (Cooking Condition) : जब कूकिंग स्विच को दबाते हैं। तो निम्न लिखित कार्य (संचालन) होते हैं। (Fig 2)

- 1 कूकिंग रिले की क्वाइल सक्रिय हो जाती है। टाइमर मोटर को करंट देने के लिए रिले के टर्मिनल 5 और 6 बंद होते हैं। जब स्टार्ट बटन दबाते

Fig 2



है तो ये कूक रिले को होल्डिंग सर्किट भी प्रदाय करते हैं। टर्मिनल 1,3 और 2,4 बंद होकर ओवन लाइट ब्लोवर मोटर, स्टार्ट मोटर और वॉपर ट्रांसफार्मर को करंट देते हैं।

- 2 3.2 V AC पॉवर ट्रांसफार्मर की फिलार्मेंट वाइंडिंग मनेट्रान फिलार्मेंट को गरम करती है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग (1900VAC) का आऊटपुट वोल्टेज डबलर सर्किट में लगे कपेसिटर और डायोड में जाता है। यह 1900 V लगभग 3800 V DC (negative-peak-to-peak) के बदल जाता है। यह काम वोल्टेज डबलकर सर्किट में होता है। इस वोल्टेज को अब मनेट्रान ट्यूब एसेम्बली में क्षेत्रों जाता है।
- 3 यह निगेटिव 3800 V DC मनेट्रान ट्यूब के केथोड को दी जाती है। केथोड में आसिलेशन (दोलन) होते हैं और 2450 MHz की कूकिंग फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करेगा।
- 4 मनेट्रान से उत्पन्न RF ऊर्जा वेब गाइड से होते हुए फीड बाक्स केबिटी (cavity feedbox), पास्ट स्टिर (stirrer blade), ब्लेड से होकर केबिटी में रखे भोजन पर पढ़ती है।

जब दिया गया कूकिंग टाइम पूरा होता है तो टाइमर स्विच ओपन हो जाता है और कूकिंग रिले की क्वाइल निःक्रिय हो जाती है। कूकिंग रिले के कान्टेक्ट्स खुलते ही यह परिणाम सामने आते हैं :

- 1 ओवन की लाइट ऑफ हो जाती है।

2 मेग्नेट्रान (magnetron) को मिलने वाला हाई वोल्टेज बंद हो जाता है। जिससे RF ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती।

3 भोजन पकाने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इंडिकेट करने के लिए टाइमर बेल बजने लगती है। अब ओवन ऑफ की स्थिति में आ जाता है।

विभिन्न भागों के कार्य और उनका विवरण (Description and function of components)

ओवन लाइट (Oven Light): ओवन की केबिटी की लाइट ओवन के अंदर के भाग को प्रकाशवान करती है। जब केबिटी में रखा भोजन पक रहा होता है तो विना दरवाजा खोले, खिड़की से भोजन को देख सकते हैं। यह लाइट एक कुकिंग इंडिकेटर का भी काम करती है।

ब्लोवर मोटर (Blower Motor): ब्लोवर मोटर के साथ इम्पायलय ब्लेड लगे होते हैं। जो ओवन के बेस को ठंडी हवा प्रदान करते हैं। यह ठंडी हवा एयर वेन्स से होती हुई ट्यूब और मेग्नेट्रान एसेम्बली को ठंडा करती है। ओवन के पिछले भाग में एक्सास्ट (exhausted) लगे होते हैं जो गरम हवा को बाहर करते हैं।

स्टीरर मोटर (Stirrer Motor): स्टीरर मोटर, ओवन के ऊपर में लगी स्टीरर ब्लेड को घुमाती है। स्टीरर ब्लेड धीरे-धीरे घूमती है और इलेक्ट्रोमेंगेटिक ऊर्जा को रिफ्लैक्ट करती है। इससे RF ऊर्जा एक समान पूरे केबिटी में फैलती है।

डोअल लैच स्विच (Dual Latch Switch): लैच स्विच को दरवाजे के हैडल पर लगे लैच से कंट्रोल होता है। जब तक दरवाजा बंद न हो कुकिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होती।

टाइमर एसेम्बली (Timer Assembly): टाइमर स्विच के कान्टेक्ट में यांत्रिक रूप से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इसकी नॉब टाइमर मोटर के शाक्ट के साथ लगी होती है।

स्ट्राइकर बेल (Timer bell) यह बेल टाइमर मोटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कुकिंग सायकल पूरा होने पर यह बजना शुरू करती है।

यह बेल टाइमर मोटर (Timer motor) के द्वारा कंट्रोल की जाती है। कुकिंग सायकल पूरा होने पर यह बजना शुरू करती है। यह कुकिंग टाइम 0 से 25 मिनिट के लिए रखा गया है। तो जब टाइम 0 में पहुँच कर डिस्प्ले पर दिखाएगा तब टाइमर स्विच ओपन होगा और सर्किट खुल जाएगा।

कुक स्विच (Cook Switch): इससे फ्रंट लैच और कुकिंग रिले ON हो जाते हैं।

कुक रिले (Cook Relay): कुकिंग रिले की क्वाइल कुकिंग स्विच को क्लोज (close) करने से सक्रिय होती है।

कुकिंग रिले स्टिरर मोटर, पॉवर, ट्रांसफार्मर और कुक लाइट को करंट देता है। यह रेयर सेफ्टी डोर को एक्टीवेट करता है।

थर्मो कट-आउट (Thermo Cut-Out): थर्मो कट-आउट मेग्नेट्रान एसेम्बली में लगा होता है। यह मेग्नेट्रान को ओवर हीट होने से बचाता है। जब कभी फेलड ब्लोअर, ब्लाक फिल्टर आदि के कारण हीट बढ़ा जाती है तो यह काम करता है।

सामान्य स्थिति में थर्मो-कट-आउट बंद हरहता है। असामन्य तापमान में थर्मो-कट आउट सर्किट को ओपन कर देता है। जब मेग्नेट्रान ठंडा हो जाता है तो थर्मो-कट आउट सर्किट के फिर से क्लोज कर देता है और कुकिंग सायकल दोवारा शुरू हो जाती है।

डोर सेफ्टी स्विच (Door safety switch): डोर सेफ्टी स्विच क्लोज करता है केम आर्म जो डोर में लगा होता है।

जब डोर को खोलते हैं तो सेफ्टी स्विच कुकरिले क्वाइल के सर्किट को ओपन कर देता है।

पॉवर ट्रांसफार्मर (Power Transformer): पॉवर ट्रांसफार्मर में तीन वाइपिंग होती हैं :


- 1 प्रायमरी (Primary),
- 2 फिलामेंट (Filament),
- 3 हाई वोल्टेज (High voltage).

कुक सायकल के समय ट्रांसफार्मर की प्रायमरी वाइपिंग में जो 120 v AC मिलता है वह फिलामेंट वाइपिंग में 3.2 v AC में बदल जाता है और यह वोल्टेज हाई वोल्टेज वाइपिंग में लगभग, 1900 v AC में होता है। 3.2 v AC मेग्नेट्रान फिलामेंट को गरम करता है। इससे कैथोड ट्यूब में से इलेक्ट्रान निकले लगते हैं। (negative 3800 v DC) 1900 v AC वोल्टेज को वोल्टेज डबलर सर्किट में दिया जाता है।

वोल्टेज डबलर सर्किट (Voltage - Doubler Circuit): वोल्टेज डबलर सर्किट में डायोड एसेम्बली और कपेसिटर होते हैं। जब इस वोल्टेज डबलर सर्किट में 1900 v AC दिया जाता है तो यह 3800 v DC में रेकिंफाई होता है। और मेग्नेट्रान सर्किट में उपयोग के आता है।

मेग्नेट्रान ट्यूब (Magnetron Tube): मूल रूप से मेग्नेट्रान ट्यूब एक बेलनाकार कैथोड है। जिसे एक बेलनाकार एनोड के अंदर और एक चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ रखते हैं। जब कैथोड ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइपिंग से गरम होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रान निकलने लगते हैं।

आमतौर पर इलेक्ट्रान कैथोड से एनोड तक सीधी रेखा में चलते हैं। इसके अलावा एक चुम्बकीय क्षेत्र प्रदान करने के लिए एनोड के पास एक स्थाई चुम्बक लगाया जाता है। इस चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर इलेक्ट्रान कक्षीय पक्ष में कौथोड और एनोड के बीच चलते हैं। (Fig 3)



जैसे ही इलेक्ट्रोन एनोड तक पहुँचते हैं, ये रिजोनेंट केबिटी से होकर दोलन (oscillate) करते हैं। इनकी दोलन आवृत्ति 2450 MHz होती है। यही उच्च आवृत्ति RF ऊर्जा बनाकर कुकिंग केबिटी में रखे भोजन को पकाती है।

मरम्मत (Servicing)

जब माइक्रोवेव ओवन का समस्या निवारण किया जाता है। इसके लिए कुछ आपरेशन का अनुसरण किया जाता है। नोट : बाहरी केबिनेट को निकाल कर ओवन को कभी भी आपरेट नहीं करना चाहिए।

समस्या-समाधान चार्ट

समस्या	संभावित कारण/समाधान	समस्या	संभावित कारण/समाधान
लाइन का फ्यूज उड़ जाता है जब पावर कोर्ड वाला रिसेप्टोर में प्लग हो जाता है।	बन्द स्थिति में पावर कोर्ड में अथवा वायर कोर्ड में वायर का छोटा होना। कोर्ड को बदलिए अथवा वायरिंग की जाँच कीजिए।	खाना पकते समय अवन कुक साइकल में जाता है पर स्टीरर मोटर नहीं चलती।	खाना पकते समय स्टिरर मोटर का खराब होना बदल दें। सर्किट से स्टिरर मोटर के बीच की वायरिंग खोलें। वायरिंग की जाँच करें।
ब्लोवर मोटर न चलती हो	खाना पकते समय सर्किट ब्लोवर मोटर का खराब होना - बदलें सर्किट ब्लोवर में वायरिंग खोलें वायरिंग की जाँच करें। बल्ब जल गया हो - बदल दें सर्किट लाइट में वायरिंग खोलें न वायरिंग की जाँच करें।	अवन की कुकिंग लाइट साइकल दर्शाती है पर गरमी बहुत कम या बिलकुल नहीं बन रही।	शोर्टेड हाई-वोल्टेज सर्किट डबलरअवन लोड के बीच सर्किट एवं मेनिन्ट्रोन। वायरिंग की जाँच करें। खराब पावर ट्रान्सफर्मर बदल दें। खराब डियोडा बदल दें। खराब हाई-वोल्टेज कैपेसिटर। बदल दें। खराब मेनेटोर। बदल दें।
ओवन लोड का तपना, लेकिन आवन केबिटी की लाइट का जलना	अवन केबेटी की लाइट नहीं जलती और गरम भी नहीं हो रहा	कुक रिले में दोष/जाँच करें और यदि आवश्यक हो तो बदलें। थर्मो कट-आऊट में दोष/बदलें सर्किट से थर्मो कट-आऊट तक की वायरिंग की जाँच करें।	पीछे का सेफ्टी स्वीट्च खराब हो अथवा संयोजन न हो पा रहा हो। जाँच करें और आवश्यकता है तो बदल दें।
जब कुक स्वीट्च को ऑन किया जाए तब अवन कुक साइकल में जाये	टाईमर स्वीट्च पर कान्टाक्ट का दोषी होना। आगे का लैट्च न स्वीट्च खराब होना अथवा संयोजन से बाहर होना। कुक स्वीट्च खराब होना बदल दें। कुक रिले खराब होना ऊपर के कोम्पोनेन्टों के बीच की वायरिंग खोले तथा वायरिंग की जाँच करें।	अवन कुक में जाता है पर साइकल के पहले ही बन्द हो जाता है।	थर्मो कट-आउट खुला हो। सर्किट की जाँच करें।
अवन कुक साइकल में तो जाता है पर टाईमर टाईम आउट नहीं करता	टाईमर मोटर खराब होना। बदलें। सर्किट से टाईमर मोटर तक की वायरिंग खोले। वायरिंग की जाँच करें।	पावर स्ट्रोत का फ्यूज उड़ जाता है जब कुक स्वीट्च को दबाया जाता है।	खराब पावर ट्रान्सफर्मर, आवश्यकता है तो बदल दें। पावर ट्रान्सफर्मर का सकेन्डरी सर्किट शॉट हो गया है। बदल दें।

फूड मिक्सर (Food mixer)


उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- फूड मिक्सर और उसकी विशेषताओं का वर्णन करना
- मिक्सर का रखरखाव तथा मरम्मत विधि को स्पष्ट करना
- समस्याएं, उसके कारण और उपचार स्पष्ट करना ।

फूड मिक्सर (Food mixer)

यह एक घरेलू विद्युत उपकरण है जिसे फल व अनाज का मिश्रण, रस, पीसने और मिश्रण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ।

एक मध्यम आकार की यूनिवर्सल मोटर इसमें लगाई जाती है । Fig 1 में मिक्सर का एक्स्प्लोडेड व्यू दिखाया गया है ।




फूड मिक्सर की विशेषताएँ (Features of the food mixer)

मोटर को अलग-अलग प्रकार से कवर किया जाता है । यह उसके मेनूफेक्चरर पर निर्भर करता है । मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि मोटर की रनिंग के समय कंपन (vibration-free running) न हो । सुरक्षा की दृष्टी से तीन बातें जरूरी हैं, ओवर लोडिंग, जार का लगान और जार के ढक्कन को अच्छे से बंद करना ।

एक AC यूनिवर्सल मोटर को बेस के साथ लगाया जाता है । जार के अंदर धारदान कटर होते हैं । मुख्य काम इहीं ब्लेडों का होता है । मिक्सर का सर्किट का Fig 2 में दिखाया गया है ।

फूड मिक्सर की रेंज 100 से 750 watts तक होती है । फूड मिक्स का घूमने की गति (revolution) 3000 से 14000 cycle/min होती है ।



चाहीं गई स्पीड को कंट्रोल स्विच से कंट्रोल करते हैं ।

मोटर की टाइम रेटिंग उसके प्रकार पर निर्भर करती है । टाइम रेटिंग 1 मिनिट से 60 मिनिट तक की होती है । एक टेपड फील्ट क्वाइल दिखाई गई है । जिसमें पुण बटन या रोटरी स्विच लगाकर स्पीड कंट्रोल करते हैं । आमतौर पर मिक्सर तीन स्पीड में चलता है ।

मिक्सर का रखरखाव और मरम्मत (Maintenance and servicing of a food mixer) : मिक्सर के रखरखाव और सर्विसिंग बनाए रखने के लिए सामान्य निर्देशों का पालन करना चाहिए । निर्माता का सर्विसिंग मैनुअल यदि उपलब्ध हो, तो उसके निर्देशों के ध्यान से पढ़े और पालन करें । पहले ग्राहक की शिकायत सुने व उन्हें नोट करें । स्विच से कनेक्शन से लेकर मोटर की स्पीड तक जाँच करें । और सारी बातों में मेनटेनेंस कार्ड में नोट करें ।

मिक्सर को पॉवर कॉर्ड से बिना और उसके साथ टेस्ट करें । इससे उसके इंसुलेशन प्रतिरोध और कनटीन्यूटी का परीक्षण होगा । इंसुलेशन का प्रतिरोध प्रत्येक भाग के लिए 1 Megohm (मेगा ओह्म) से कम नहीं होना चाहिए । अगर मिक्सर की बॉडी मेटल की हो तो उसको अर्थ करना आवश्यक है । इसमें लगाने वाली पॉवर कॉर्ड 3-कोर वाली होनी चाहिए ।

डबल इंसुलेडेट मिक्सन बॉडी में दो कोर दो पिन प्लग लगा सकते हैं । प्लग या कार्ड के खराब होने पर, तुरन्त बदलना चाहिए । मोटर के ब्रशों के तनाव को जाँचना चाहिए । ब्रशों की लम्बाई जाँचे, यदि यह असली लम्बाई से 2/3 बची हो तो नये ब्रश लगाए । नये ब्रश लगाते समय पुराने ब्रश की विशिष्टता का ध्यान रखें या जो निर्माता द्वारा दिये गये हैं वहीं ब्रश इस्तेमाल करें ।

जाँच करें कि स्वीट्च बराबर काम करता है कि नहीं/यदि खराब हो तो समान लक्षणोंवाला लेकर बदल देना उचित है ।

ELN26704-12

मोटर की एसेम्बली को खोलने से पहले उसकी कपलिंग में जाँच लें। शाफ्ट की वर्टिकल पोजिशन (vertical position) जाँच ले और बेयरिंग को भी देखें।

अगर बेयरिंग टाइट धूम रहा है तो इसका अलग्नमेंट (alignment) सही नहीं है। इसका मुख्य कारण शाफ्ट का टेढ़ा होना, ग्रीस का सूखना, धूर, कम्प्यूटर (commutator) का खराब होना या बेयरिंग का खराब होना। बेयरिंग के खराब होने से शाफ्ट ओवर हीटिंग के बेयरिंग के पास नीले रंग का पड़ जाता है।

मोटर की एसेम्बली को खोलते समय केंद्र के नटों को पकड़ कर रखना चाहिए। शाफ्ट में बौए हाथ तरफ के थ्रेड होते हैं। क्लाकवाइस (Clockwise) धूमाने से टाइट होता है। कुछ मोटरों में ये थ्रेड दाँय हाथ तरफ होती हैं। खोलते वक्त ये अंतर देख ले।

वाइडिंग को देखे कि कहीं जली, या टूटी न हो। वाइडिंग को जाँचने के कुछ टेस्ट किये जाते हैं। अगर दोष समझ आये तो उसे सुधारे या रि-वाइडिंग करें।

मोटर को खोलते समय कि सारी प्रक्रिया को याद रखकर उसे दोबारा बंद करते जाना चाहिए।

बूशिंग और शेष्ट के चलने का समय जाँचें। यदि अन्तर अधिक है तो बूशिंग को बदल देना ठीक है। निर्माता की संयुक्ति अनुसार बियरिंग के स्नेहक लगायें। मशीन का ल्यूब्रिकेशन सही होना चाहिए। मोटर की स्पीड 3000 से 14000 r.p.m. तक होती है।

मिक्सर में लगे एबोनाइट वाशर और रबर गैसकिट को नये से बदल दें। बदलते स्थ विठाने के क्रम पर ध्यान दें और वाशर और गेटकेटों को पहनेवाले क्रम में ही बिठायें।

सर्विसिंग के सारे रिकार्ड संभालकर रखे ताकि अगली बार वैसी ही किसी मिक्सर की मरम्मत करती पड़े तो आसानी हों।

मिक्सर में जो भी नया अवयव लगाये वो निर्माता द्वारा लगाये गये अवयव की विशेषताओं के ध्यान में रखकर ही लें।

शाफ्ट में लगे सारे बियरिंग फ्री हों। स्कू कसते समय आर्मेंचर को धूमाते जाए। ताकि उसकी एसेम्बली कस न जाए।

स्विच को एसेम्बल करें और सारे कनेक्शन करें।

जार में ब्लेड को वाशर के साथ लगाए। जाए और मोटर की मेन कपलिंग सही बैठानी चाहिए। ऐसा न करने पर कपलिंग जल्दी खराब होती है। मिक्सर की अर्थिंग और इंसूलेशन टेस्ट करने के बाद ही इसमें स्लाई दें।

जार और बोल्ट कपलिंग के अन्दर ब्लेड के साथ वाशर को पुनः संयोजित करें। यदि जार का कपलिंग मेल कपलिंग के साथ ठीक ढंग से नहीं बैठता तो जार का कपलिंग आसानी से बार-बार अतिग्रस्त हो जाएगा। फाइबर वाशरों के प्रयोग से ऊँचाई का सही अनुपात प्राप्त किया जा सकता है।

जार/वर्तन को ड्राइव कपलिंग पर बिठायें।

सर्किट आरेख के अनुसार सप्लाई कोर्ड को जोड़ें।

इन्स्यूलेशन प्रतिरोध तथा मिक्चर के सातात्य की जाँच करें। न्यूनतम मान्य इन्स्यूलेशन प्रतिरोध का मान 1 Megohm है।

आपूर्ति से जोड़ें और प्रचालन की जाँच करें।

सुधार कार्य (Repairs)

मिक्सर की कुस समास्याओं की सुधारने हेतु टेबल 1 दिया गया है। जिसमें समस्या के कारण और उपचार बताए गए हैं।

टेबल 1

समस्या-समाधान चार्ट

समस्या	संभावित कारण	किये जानेवाले उपाय
मिक्सर चलता न हो	a) ओवर लोड ट्रिप कर गये हो b) आउटलेट में पावर न हो c) पावर कोर्ड अथवा प्लग में खराबी हो d) शेफ्ट बंद गया हो	a) ओवरलोड रिले को पुनःसैट करें और ग्राहक को मिक्सर को भविष्य में ओवरलोड न करने की सलाह दें। b) यदि आपकी दुकान में मिक्सर चल रहा हो और ग्राह के घर में नहीं तो ग्राहक को सॉकेट ठीक करवाने के लिए कहें। c) पावर कोर्ड/प्लग को टेस्ट करें, दुरुस्त करें या बदलें। d) सप्लाई को निकाल दें और हाथ से शेफ्ट को चलाने का प्रयत्न करें। बियरिंग को साफ करें; उत्पादकर्ता की सलाह अनुसार बियरिंगों में तेल डालें। यदि फिर भी शेष्ट सख्त है तो बियरिंगों को रिकन्डिशन करें अथवा बदलें हो सकता है शेफ्ट मुड गये हो। शेफ्ट अथवा आर्मेंचर एसेम्बली को बदलें।

समस्या	संभावित कारण	किये जानेवाले उपाय
स्वीट्च ऑन करने पर फ्लूज़ उड़ जाए तब	e) ब्रश्स् घिस गए हो f) सर्किटेड खुला हो a) पावर कोर्ड छोटा हो b) शेफ्ट लॉक हो c) आर्मेचर अथवा फिल्ड कोयलों में दोष हो d) खराब आर्मेचर या फिल्ड कायला । e) लो कैपेसिटी वाला फ्लूज़	e) ब्रशों को बदलें तथा स्प्रिंग को ढोला करें । f) फिल्ड तथा आर्मेचर वाइन्डिंग की जाँच करें । यदि खराब हो तो रिविन्ड करें या बदल दें । a) कोर्ड को बदल दें । b) जैसे ऊपर 'd' में है । c) वाइन्डिंग को शार्ट के लिए । d) जाँचे, टेस्ट करें और ठीक करें e) मिक्सर रेटिंग के अनुसार फ्लूज़ की क्षमता की जाँच करें । आवश्यकता हो तो बदलें ।
कम पावर के साथ गति धीमी होना ।	a) गलत सामग्री अथवा मिक्स करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा ली गई हो b) मोटर जाम हो गई हो तो c) ब्लेड का संयोजन सखत हो । d) धीसे हुए ब्रश अथवा ढीली स्प्रिन्ना e) मुड़ा हुआ शॉफ्ट f) आंशिकरूप से शार्ट हुआ अथवा ग्रउन्डेड वाइन्डिंग अथवा इन्स्यूलेशन प्रतिरोध कमजोर होना	a) ग्राहक से लोड के बारे में पूछे और उसके अनुसार सलाह दें b) हाथ से धूमायें । यदि सखत हो तो बियरिंग को साफ करें बुश करें और तेल लगायें । यदि फिर भी सखत हो तो बियरिंग बदल दें अथवा जाँच करें कि कहीं शाफ्ट मुड़ तो नहीं गई । c) स्प्रिंग, वाशर तथा संयोजन की जाँच करें । ठीक करें और आवश्यक हो तो बदल दें । d) जाँच करें, ठीक करें, आवश्यक हो तो बदल दें । e) जाँच करें, ठीक करें, आवश्यक हो तो बदल दें । f) जाँच करें, टेस्ट करें और ठीक करें/यदि आवश्यक हो तो रिविन्ड करें ।
मिक्सर चलता तो है पर गरम हो जाता है	a) मिक्सर में ओवरलोडिंग होना b) मिक्सर की टाईम रेटिंग अधिक हो जाती है । c) मुड़ी हुई शाफ्ट हो और रोटर स्टेटर के साथ रगड़ता हो । d) कलिंग ठीक न हो । e) वाइन्डिंग छोटी हो ।	a) मिक्सर का लोड कम करना अथवा ग्राहक को अधिक क्षमतवाला मिक्सर खरीदने की सलाह देना । b) जाँच करें कि मिक्सर कितनी देर तक ग्राहक स्वीट्च आन करता है और फिर मिक्सर रेटिंग से उसकी तुलना करें । उसके अनुरूप सलाह दें । c) जाँच करें, ठीक करें, आवश्यक हो तो बदल दें । d) जाँच करें, ठीक करें, आवश्यक हो तो बदल दें । e) जाँच करें, ठीक करें, आवश्यक हो तो बदल दें ।
मिक्सर से आवाज़ आती हो तो	a) बियरिंग सूखा हो । b) माउन्टिंग स्कू ढीले हों । c) रोटर स्टेटर के साथ रगड़ता हो ।	a) जाँचे और तेल लगायें । b) जाँचे और ढीले स्कू को कसें । c) संयोजन की जाँच करें और शेफ्ट के मोड़ को भी जाँचें । ठीक करें और आवश्यक हो तो बदल दें ।

समस्या	संभावित कारण	किये जानेवाले उपाय
मोटर एक ही गति पर चलती है। मोटर ब्रशों पर बुरी स्पार्किंग हो रही है। मिक्सर शॉक उत्पन्न करता है	d) फैन की ब्लैडें मुड़ी हुई हों। e) गेस्केट टूटा हुआ हो अथवा गायब हो a) स्पीड मिलेक्टर स्वीट्च के कनेक्शन की जाँच करें और स्वीट्च के प्रकार्य की जाँच करें b) आंशिक जली हुई फिल्ड वाइन्डिंग a) जम गये, जिस गये अथवा ढीले ब्रश b) पिटिंग अथवा असमतल कम्यूटेटर की सतह a) पानी रीसना और लाइवी टर्मिनलों के सम्पर्क में आना। (प्लास्टिक बॉडी और दो पिन प्लगवाले डबल इन्स्यूलेटेड मिक्सर)। b) जमी हुई मिक्सर बाड़ी में छेद करें। c) पावर कोर्ड क्षतिग्रस्त हो। d) यर्थ कनेक्शन का अभाव e) लाइव हिस्से मेटल बोडी के संपर्क में आते हो	d) जाँच करें और ब्लैडों को सीधा करें। यदि संभव न हो तो पंखे के ब्लैडों को बदल दें। e) बदलें। a) ठीक करें या स्वीट्च को बदल दें। b) मल्टीमीटर से जाँचें। ठीक करें अथवा रिविंड करें। a) जाँचें और ब्रशों को पुनः आकार दें। स्पिंगों को बदल दें। सही तनाव के लिए स्प्रिन्ग अथवा ब्रशों का स्थान ठीक करें। b) सैन्ड पेपर का प्रयोग करें अथवा लेथ पर कम्यूटेटोर चलायें a) रुकावट के लिए कपलर हेड एसम्बली में छेद ड्रील करें। मिक्सर जार की जाँचकरें कि कहीं ढीले शेफ्ट, धीसे हुए बियरिंग के कारण उसमें रीसाव तो नहीं हो रहा है। ठीक करें अथवा बदल दें। b) वेन्ट छेद को साफ करें। c) जाँच करें और यदि आवश्यकता हो तो बदल दें। d) मिक्सर मोटर में यर्थ कनेक्शन की जाँच करें, सॉकेट पर पॉवर कोर्ड की जाँच करें। ठीक करें और यदि आवश्यक है तो यर्थ-कनेक्शन को पुनः बनाये। e) मेगर के साथ जाँच करें और आवश्यक हो तो ठीक करने का प्रयत्न करें। a) जाँच कि क्या कप्लिंग के मेल और फिमेल भाग ठीक से बैठे हैं या नहीं। यदि नहीं है तो अलग होनेवाली ब्लैड एसम्बली में अतिरिक्त वाशर लगायें जिससे कप्लिंग ठीक से बैठ जायें। b) जाँच करें और यदि आवश्यक हो तो कप्लिंग बदलें। c) मोटर का संयोजन जाँच और यदि आवश्यक हो तो पुनः संयोजन करें।
कप्लिंग में से धुँआ उठ रहा हो तो	a) कप्लिंग ठीक से न बैठा हो b) धीसे हुए कप्लिंग c) कप्लिंग का संयोजन ठीक से न हुआ हो	

वेट ग्राइन्डर (Wet grinder)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- वेट ग्राइंडर क्या है यह स्पष्ट करना
- वेट ग्राइंडर के प्रकार बताना
- वेट ग्राइंडर के प्रमुख भागों का वर्णन करना
- वेट ग्राइंडर में संभावित दोष और उपचारों का विवरण देना।

वेट ग्राइंडर (गीली चक्की) (Wet grinder)

प्रकार (Types) : वेट ग्राइंडर के तीन प्रकार होते हैं।

यह एक ऐसा घरेलु उपकरण है जो गीले आनाज को पीसने के काम में लाया जाता है।

- पारंपरिक Conventional (regular) wet grinder.
- टेबल टॉप वेट ग्राइंडर

- झुका हुआ (Tilting) वेट ग्राइंडर

पारंपरिक वेट ग्राइंडर (Conventional (regular) wet grinder) (Fig 1)

सबसे ज्यादा घरेलू उपयोग में लिया जानेवाला ग्राइंडर वो होता है जिसका कंटेनर धूमता है। जिसे रोटेटिंग कंटेनर वेट ग्राइंडर कहते हैं।

Fig 1





Fig 3



ELN2610423

पथर (Stone) : स्टोन में पथर के दो भाग होते हैं। एक मेल (male) और दूसरा फीमेल (female)। मेल भाग बेस में लगे कोनिकल केबिटी (conical cavity) के विरुद्ध धूमता है। फीमेल भाग वास्तव में एक स्टेनलेस स्टील के कंटेनर से जुड़ा हुआ होता है। और तभी धूमता है जब मोटर चालू होती है। दोनों पथर हार्ड ग्रेनाईट के बने होते हैं जिसका रंग आमतौर पर सफेद होता है।

पुली (Pulley) : ड्रम की गति सामान्य तौर पर 500 से 600 r.p.m. की होती है। जो मोटर से कम होती है। मोटर की गति सामान्यतः 1450 r.p.m. होती है। ड्राइवर पुली की अपेक्षा अधिक व्यास की पुली का उपयोग करके ड्रम की गति कम की जाती है। इसका अनुपात 1:3 होता है। ड्राइवर पुली (चालक पुली) और ड्रम की पुली दलित पुली के बीच बल का संचारण एक V बेल्ट से होता है जो No A 36 या A 39 साइज का होता है। (Fig 4)

ELN2610421

प्रमुख भाग (Parts)

The important parts of a wet grinder are :

- मोटर (Motor)
- ग्राइंडिंग स्टोन (grinding stone)
- कंटेनर (container)
- पुली (pulley)
- बेल्ट (belt)
- फ्रेम और स्टैंड (frame and stand)

मोटर (Motor) : इसमें केपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग होता है। (Fig 2 & 3). इसकी दो वाइंडिंग होती है। मोटर की स्टार्टिंग के समय दोनों वाइंडिंग सक्रिय होती है। पर जैसे ही मोटर 70 से 80% की गति (speed) ले लेती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कट ऑफ हो जाती है। इसके कट ऑफ के लिए इसमें एक अपकेंद्रीय स्विच (centrifugal switch) लगा होता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करता है। इसके बाद मोटर रनिंग वाइंडिंग से चलती रहती है।

Fig 2





Fig 4



ELN2610424

फ्रेम और स्टैंड (Frame and stand) : ग्राइंडर के सभी भाग स्टोन, मोटर, पुली आदि सभी को एक आयतकार फ्रेम जोकी सनमाइका या प्लास्टिक के कवर से ढंका होता है, इसमें रखा जाता है। मेल ग्राइंडर के लिए एक खड़ा स्टैंड अलग होता है। अगर MS फ्रेम का उपयोग करते हैं तो उसे क्रोमियम से प्लेटेड करते हैं।

वैट-ग्राइंडर रखरखाव और सर्विसिंग (Wet grinder-maintenance and servicing) : वैट ग्राइंडर में दो तरह के दोष हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल दोष। कभी कभी एक मेकेनिकल (यांत्रिक) दोष से वैद्युतिक (Electrical) दोष पैदा हो जाता है।

कुछ दोष और उनके उपचार टेबल 1 में बताएं गए हैं।

टेबल 1

क्र.सं.	खराबी	कारण	जाँच एवं उपाय
1	मोटर नहीं चलती	वाइन्डिंग शार्ट सर्किट हुई हो वाइन्डिंग ग्राउन्ड हुई हो खुली सर्क्यूटेड वायरिंग लाईन कोर्ड से वाइन्डिंग तक वायर का टूटा हुआ होना खराब कैपेसिटर उड़ा हुआ फ्यूज लोड अधिक होना खराब सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च	वाइन्डिंग को पुनः वाइन्डि करें वाइन्डिंग को ठीक करें या पुनः करें जोड़ों को सोल्डर करें; यदि यह संभव नहीं तो पुनः वाइन्डिंग करें लाईन कोर्ड में टूटे वायर को सोल्डर करें या लाईन कोर्ड को बदल दें। कैपेसिटर को बदल दें। कारण का पता लगायें और फ्यूज को बदल दें। लोड कम करें। खराब स्वीट्च को ठीक करें अथवा बदल दें।
2	मोटर चालू नहीं होती पर दोनों दिशाओं में धूमती है जब हाथों से धूमाया जाए तो ।	कैपेसिटर खराब होना सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च के कोन्ट्राक्ट्स बन्द न हो । आरंभिक वाइन्डिंग खुली हो ।	कैपेसिटर को बदल दें। सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च के कोन्ट्राक्ट्स साफ करें और चला कर जाँचे । खराब पायें तो बदल दें। खुले जोड़ों को सोल्डर करें अथवा पुनः वाइन्डिंग करें।
3	मोटर चालू तो होती है पर जल्दी गरम हो जाती है	सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च नहीं खुल रहा है । वाइन्डिंग शार्ट-सर्किटेड है । वायरिंग ग्राउन्ड है	सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च को ठीक करें या बदलें ।
4	मोटर बहुत गरम हो जाती हो	वाइन्डिंग शार्ट सर्किट हुई हो वियरिंग बहुत कसे हुए हो । कैपेसिटर शार्ट हो वियरिंग धीस गए हो ।	वाइन्डिंग पुनः करें। वाइन्डिंग ठीक करें या पुनः करें। वियरिंग को साफ कर के उसमें तेल लगायें। कैपेसिटर को बदलें। वेयरिंग को बदलें।
5	मोटर बहुत धीमी चलती हो	तेल ठीक से न डाला गया हो अथवा गलत तेल डाला हो जिसमें मोटर के शाफ्ट जकड़ गये हो ।	वियरिंग साफ करके पुनः तेल डालें।
6	मोटर धीमी हो जाती है और कम पावर पर चलती है ।	वाइन्डिंग शार्ट सर्किट हुई हो सर्किट वाइन्डिंग खुली हो । शॉफ्ट मुड़ गया हो ।	वाइन्डिंग को पुनः करें। जोड़ों को सोल्डर करें; यदि आवश्यक संभव नहीं तो पुनः वाइन्डिंग करें। शॉफ्ट को सीधा करें या बदल दें।
7	मोटर रुक-रुक कर चलती है	रुक-रुक कर खुलने वाला लाईन कोर्ड	लाईन कोर्ड को ठीक करें या बदल दें।
8	मोटर में शोट हो रहा है	वियरिंग धीस गये हो । सिरे पर ज्यादा ल्ले हो रहा हो । शॉफ्ट मुड़ गयी हो । शोटार असंतुलित हो । शॉफ्ट जल गयी हो ।	वियरिंग को साफ करके तेल डालें या बदल दें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त एण्ड प्ले वाशर लगायें। शॉफ्ट को सीधा करें या बदल दें। रोटर को बेलेन्स करें। बूरा हटायें।

क्र.सं.	खराबी	कारण	जाँच एवं उपाय
9	प्रयोग करनेवाले को यदि शॉक लगता हो ।	भाग ढीलें हो । बेल्ट धीस गई हो । संयोजन ठीक न हो । सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च धीस गया हो । रोटर, स्टैटर से रगड़ रखता हो । लाइव भागों और मोटर की बॉडी में संपर्क हो रहा हो । ग्राउन्ड स्ट्रैप यदि टूटा हुआ हो । ग्राउन्ड कनेक्शन यदि ठीक न हो ।	भागों को कसें । बेल्ट को बदलें । पुलियों को ठीक से संयोजित करें । सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च को बदलें । कारण का पता लगायें और ठीक करें । लाइव हिस्सों और मोटर की बॉडी के बीच के आईसोलेशन को ठीक करें । ग्राउन्ड स्ट्रैप को बदल दें । ग्राउन्ड कनेक्शन की जाँच करें और ठीक करें ।
10	मोटर का पावर कम हो रहा हो । अधिक गर्म हो जाती हो	शार्ट सर्किट अथवा वाइन्डिंग ग्राउन्डेड हो गयी हो । बियरिंग हल्के या चिपचिपे हों स्टार्टर और रोटर के बीच रुकावट हो ।	वाइन्डिंग को ठीक करें या पुनः करें । बियरिंग को साफ करें और पुनः तेल लगायें । नये बियरिंग लगायें ।
11	मोटर के फ्लूज उड़ जाते हैं	वाइन्डिंग ग्राउन्ड हो रही है अथवा शार्ट-सर्किट । फ्लूज की क्षमता कम हो । वाइन्डिंग के स्वीट्च सिरे के पास ग्राउन्ड हो रहा है ।	वाइन्डिंग को ठीक करें । अथवा पुनः करें । सही क्षमतावाले फ्लूज लगायें । वाइन्डिंग को ठीक करें । अथवा पुनः करें ।
12	मोटर से धुँआ उठ रहा हो (मोटर जल गयी हो)	लोड ज्यादा हो । वाइन्डिंग कम हुई हो । सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च का खराब हो । बियरिंग जम गये हो । कैपेसिटर शार्ट हो ।	लोड कम करें । वाइन्डिंग को पुनः करें । सेन्ट्रीफ्यूगल स्वीट्च को ठीक करें । बियरिंग को साफ करके तेल लगाये या बदल दें । कैपेसिटर को बदल दें ।
13	रोटर, स्टाटोर से रगड़ खाता हो ।	मोटर में कचड़ा होना रोटर या स्टेटर पर परत जमी हो बियरिंग धीस गया हो । शॉफ्ट मुड़ गया हो ।	मोटर को साफ करें । बुरा हटायें । बियरिंग को बदलें । शॉफ्ट को सीधा करें या बदलें ।
14	बियरिंग ज्यादा धीसता हो	बेल्ट बहुत कसा होने का कारण तनाव हो । बियरिंग गन्दे हो । तेल पूरा न डाला गया हो । अरिरिक्ट लोड के कारण दबाव शॉफ्ट मुड़ा हुआ हो ।	मैकानिकल स्थिति को ठीक करें । बियरिंग को साफ करें और बदलो तेल लोड कम करके दबाव घटायें । शॉफ्ट सीधी करें या बदल दें ।
15	रेडियो हस्ताक्षेप	भूमि का ठीक ना होना कनेक्शन ढीले हों दबाव ठीक से न पढ़ रहा हो ।	भूमि के कनेक्शन को ठीक करें । ढीले कनेक्शन को कसें । फिल्टर, कैपेसिटोरें, चोकों की जाँचक करें हो सके तो ठीक करें या पूरे फिल्टर यूनिट को बदल दें ।

ड्राइव बेल्ट में दोष के कारण

दृष्टिगत	दोष के कारण
बाहरी बाजु का घिस जाना	साधारण घिस जाना, गलत संयोजन, गंदगी या धूल
अन्दर का भाग चटक गया हो, बेल्ट सख्त हो गया हो	ऊँचा तापमान
छोटे धब्बे	शिक्ष पर बेल्ट चलने से कोर्ड का टूट जाना।
फूला हुआ और नरम,	बेल्वट पर तेल ग्रीज या रसायन का लगाना
घिसे हुए या जले हुए धब्बे	आरंभ में अथवा अधिकतम लोड के समय रपट जाना
प्लाई का अलग होना	शीव का बहुत छोटा होना
अधिक खींच जाना	अन्दर के कोर्डों का टूटना, कदाचित् अधिक तनाव के कारण
फ्रे अथवा गेज हुआ हो	गलत संयोजन, धीसना, शीव का खराब होना।

V-बेल्ट और चर्चेन ड्राइव में नापने का स्लैक

शेफ्ट के केन्द्रों के बीच की दूरी (cms)	झूल का सही नाप (cms)
45	9
60	12
75	15
90	18
105	22
120	25
135	28
150	30

AC सिलिंग पंखा (AC ceiling fan)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- सीलिंग पंखा क्या है यह स्पष्ट करना
- सीलिंग पंखे की संरचना स्पष्ट करना
- सीलिंग पंखे को खोलने और एसम्बल करने की प्रक्रिया स्पष्ट करना
- इलैक्ट्रानिक फेन रेग्लेटर और उसके लाभ बताना
- पंखे में आने वाले दोष और उनके उपचारों का वर्णन करना ।

सीलिंग पंखा (Ceiling fan) : यह एक घरेलू विद्युत उपकरण है जो कमरे के अंदर छत पर लटकाया जाता है, जिससे हवा फैल कर कमरे को ठंडा करती है। पंखे की क्षमता क्यूबिक फीट (cubic feet) प्रति मिनिट में मापी जाती है। इसके ब्लेड की लम्बाई पिंच और स्पीड भी इसकी क्षमता के अनुरूप होती है।

सुरक्षा के उपाय

- इलेक्ट्रिकल उपकरण की जाँच से पहले सप्लाई ऑफ करें।
- प्लग को सॉकिट से बाहर निकाल लें।

मरम्मत कार्य (Maintenance practices) : इलेक्ट्रिकल मशीनों या उपकरणों का मैनेजेंस का प्रोग्राम निश्चित किया जाता है।

- दैनिक मरम्मत (Daily maintenance)
- मासिक मरम्मत (Monthly maintenance)
- वार्षिक मरम्मत (Yearly maintenance)

दैनिक मरम्मत (Daily maintenance) : सभी भागों को कपड़े से साफ करते हैं और स्टोन बेयरिंग में तेल डालते हैं। बेल्ट का खिचाव और कंपन भी जाँचते हैं।

मासिक मरम्मत (Monthly maintenance) : ग्राइंडर के मेन शाफ्ट में आइल और ग्रीस डालते हैं। ग्राइंडर का इंसूलेशन टेस्ट भी करना होता है।

वार्षिक मरम्मत (Yearly maintenance) : इलेक्ट्रिकल मशीन को निकाल कर, उसकी ओवर हालिंग करना। वाइंडिंग में इंसूलेशन आइल (varnish) डालना। मेकेनिकल भागों को जाँचना और बदलना।

संरचना (Construction) : सीलिंग पंखे के प्रमुख भाग :

- रोटेटिंग भाग (घूमने वाला) (rotating part)
- स्टेशनरी भाग (स्थिर भाग) (stationary part)

रोटेटिंग भाग (Fig 1) :

- रोटर (body)
- फैन ब्लेड्स
- बेयरिंग
- स्केवरल केज वाईडिंग (squirrel cage winding) (Rotor)

स्टेशनरी (स्थाई) भाग :


- कैनोपी (canopy)
- शैकल, बोल्ट, नट और स्प्लिट पिं (shackle, bolt, nut and split pin)
- सस्पेंशन रॉड (लटकाने वाली रॉड) (suspension rod (down rod))
- टर्मिनल ब्लॉक (terminal block)
- कैपेसिटर (संधारित्र) (capacitor)
- स्टेटर वाइडिंग (stator winding)

स्टेटर वाइडिंग में दो वाइडिंग होती हैं :

- स्टार्टिंग वाइडिंग (starting winding)
- रनिंग वाइडिंग (running winding)

सीलिंग पंखे के मुख्य भाग Figs 1 & 2 में दिखाया गये हैं।

Fig 1



ELN2610431


फैन का निचला कवर और रोटर को एक साथ डाइकास्ट किया जाता है। इसके लिए उच्च चालकता वाल अल्यूमिनियम अलाय का उपयोग करते हैं, जो पंखे की दक्षता बनाए रखता है।

वर्तमान के पंखों में कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि इसका स्टार्टिंग टार्क अच्छा रहें।

टॉप कवर भी अल्यूमिनियम डाइकास्ट का बनाया जाता है।

पंखे की ब्लेड अल्यूमिनियम शीट की बनाई जाती है। पंखे की ब्लेड का आकार कमरे की आकार और सजावट के अनुसार रखते हैं। पंखे का प्रदर्शन ब्लेड

Fig 2



ELN2610432

की संख्या, पिच का कोण 10 से 15° पर निर्भर करता है। सीलिंग फैन तीन या चार ब्लैड वाले होते हैं। फैन का आकार उसकी स्वीप पर आधारित होता है। निम्न लिखित स्वीप उपलब्ध होती है 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1400 mm.

फैन की बॉडी और ब्लेड बॉडी बेयरिंग के साथ आसानी से घूमती है। बाल बेयरिंग बॉडी के टॉप और बाटम (नीचे) लगे होते हैं। ब्लैड बॉडी के ऊपर नट-बोल्ट से कसे होते हैं।

पूरी यूनिट एक G.I. रॉड से सहारे छत पर लटकाई जाती है। सीलिंग क्लैप को सीलिंग हुक के साथ शैकल और बोल्ट-नट से कस देते हैं।

स्टार्टिंग वाइडिंग के साथ कैपेसिटर को सिरीज में लगाते हैं। और इनके साथ रनिंग वाइडिंग लगी होती है। दो वाइडिंग से रोटेटिंग चुम्बकीय क्षेत्र बनता है। कैपेसिटर नान-पोलाराइस, इसेक्ट्रोलाइटिंक कैपेसिटर होता है। फैन के स्वीप के अनुसार कैपेसिटर की रेटिंग बदलती है। जैसे 2 माक्रो फेराड से 5 माक्रो फेराड।

रेग्यूलेटर (Regulator) : पंखे को अलग-अलग स्पीड में चलाने के लिए उसका सप्लाई वोल्टेज बदलना पड़ता है।

सप्लाई वोल्टेज के बदले के लिए निम्न लिखित तरीके अपनाए जाते हैं।


- वोल्टेज को कम करने के लिए सिरीज में प्रतिरोध लगाना।
- वोल्टेज का मान कम करने के लिए सिरीज में इंडक्टर या टेपिट वाले रिएक्टर लगाए जाते हैं।

Fig 3 में पंखे के साथ रजिस्ट्रेंस रेग्यूलेटर का चित्र दर्शाया गया है।

पंखे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इंडक्शन क्वाइल (टेपड रिएक्टर) का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के रेग्यूलेटर छोटे आकार के पंखों के साथ लगाए जाते हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रानिक रेग्यूलेटर चलन में हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और गरम भी नहीं होते।

देखभाल और उपयोग (Care and use) : निर्माता बहुत ही सावधानी के साथ पंखे और ब्लेडों का संतुलन बनाते हैं। पंखे को एसेम्बल करते समय इलेक्ट्रिशियन को सावधानी से ब्लेड और पंखे को लगाना चाहिए।

Fig 3



लापरवाही से लगाया गया पंखा चलाते समय हिलता और आवाज करता है। अगर पंखा ज्यादा आवाज करें तो उसकी जाँच कर उपचार करें।

पंखे को खोलना और जोड़ना (Dismantling and assembling of fans)

- मैन सप्लाई को Off करके सर्किट फ्यूज को निकाले या आइसोलेटिंग स्विच OFF करें।
- एक स्थिर ऊँचाई पर चढ़कर छत पंखे की ऊँचाई तक पहुँचकर पंखे की ब्लेड निकालें।
- सीलिंग रोज से वायर अलग करें।
- टॉप कैनोपी को नीचे करें।
- शैकल के बोल्ट और क्लैप को निकाल कर पंखा नीचे रख लें।
- टर्मिनल बाक्स से केपेसिटर और वाइंडिंग के कनेक्शन खोल दें। केपेसिटर और नीचे के कैनोपी को अलग करें।
- कनेक्शन और वायरों के रंगों पर ध्यान दें और फेन टर्मिनल को टर्मिनल ब्लॉक से अलग करें।
- डेकोरेटिंग कप यदि है तो स्कू को घड़ी की उल्टी दिशा में धूमाते हुए हटा दें और ढूठा कवर निकाल दें।
- कवर-फिकिंग क्रूओं को अंकित करें और निकालें तथा नीचे के कवर और रोटर को अलग करें।
- स्पलिट पिन और सेट स्कू को अलग करें।
- केपेसिटर को उसके कवर से अलग करें।
- टाप कवर में से रोटर और स्टाटोर को खींच लें।
- रोटर को खींच कर स्टेटर से अलग करें।
- सभी भागों की जाँच करें। जो खराब लगे उसे बदल दें।

पंखे को एसेम्बल करना (Assembling) : जिस क्रम में पंखे को खोला गया था। उसी क्रम में उसके सभी भागों को कसना होगा। सभी स्कू को टाइट रखकर ध्यान से एसेम्बलिंग की जाती है।


पंखे को लगाने से पहले उसका इंसूलेशन टेस्ट करना आवश्यक होता है।

इलेक्ट्रॉनिक फैन रेग्यूलेटर (Electronic fan regulators)

यह एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, जो पंखे की गति को नियंत्रित करती है।

पारंपरिक रेग्यूलेटर आकार में बड़े और भारी होते हैं। इनके अन्दर टेपिंग किया हुआ रजिस्टर होता है। इसमें विद्युत खपत भी ज्यादा होती है। इसमें 5 विभिन्न गति स्तरों पर पंखे को चलाया जा सकता है। इसके स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक रेग्यूलेटर ने ले ली है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाया जाता है। TRIAC और DIAC का उपयोग करके बनाये गये फैन रेग्यूलेटर का सर्किट Fig 4 में दर्शाया है।

Fig 4




ELN2610454

इलेक्ट्रॉनिक रेग्यूलेटर के लाभ (Advantages of the electronic fan regulators)

- 1 यह निरंतर और समान स्पीड देते हैं।
- 2 किसी भी स्पीड में पॉवर और ऊर्जा की हानि नहीं होता।
- 3 इनका आकार और भार कम होता है। (Fig 5).

Fig 5



ELN2610455

- 4 सरल सर्किट और कम कंपोनेंट का उपयोग होता है।
- 5 पारंपरिक रेग्यूलेटर की अपेक्षा अधिक दक्षता होती है।
- 6 कम कीमत।
- 7 उपयोग में सरल व आसान आपरेशन।

सामान्य दोष कारण और उनके उपचार नीचे तालिका 1 में दिये गये हैं।

टेबल 1

सामान्य दोष तथा समाधान

दोष	कारण	समाधान
शोर	1 यह घिसे हुए वियरिंगों अथवा ल्यूब्रिकेटिंग तेल अथवा ग्रीज के अभाव में हो सकता है । 2 घरघराहट अथवा इन्डक्शन शोर असमान हवा इन्डक्शन शोर असमान हवा के अन्तराल जो रोटर के विचलन के कारण उत्पन्न होता है ।	यदि घिस गया है तो वियरिंग बदलना चाहिए । अन्यथा उचितल्यूब्रिकेन्ट के साथ लचीला बनाना चाहिए । खोल कर पुनः सही ठंक से संयोजन करें ।
धीमी गति	1 यह खराब अथवा रीसेट कैपेसिटर के कारण होता है । 2 आपूर्त वोल्टेज कम होतो	समान मानवाले कैपेसिटर डालकर बदल दें । वोल्टेज की जाँच करें और संभव होतो संयोजित करें ।
जम जाना	1 यह गलत संयोजन के कारण होता है । 2 खराब वियरिंग हो तो ।	ठीक से तेल डालने के बाद पूरा खोलकर संयोजित करें वियरिंग/बूश में ठीक करें/बदल दें
चालू न होना	1 आपूर्ति नहीं हो रही 2 वाइन्डिंग कही से खुला है 3 कन्डेन्सर खुला है अथवा छोटा है 4 रेग्युलेटर/स्वीट्च/लाईन में कुछ भाग खुला रह गया है ।	आपूर्ति पोइन्टों की जाँच करें । वाइन्डिंग की आरंभ से अन्त तक जाँच करें कि कही दूटा हुआ तो नहीं है । मेगर से कैपेसिटरों की जाँच करें । रेग्युलेटर/स्वीट्च/लाईन में जाँच करें कि कोई भाग खुला या ढीला तो नहीं है ।

मेज पंखा (Table fan)

उद्देश्य : इस पाठ के अन्त में आप निम्नलिखित कार्य करने योग्य होंगे :

- मेज पंखे की संरचना और कार्य-विधि का वर्णन करना
- मेप पंखे में आनेवाले दोष और उनके निवारण बताना
- मेज पंखे को खोलने और जोड़ने की सुरक्षित विधि का वर्णन करना ।

मेज पंखा (Table fan)

मेज पंखे को डेस्क पंखा भी कहते हैं और यह दोलनवाला या बिना दोलन के हो सकता है । उनको प्रायः एक लाटी तले पर स्थित किया जाता है और उनमें एक ब्लैडों का सेट लगाया जाता है ।


दोलन पंखों को यह नाम दिया गया है क्योंकि वह आगे और पीछे की चलते हैं जैसे ही पंखे की मोटर चलती है । इस प्रकार ये पंखे जहाँ रखें जाते हैं वहाँ से अधिक स्थान में हवा का प्रचालन करते हैं । मेज पंखा एक प्रकार का चलायमान पंखा है जो मेज पर अथवा हवा की आवश्यकतावाली जगह पर रखा जा सकता है । (Fig 1).

मेज पंखे की मोटर प्रायः कैपेसिटर से चालू होती है अथवा स्पिलट फेस की इंडेक्शन प्रकार की होती है ।

संरचना (Construction) : मेज पंखों में दो प्रकार के भाग होते हैं - चल और स्थिर

निम्नलिखित भाग स्थिर हैं :

Fig 1



- गार्ड (भागे और पीछे)
- बॉडी और स्टैन्ड
- ओसिलेटिंग यूनिट और गियर बोक्स
- रेग्युलेटर
- वाइन्डिंग (स्टेटोर)
- कैपेसिटर

- बूश वियरिंग (अथवा)

- कैप्टिव बॉल वियरिंग

निम्नलिखित भाग चल हैं :

- स्कवायरल कैज रोटर


- फैन ब्लैड्स

बनावट (Construction) टेबल पंखे की बाँड़ी डाई-कॉस्ट आयरन या एल्युमिनियम मिश्रधातु से बनता है। बाँड़ी डाई-कॉस्ट या एल्युमिनियम के मजबूत स्टैण्ड पर चढ़ा दिया जाता है।

स्टेटर वाइंडिंग बॉडी में होता है रनिंग एंव स्टार्टिंग वाइंडिंग को लेमिनेटेड आयरन कोर में स्थापित किया जाता है और वाइंडिंग वायर के अंतिम सिरा को बाहर निकालकर कनेक्टर बाक्स में फिट करते हैं एक फ्लेक्सिबल केवल के द्वारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है स्विच रेग्युलेटर कैपेसिटर को दिए गये निश्चित स्थान पर स्थापित करते हैं।

पंखे के सामने और पिछे भाग को ढकने के लिए हार्ड वायर की जाली लगा दी जाती है जाली पंखे के ब्लेड को बाह्य संपर्क से सुरक्षित रखती है जिससे दुर्घटना से बचाव होता है ब्लेड का सेट रोटर शाफ्ट पर बोल्ट से कसा होता है (Fig 2)

Fig 2



वजन हल्का रखने हेतु ब्लेड को एल्युमिनियम का बनाया जाता है। आधुनिक पंखों में 100mm से 400mm का प्लास्टिक ब्लेड से बना होता है पंखों की संख्या दो से छः हो सकती है स्पीड को 1000 r.p.m. तक रखा जाता है।


दोलित्र इकाई (Oscillating unit)

दोलित्र इकाई के यांत्रिक भाग (Fig 3) से- मोटर शॉफ्ट से एक गयिर लिपटा हुआ जो कि उद्धर्वाधर शॉट के छोटे गियर से संपर्कित रहता है शॉफ्ट के निचले हिस्से में एक डिस्क लगा होता है जो बहुत कम गति पर चलता है और एक मजबूत लीवर डिस्क पर फिट होता है जिससे पंखा एक से दूसरी तरफ घूमता है।

यह सिद्धांत अधितर दोलनीय प्रकार के पंखों में उपयोग किया जाता है कुछ मॉडल्स में वर्टिकल शॉफ्ट के साथ नॉब लगा होता है नॉब गियर और क्लच के साथ लगा होता है।

बिंयरिंग (Bearing) बहुत से पंखों में फॉस्फर ब्रोन्ज (कॉस्ट) की लंबी वियरिंग जो कि गोलाकार खांचों में सेट कर उपयोग किया जा रहा है एक छोटा छेद वियरिंग वाल पर तेल डालने हेतु किया जाता है अधिकतर पंखों में बंद प्रकार का वाल वियरिंग उपयोग होता है जो गोलाकार खोल में स्थिरण क्लिप के द्वारा सेट होता है।

Fig 3




दोष और निवारण (Faults and remedy) टेबल पंखे में निम्न दोष हो सकता है-

- यांत्रिक दोष (mechanical fault)
- विद्युतिक दोष (electrical fault)

सेवाई/देखभाल (Servicing) जैसे कि पंखे की मोटर बलेड सेट और सेलक्टर कंट्रोल स्विच मुख्य भाग होता है अधिकार पंखों में गति नियंत्रण हेतु सीरीज इंडक्टर या प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है अधिकतर तीन स्टेप की गती वाले पंखों में रजिस्टर सीरीज में टेपिंग वाला उपयोग किया जाता है सीरीज में लगे रजिस्टर की टेपिंग से गति कम नहीं किया जा सकता यदि मोटर केवल उच्च और मध्यम गति पर चलती है परन्तु कम नहीं होती तो यह समस्या प्रतिरोधक में मध्यम और निम्न गति टर्मिनल के मध्य होता है। (Fig 4)

Fig 4



SCHEMATIC DIAGRAM OF A THREE-SPEED FAN MOTOR. THERE ARE NO ELECTRICAL CONNECTIONS TO THE ROTOR OF THIS MOTOR

यदि मोटर केवल उच्च स्पीड पर चलता है तब समस्या सीरीज प्रतिरोध के उच्च मध्यम टर्मिनल के बीच होता है गंदे स्विच और ढीले कनेक्शन भी जाँच करे गंदे स्विच संपर्क के कारण एक या अधिक गति नहीं मिल पाती ।

यदि पंखा एक ही स्पोड में चल रही है तब मोटर की स्थिति सही है उदाहरण के लिए मध्यम में चल रही है गति उससे ज्यादा या कम नहीं हो रही तब निश्चित ही उसके स्विच खराब हो चुका है कई बार रेगुलेटर सलेक्टर स्विच के टर्मिनल को साफ करने से ठीक हो जाता है यदि नहीं होता तब उसका केवल एक ही उपचार है स्विच को बदल दें यदि प्रतिरोधक के निरंतरता परीक्षण करते समय खुला हुआ या शार्ट (लघुपथित) पाया जाता है उसे बदल देना चाहिए।

यदि पंखा धीमा चल रहा है तो उसका वांइडिंग शार्ट हो सकते छे स्पीड कंट्रोल भी नहीं उपभोक्ता मेनूअल को देखकर वांइडिंग में लुब्रीकेशन करें आयॉलिंग ग्रीसिंग ठीक से नहीं होने पर गति धीमी हो जाती है

यदि पंखा किसी भी स्थिति में नहीं चल रहा तब वायरिंग सेट की जाँच करें लगातार खीनाव (Pulling) से वायर कही से खुल सकता है। सप्लाई के निकट वायर में लगे प्लग के कारण भी यह समस्या हो सकती है।

तार इंसुलेशन के भीतर से टूट गया हो तब तार को 8 -10 सेमी. काटकर बदल दें यदि तार का इंसुलेशन जल गया हो भुरभुरा या टूट गया हो उसे बदल दें।

यदि पंखा दोलन नहिं कर रही है तब स्टड का दबाव गियर का जकड़ जाना गीयर के टुटे दाँते इसका कारण है कभी कभी शॉफ्ट के बेंड हो जाने से भी दोलन बंद हो जाती है।

पंखे की स्थिति और सुझावित प्रक्रिया (Condition of fan and suggested action)

मोटर नहीं चल रही है (Motor does not run)

- वायरिंग चेक करे सलेक्टर स्विच वाइडिंग और कनेक्शन की निरंतरता जाँच करें।
- रोटर की पेकिंग/बंधन चेक करें

सलेक्टर स्विच को धूमाने पर मोटर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है (Motor does not respond properly when the selector switch is operated)

- गति नियंत्रक स्विच की जाँच करें
- सीरीज में लगे प्रतिरोध या चोक की जाँच करें मोटर गरम हो जाता है
- धीरे या रुक रुक कर चलता है पंखा सामान्य पावर से अधिक खपत करता है
- वाइडिंग शार्ट है या नहीं जाँच करे यदि खराब है तब पुरा मोटर का वाइडिंग बदल दे
- रोटर शॉफ्ट टेढ़ा है या नहीं जाँच करें
- सुखे और जाम बियरिंग की जाँच करे साफ करके लुब्रीफेट करे।

पंखा कंपन्न और आवाज कर रहा है (Fan is noisy or vibrates)

- टूटे टेडे और अनवैलेंस पंखुड़ी की जाँच करें
- पंखे शॉफ्ट के हैंब में लगें हैं कि नहीं या रिपिट ढीले होने की जाँच करें
- बियरिंग को गंदगी और स्लेहन (Lubrication) की जाँच करें
- रोटर शॉफ्ट की जाँच करे यदि ढीला या बेंड है रोटर को बदल दे
- जब स्टेटर और रोटर के मध्य लोहे का टुकड़ा आ गया है रोटर को निकालकर टुकड़ा (चिप्स) को निकाल दें
- ढीले सुरक्षा कवर की जाँच करें
- ढीले या छुटे हुए नट की जाँच करें
- ब्लेड की जाँच करे कि वे कहीं असुलिंत तो नहीं हैं।

पंखा दोलन नहीं करता (Fan does not oscillate)

- कम्पेशन स्टड की जाँच करें छिसे हुए गियर और पिनियन की जाँच करें
- चालक गियर के टूटे स्थिति की जाँच करें
- रोटर शॉफ्ट के ढेडे होने की जाँच करें
- चालक गियर की पिन सेटिंग की जाँच करे खराब होने पर पूरे गियर सेट को बदल दें।

पंखे में मैग्नेटिक हमिंग/ आवाज होना (Fan has magnetic hum)

- एयर गेप की असंतुलन की जाँच करे यदि गेप सही नहीं है तब फील्ड स्कू को खोलकर फील्ड की स्थिति सही करें
- आर्मेचर को चेक करे कि कहीं शॉफ्ट टेढ़ा तो नहीं है
- बियरिंग फिंटिंग की जाँच करे घिसे हुए ढीले बियरिंग को बदल दे जब बियरिंग बदल रहे हैं तब सभी पुराने ग्रीस को बदल दे बियरिंग स्विवेल स्टड वाशर और रोटर शॉफ्ट को SAE-30 मोटर आयल से साफ करे।

बियरिंग हिलना और खड़खड़ाहट की आवाज होना (Bearings of the oscillating mechanism rattle)

- घिसे बियरिंग की जाँच करे विशेषकर मोटर के एण्ड साइड बियरिंग को
- रोटर शॉफ्ट की जाँच करे कि वह ज्यादा चलकर घिस तो नहीं गया है
- सेवा प्रस्तिका में दिए गये सुझाव के अनुसार गियर केस को निकालकर साफ करके ग्रीस डालें।

खोलने का तरीका (How to dismantle) बनावट सूचना को अनुकरण करते हुए ड्राईंग बनाए यदि उपलब्ध नहीं हैं तो उपभोक्ता के यूजर मेनुअल की सहायता ले:

- सुरक्षा गार्ड को खोलनें से पहले किलप को ऊपर करें और सजावटी हिस्से को छीचें
- पिछे सिरे में लगे ब्लेड शेंक का स्क्रू ढीला करते हुए ब्लेड सेट को निकालें।
- 4 हेक्सागोनल नट को खोलकर बैक कवर को हटाएँ
- दोलन नॉब के स्क्रू ढीला करें एंव नॉब को निकाल ले।
- बैक कवर स्क्रू को ढीला कर निकालें
- मोटर के सभी लोड वायर वायरिंग को सही मार्किंग के पश्चात निकालें।
- घुमने वाले धूरी से लिंक/जुड़े सभी स्क्रू को खोलें
- स्टेंड से घूमने वाली धूरी को स्क्रू खोलकर अलग करें
- मोटर पंखे को स्टैण्ड से अलग करे स्टील बाल की सावधानी रखते हुए।
- फ्रंट कवर से तीन कसे हुए नट को खोलते हैं जहाँ बैक कवर को बैठाते हैं फ्रंट कवर में सेट बैक कवर को गीयर बॉक्स सहित हटाएँ जो स्पिंडल पिछे से हल्का टेपिंग किया हुआ होता है
- रोटर को बाहर हटाएँ
- बैक कवर में कसे हुए तीन स्क्रू को खोलकर गियर बॉक्स को हटाएँ
- सभी पार्ट्स मरम्मत के लायक बदलने लायक सभी स्थितियों की जाँच करें।
- बॉटम तल में लगे स्क्रू खोलकर बेस प्लेट को अलग करे स्विच प्रतिरोधक इत्यादि की जाँच करें खराब पार्ट्स को बदल दे।

पंखे को बांधनें की प्रक्रिया क्रमशः होना चाहिए जिस क्रम में पंखे के पार्ट्स को खोले हैं बांधनें की प्रक्रिया उसके विपरित क्रम में होना चाहिए।