

Welder - Week 6

S.No.	Week No.	Name of topic	No. of Hours
1	6	आर्क वेल्डिंग पावर स्रोत: ट्रांसफार्मर, मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर और इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन और इसकी देखभाल और रखरखाव Arc welding power sources: Transformer, Motor Generator set, Rectifier and Inverter type welding machines and its care & maintenance	6
2		ए.सी. और डी.सी. वेल्डिंग मशीनों के लाभ और हानि Advantages and disadvantages of A.C. and D.C. welding machines	