

## Welder - Week 12

S.No.	Week No.	Name of topic	No. of Hours
1	12	आर्क बोल्ट - कारण और नियंत्रण के तरीके Arc blow – causes and methods of controlling	6
2		आर्क और गैस वेल्डिंग में विकृति और विकृति को कम करने के लिए नियोजित तरीके Distortion in arc & gas welding and methods employed to minimize distortion	
3		आर्क वेल्डिंग दोष, कारण और उपचार Arc Welding defects, causes and Remedies	