

# Electrician

Week - 50			
S.NO.	Week No.	Name of Topic	No. of Hours
1	50	(थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए विभिन्न प्रकार के स्टार्टर, इसकी आवश्यकता, बेसिक कॉन्टैक्टर सर्किट, पुर्जे और उनके कार्य।) Different types of starters for three phase induction motors, its necessity, basic contactor circuit, parts and their functions.	9